PIANO OPERATIVO PRATO

ELABORATO 06.2

P.E.B.A.

Edifici Pubblici





comune di PRATO

Adozione 2018

GRUPPO DI LAVORO

Sindaco
Matteo Biffoni

Assessore all'Urbanistica
Valerio Barberis

Garante per l'Informazione e Partecipazione
Laura Zacchini

Progettista e Responsabile del Procedimento
Francesco Caporaso - Dirigente

Coordinamento Tecnico Scientifico
Pamela Bracciotti

Collaborazione alla Progettazione e Coordinamento Tecnico Scientifico
Antonella Perretta

Gruppo di Progettazione
Silvia Balli – Responsabile
Cinzia Bartolozzi, Aida Montagner,
Sara Gabbanini, Alessio Capecchi

Contributi Specifici

Disciplina Insediamenti
Daniele Buzzegoli, Chiara Nostrato,
Valentina Ianni

Paesaggio
Catia Lenzi

Rete Ecologica
NEMO Srl

Forestazione Urbana
Stefano Boeri Architetti, Stefano Mancuso

Geologia, Idrogeologia e Sismica
Alberto Tomei

Idraulica
David Malossi

Perequazione
Stefano Stanghellini

Giurisprudenza
Enrico Amante

GRUPPO DI LAVORO

Elaborato di Rischio Incidente Rilevante
Simone Pagni

Cartografia
Martina Angeletti, Francesca Furter

Database Geografico
LDP Progetti GIS srl

Valutazione Ambientale Strategica
Luca Gardone - Gardone Associati
Fondazione CMCC, Georisk Engineering, Valeria Pellegrini

Processo Partecipativo e Comunicativo
SocioLab, Image, ControRadio

Hanno collaborato

Servizio Urbanistica
Alessandro Pazzagli - PEBA
Luca Piantini, Salvatore Torre, Rossella De Masi
Sonia Leone, Gianfranco D'Alessandro, Stefano Tonelli
Staff Amministrativo

Unità di Staff - Segreteria Assessorato
Patrizia Doni

Gabinetto del Sindaco e Patrimonio Comunale
Massimo Nutini, Francesco Fedi, Maria Candia Moscardi

Unità di Staff Statistica
Sandra Belluomini, Sandra Carmagnini

Servizio Edilizia Pubblica
Diletta Moscardi

Servizio Mobilità e Infrastrutture
Rossano Rocchi, Gerarda Del Reno,
Alessandro Adilardi, Edoardo Bardazzi

Servizio Governo del Territorio
Riccardo Pecorario, Basilio Palazzolo, Luciano Nardi

Unità di Staff Comunicazione e Partecipazione
Oretta Giunti, Teresa Di Giorgio

Servizio Sistema Informativo
Alessandro Radaelli, Alessandro Bandini, Federico Nieri.
Francesco Pacini, Mattia Gennari

Unità Rete Civica
Claudia Giorgetti, Vanessa Postiferi, Valentina Del Sapio, Valentino Bianco

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Schede Edifici Pubblici

1 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile UFFICIO ANAGRAFE
Situato in piazza CARDINALE NICCOLO', 13
Num. Inventario 1616
data del rilievo 13/05/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Dovrebbe essere migliorato.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Dovrebbe essere segnalata la presenza dell'ascensore
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		Difficoltà all'ingresso da parte dei dipendenti con limitate capacità motorie per raggiungere l'area per timbrare il cartellino.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		E' impossibile la rotazione per accedere al bagno (B1-p0)
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	Presenza di due gradini per accedere ad alcuni uffici (1-A)
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: L'edificio è accessibile tranne che gli uffici a piano primo ai quali si accede tramite i due gradini individuati (1-A)

2 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile ISTANZE EDILIZIE
Situato in via GIOTTO, 6
Num. Inventario 238
data del rilievo 23/07/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		Solo nella parte del protocollo.
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non completamente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo		X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: E' completamente accessibile solo il piano terreno. I piani primo, secondo, terzo e interrato non sono accessibili perché mancanti del servizio igienico attrezzato.

3

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile PALAZZO BENASSAI
Situato in piazza MERCATALE, 31
Num. Inventario 241
data del rilievo 28/05/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Manca lo scivolo.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Manca collegamento con la fermata dell'autobus.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Accesso difficile all'antibagno. Riscaldamento poco efficiente.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		Tranne i soppalchi
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Alcuni gradini impediscono l'accesso ad un ufficio.
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.11	Accessibilità Piano Terzo		X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	Il bagno e due uffici sono raggiungibili solo superando degli scalini; l'uscita di sicurezza non è accessibile.
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: PIANO SECONDO: Non sono accessibili i soppalchi e un ufficio a cui si accede superando dei gradini. PIANO TERZO: Non accessibile.

4 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile PALAZZO COMUNALE
Situato in piazza DEL COMUNE, 2
Num. Inventario 386
data del rilievo 09/07/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio) Non esiste X			L'edificio dà direttamente sulla piazza.
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	X	
B.6.1	Ingresso accessibile		X	E' accessibile l'accesso "formale", ma l'accesso reale dal piantone non è accessibile.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		La parte del protocollo presenta diversi gradini e anche il collegamento tra questa e l'URP avviene tramite una rampettina di scale.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno attrezzato è posto solo vicino al protocollo per cui il raggiungimento è difficoltoso.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	Alcuni uffici non sono raggiungibili a causa di una serie di gradini da superare.
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	Alcuni uffici nella parte a dx non sono raggiungibili a causa di un paio di gradini da superare.
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Piano Terzo	X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: I bagni attrezzati,anche ove presenti, non sono completamente rispondenti al DM n. 236 del 14/06/1989.

PIANO TERRA: Presenza di un gradino all'acceso dal piantone; alcuni uffici del protocollo non sono accessibili. PIANO PRIMO: Alcuni uffici non sono accessibili. PIANO SECONDO: Alcuni uffici non sono accessibili.

5 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile PALAZZO MANASSEI
Situato in via DEI MANASSEI, 19-23
Num. Inventario 239
data del rilievo 09/07/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	Accesso diretto sulla strada.
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio) Non esiste X			Accesso diretto sulla strada.
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile		X	Entrambi gli accessi presentano un gradino all'ingresso.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	Archivi e depositi.
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		Solo una parte.
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Solo una parte a causa di gradini da superare.
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989. Usato come deposito.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		Solo una parte.
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Solo una parte a causa di gradini da superare.
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Piano Terzo		X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Solo una parte a causa di gradini da superare.
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989. Usato come deposito.

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*		X	

Note: I bagni attrezzati sono parzialmente rispondenti al DM n. 236 del 14/06/1989.
PIANO TERRA: Presenza di scalino all'ingresso. PIANO PRIMO: Solo una parte degli uffici sono accessibili. PIANO SECONDO: Solo una parte degli uffici sono accessibili. PIANO TERZO: Non accessibile.

6 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile POLIZIA MUNICIPALE
Situato in PIAZZA MACELLI, 8
Num. Inventario 2287
data del rilievo 04/03/2010

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		dovrebbe essere migliorata (0-A)
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		dovrebbe essere migliorata. Manca la rampa davanti all'ingresso (0-B)
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		Deve essere tolto il gradino alle porte REI (-1-A)
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		(3-B) 1 gradino h=18
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino		X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*		X	

Note: L'edificio non è accessibile. Manca la rampa di accesso all'ingresso (0-B); mancano bagni accessibili, le porte a doppia anta non sono apribili da persone in sedia a ruote (0-C), (3-C).

L'ufficio al piano terzo (3-B) non è accessibile perché è rialzato di 18 cm.

7 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile PALAZZO INGHIRAMI (PREFETTURA)
Situato in via CAIROLI, 27
Num. Inventario 237
data del rilievo 18/01/2010



Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		no da via dell'Accademia
B.6.1	Ingresso accessibile	X		no da via dell'Accademia
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		difficoltà per chi usa strumenti per la mobilità elettrici
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	locali di servizio
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		gradini per arrivare ad un ufficio (1-A)
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	gradini per arrivare ai bagni (2-A)
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo	X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		(3-B) gradini per arrivare al centralino
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.12	Accessibilità Piano Mansarda		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: L'edificio è parzialmente accessibile. Al piano terra manca un ingresso accessibile in via dell'Accademia per l'ufficio immigrazione. Il piano secondo non ha il bagno attrezzato e i bagni non attrezzati sono raggiungibili da gradini (2-A).

Al piano terzo non è accssibile l'ufficio centralino causa scalino (3-B). Al piano terra è richiesto l'accesso al bagno attrezzato per personale che si muove su mezzo elettrico.

8

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile EX CONVENTO DI S. CATERINA
Situato in via S. CATERINA, 17
Num. Inventario 1338
data del rilievo 12/05/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Deve essere ampliato il marciapiede e resi più agibili i percorsi.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio) Non esiste X			Accesso diretto sulla strada.
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Da progetto.
B.7	Presenza di ascensore	X		Ascensore non a norma X
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: I bagni attrezzati sono parzialmente rispondenti al DM n. 236 del 14/06/1989.

9

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile EX CASA DI RIPOSO
Situato in VIA ROMA, 101
Num. Inventario 3032
data del rilievo 4/03/2010

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Giardini/corte interna non è accessibile causa gradini (0-C).
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		Porta ingreso necessita di ausilio per l'apertura (0-D)
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Ancora in fase di ristrutturazione. L'ingresso principale non è usato causa scalini. Giardini/corte interna non è accessibile causa gradini (0-C). Alcune porte non hanno luce netta suff.

Le porte in legno a doppia anta non hanno luce netta suff. (0-D). Le porte al primo piano (1-B), (1-C), (1, D).

10	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile VILLA FIORELLI
Situato in via GALCETI, 64
Num. Inventario 0323
data del rilievo 16/11/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	non nel parch. Della Villa ma in quello del parco
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Ma l'ingresso principale è inaccessibile, causa ghiaia e gradini
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Le aree esterne sul fronte principale non sono accessibili a causa della ghiaia e dei gradini. Il patio sul retro non è accessibile a causa dei gradini. Manca il parcheggio dedicato nell'area parch. Della Villa.
I locali tecnici non sono accessibili. Il piano terra è accessibile tranne che l'area congressi causa scalini. Il piano primo è accessibile tranne che gli uffici causa gradini. Il piano secondo non è accessibile.

11

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CIRCOSCRIZIONE CENTRO
Situato in via DELL'ACCADEMIA, 42
Num. Inventario 2888
data del rilievo 22/07/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	Principalmente carrabile.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio) Non esiste X			
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste □			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo		X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile		X	Porta guasta all'accesso con rampa.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non c'è luce diretta interna.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo		X	Archivi.
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: PIANO TERRA: Porta guasta all'accesso con rampa, per cui è difficile l'accesso. PIANO SECONDO: Non accessibile, perché manca servizio igienico attrezzato. PIANO TERZO: Non accessibile.

12

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CIRCOSCRIZIONE EST
Situato in via ALCIDE DE GASPERI, 67
Num. Inventario 3388
data del rilievo 27/08/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	L'utilizzo del servoscala è subordinato all'intervento di personale.
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Il primo piano è accessibile per l'utenza con limitata capacità motoria solo dall'ingesso secondario con l'utilizzo del servoscala e non dall'anagrafe.

13

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CIRCOSCRIZIONE NORD
Situato in via VII MARZO, 15 - loc. Galcetello
Num. Inventario 539
data del rilievo 27/08/2009



Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4	Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno Non esiste X			
B.6.1	Ingresso accessibile			
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.7	Presenza di ascensore	X		L'ascensore secondario che porta al soppalco non è a norma.
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	Presenza di numerosi scalini.
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Ci sono due ascensori: uno principale, che collega l'accesso a piano terra con gli uffici a primo piano, e l'altro secondario, che collega il primo piano con il piano soppalco, che ospita una sala riunioni.

PIANO PRIMO: Accessibile anche se alcuni uffici non sono raggiungibili per la presenza di scalini da superare.

14 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CIRCOSCRIZIONE OVEST
Situato in via ISIDORO DEL LUNGO, 12
Num. Inventario 3520
data del rilievo 23/07/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo		X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non è completamente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non è completamente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note:

15

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CIRCOSCRIZIONE SUD
Situato in via DELLE BADIE, 130
Num. Inventario 154
data del rilievo 21/07/2009

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Vicino all'ingresso della polizia municipale e non a quello dell'anagrafe.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Il percorso pedonale all'ingresso della polizia municipale è utilizzato come parcheggio auto e moto.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non è rispondente al DM n.236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		Tipo monta-piano.
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		La porta tra l'antibagno e il bagno è scardinata e appoggiata al muro.
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: PIANO TERRA: Servizio igienico attrezzato non rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989. PIANO PRIMO: Servizio igienico attrezzato non completamente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
ASCENSORE-MONTAPIANO: A piano terra per accedere all'ascensore è necessario superare una rampa che non ha il ripiano di sosta per poter aprire la porta dell'ascensore.

16 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile PALAZZO DI GIUSTIZIA
Situato in PIAZZALE PAOLO BORSELLINO E GIOVANNI FALCONE, 8
Num. Inventario 287
data del rilievo 31/03/2011

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Rampa all'ingresso l>10 senza ripiani di sosta e maniglioni
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Manca manutenzione del giardino/uscite via d'esodo dalle ali laterali e dalla scala a chiocciola
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		Manca manutenzione del giardino/via d'esodo dalle ali laterali e dalla scala a chiocciola
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Scalini nelle porte laterali sull'esterno
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		Non a norma per dimensione e pulsantiere. Ascensore che porta alla cella a norma solo per dimensione ma non arriva al Piano Interrato
B.8	Accessibilità Piano Interrato	X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parzialmente. Presenza scalini. Porte luce netta min. 75 cm., Corridoi interni di larghezza min. 150 cm
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parzialmente. Presenza scalini. Porte luce netta min. 75 cm., Corridoi interni di larghezza min. 150 cm
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.11	Accessibilità Piano Terzo	X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*		X	Parzialmente

Note: PIANO TERRA parzialmente accessibile a causa della presenza di scalini fra l'esterno e le porte laterali. I PIANI PRIMO - SECONDO - TERZO non sono raggiungibili dai disabili motori su sedia a ruote a causa degli ascensori non a norma, della presenza di scalini, porte con luce netta< 75 cm, corridoi interni di larghezza min. 150 cm. e scalini. Tutti i bagni attrezzati sono parzialmente conformi al DM n°236 del 14/06/1989.

17	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile PALAZZO PRETORIO
Situato in piazza: DEL COMUNE, 18
Num. Inventario 281
data del rilievo 21/02/2018

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1	Presenza di segnaletica	X		
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste	X		
B.4	Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Palestra Non esiste	X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Ristrutturazione completa eseguita.

18

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile	CASTELLO DELL'IMPERATORE
Situato in piazza	SANTA MARIA DELLE CARCERI
Num. Inventario	279
data del rilievo	12/03/2011

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Ascensore non ancora in funzione
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		In progetto percorso per raggiungere l'ascensore (0-A).
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Mancano manutenzione e percorsi pavimentati (0-G).
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Manca un bagno attrezzato. Durante gli eventi sarà installato.
B.7	Presenza di ascensore	X		Ascensore non ancora in funzione
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Camminamento	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		Ascensore non ancora in funzione. Scalino davanti.
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	Impossibile attrezzare un bagno accessibile
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Manca un bagno attrezzato. Durante gli eventi sarà installato.

19	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile EX ISTITUTO G. MAGNOLFI
Situato in via P. GOBETTI, 79
Num. Inventario 339
data del rilievo 09/02/2011

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	Non è segnalato, ma c'è la possibilità di parcheggiare nel cortile interno.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio (ingresso secondario)	X		Il percorso è anche carrabile.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (corte interna)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Non è accessibile l'uscita (0-NN) causa scalini. Anche il palcoscenico non è accessibile causa scalini (0-L).
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Le aule studio non sono accessibili causa gradini da superare (1-A). La sala prove non è accessiile causa gradini (1-F).
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		I bagni sono parzialmente conformi al DM n.236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		La sala tv non è accessibile.
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Piano Terzo	X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Tutte le porte delle camere hanno luce<75cm.
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		I bagni sono parzialmente conformi al DM n.236 del 14/06/1989.

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Chi è su sedia a ruote viene fatto entrare da un ingresso secondario (0-H). Alcuni bagni sono parzialmente conformi al D.M. n.236 del 14/06/1989.

Gli arredi della cucina a PT e delle camere al 2° e 3° piano non sono adatti ad individui con limitata capacità motoria.

PIANO TERRA: In generale accessibile, anche se non è possibile accedere al palcoscenico e molte porte sono a doppia anta con anta apribile <75cm. Nella sala del teatro è previsto un posto per uno spettatore su sedia a ruote, eliminando 2 poltroncine.

PIANO PRIMO: parzialmente accessibile perchè non è possibile accedere alle aule studio e alla sala prove. PIANO SECONDO: accessibile tranne la sala tv. PIANO TERZO: accessibile, anche se tutte le porte delle camere hanno luce<75cm.

20 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile TEATRO METASTASIO
Situato in via CAIROLI, 59
Num. Inventario 377
data del rilievo 27/01/2011

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Si trova dalla parte opposta della strada.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Lo scivolo (0-A) non è collegato dalle strisce pedonali (0-B) per cui manca un effettivo collegamento con la parte opposta della strada.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio) Non esiste X			
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste □			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno - TEATRO	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmernte conforme al DM n.236 del 14/06/1989.
B.6	Accessibilità Piano Terreno - UFFICI&CAMERINI	X		
B.6.1	Ingresso accessibile		X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale: una parte dei camerini non è accessibile a causa dei gradini (0-C).
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno, presente solo nella parte dei camerini dietro il palcoscenico, è parzialmernte conforme al DM n.236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato - TEATRO	X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		Tramite servoscala (0-GG)
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmernte conforme al DM n.236 del 14/06/1989.
B.9	Accessibilità Piano Primo - TEATRO	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmernte conforme al DM n.236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo - TEATRO	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmernte conforme al DM n.236 del 14/06/1989.

B.10	Accessibilità Piano Secondo - UFFICI&CAMERINI	X		Accessibile parte degli uffici. Non accessibile parte dei camerini.
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale: per accedere alla sala "accademia" è necessario superare 2 scalini (2-C) e (2-D).
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Presente nella parte degli uffici. Nei camerini dietro il palcoscenico manca un bagno attrezzato. Il bagno è parzialmente conforme al DM n.236 del 14/06/1989.
B.11	Accessibilità Piano Terzo - TEATRO	X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n.236 del 14/06/1989.
B.12	Accessibilità Piano Loggione - TEATRO	X		Parzialmente.
B.12.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.12.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	Non è possibile accedere alla parte vera e propria del loggione e al bar.
B.12.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n.236 del 14/06/1989.
B.12	Accessibilità Piano Loggione - UFFICI&CAMERINI		X	
B.12.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.12.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.12.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

C	***ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO*** *(requisiti minimi)*	X		Parziale

Note: Manca collegamento accessibile tra la parte del teatro e quella degli uffici e camerini.

TEATRO: In generale è accessibile. I bagni hanno le dimensioni per essere attrezzati, ma hanno una distribuzione interna e una attrezzatura non conforme al DM n.236 del 14/06/1989.

UFFICI&CAMERINI: Il marciapede che porta all'ingresso è inferiore a 80cm. L'ingresso a piano terra non è accessibile, gli altri piani sono accessibili. I bagni sono parzialmente conformi al DM n.236 del 14/06/1989.

21

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile STRUTTURA CON TEATRO GUIDO MONACO
Situato in via SAN VINCENZO, 22
Num. Inventario 2541
data del rilievo 06/05/2011

Foto

Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (percorsi guardino interno)		X	Scalini per accedere ai giardini. Manca la manutenzione
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile		X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	Porte con infisso apribile luce netta <75 cm. Scalini lungo i percorsi e per accedere ai giardini.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato — Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo — Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Mezzanino — Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*		X	

Note: L'edificio si presenta in condizioni tali da richiedere un intervento di ristrutturazione complessivo anche ai fini dell'accessibilità.

22 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile EX CAMPOLMI - MUSEO DEL TESSUTO
Situato in via S. CHIARA, 24
Num. Inventario 3385
data del rilievo 02/02/2011

Foto

Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Solo su via S. Chiara, ma non su via Puccetti.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmernte conforme al DM n.236 del 14/06/1989. Ci sono degli arredi nel corridoio per andare ai bagni che ostacolano il passaggio.
B.7	Presenza di ascensore	X		Ce ne sono due del solito modello
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Il piano primo non è accessibile perché manca un servizio igienico attrezzato.

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile EX CAMPOLMI - BIBLIOTECA
Situato in via PUCCETTI, 3
Num. Inventario 3385
data del rilievo 04/02/2011

Foto

Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		Parziale
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Presente ma non utilizzato, perché non adeguatamente segnalato (0-A). Viene utilizzato come parcheggio per motorini.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Ma non diretto.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		Non c'è spazio calmo al piano secondo-aula corsi.
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	X		Solo nella parte del blocco bagni.
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Blocco bagni inagibile. Nelle parte dell'archivio non c'è servizio igienico.
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo - Aula corsi		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Alcuni bagni sono parzialmernte conformi al DM n.236 del 14/06/1989. In tutti i bagni manca il diffusore delle doccette. L'accessibilità del perimetro esterno è parziale.

L'interno dell'edificio risulta accessibile, tranne l'aula corsi al secondo piano.

23

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile IL CASSERO
Situato in via DEL CASSERO, 14
Num. Inventario 280
data del rilievo 22/03/2011

Foto

Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Al Piano intermedio
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore		X	Presenza servoscale che servono i vari piani
B.8	Accessibilità Piano Primo	X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Camminamento Inferiore	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Intermedio	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Camminamento Superiore	X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: PIANO TERRA il servizio igienico attrezzato è parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989. Tutti i piani sono serviti da servoscala

24	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile PALAZZO VALAPERTI
Situato in via: S. TRINITA, 2-4
Num. Inventario 236
data del rilievo 21/02/2018

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		In p.zza S. Francesco non c'è un collegamento diretto tra posto auto e ingresso dell'edificio
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio Non esiste X			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		EDIFICIO 1: L'ingresso dal civico n°2 è accessibile mentre dal civico n°4 l'ingresso non è accessibile a causa di un gradino. EDIFICIO 2: Ingresso provvisorio accessibile.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Alcune stanze entrando dal civico n°4 non sono raggiungibili causa gradini.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		EDIFICIO 1: Si solo al civico n°2. EDIFICIO 2: Si, il bagno è parzialmente conforme al DM n.236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		Nell'EDIFICIO 2
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo Non esiste		X	EDIFICIO 1
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		EDIFICIO 2
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n.236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste		X	EDIFICIO 1
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste	X		EDIFICIO 2
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n.236 del 14/06/1989.
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	***ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO*** ***(requisiti minimi)***	X		

Note: L'EDIFICIO 1 e l'EDIFICIO 2 sono collegati solo a piano terra tramite cortile interno. Alcuni bagni attrezzati sono parzialmente conformi al DM n. 236 del 14/06/1989.
L'EDIFICIO 1 risulta accessibile solo a P.T. ed entrando solo dal civico n°2. L'EDIFICIO 2 è tutto accessibile.

25	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile PALAZZO MAZZONI
Situato in via RICASOLI, 4
Num. Inventario 240
data del rilievo

Foto



Mappa

26

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile OFFICINA GIOVANI - PALAZZINA PRINCIPALE-ACCESSO
Situato in piazza DEI MACELLI
Num. Inventario 161
data del rilievo 23/03/2011



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	Manca la corda blanda, marciapiedi <120 e sconnessi
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (piazzale)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		Scalini negli ingressi laterali
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: PIANO TERRA Gli infissi degli ingressi sono a doppia anta con anta senza fermo l<75. I servizi igienici attrezzati sono parzialmente rispondenti al DM n. 236 del 14/06/1989.

26 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile OFFICINA GIOVANI - CAPANNONE ARTE
Situato in piazza DEI MACELLI
Num. Inventario 161
data del rilievo 23/03/2011

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		Vedi scheda Palazzina principale
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (piazzale)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il servizio igienico è parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		Ascensore non in funzione (0-B)
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	Ascensore non in funzione (0-B)
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale. Alcune stanze hanno gli scalini all'ingresso
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: PIANO TERRA accessibile. L'ascensore non è funzionante (0-B). PIANO PRIMO non accessibile perchè privo di bagno igienico attrezzato e alcune stanze hanno gli scalini all'ingresso (0-A), (0-B), (0-D), (0-E).

26

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile OFFICINA GIOVANI - LOCALI OFFICINA GIOVANI
Situato in piazza DEI MACELLI
Num. Inventario 161
data del rilievo 23/03/2011

Foto

Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		Vedi scheda Palazzina principale
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (piazzale)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il servizio igienico è parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo			
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note:

26 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile OFFICINA GIOVANI - CAPANNONE DANZA-TEATRO E LOCALI EX UFFICI
Situato in piazza DEI MACELLI
Num. Inventario 161
data del rilievo 23/03/2011

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Scalino del marciapiede per arrivare all'edificio ex-uffici
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (piazzale)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989. Scalino del marciapiede dei locali ex-uffici (0-D)
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parziale. Manca nella palazzina ex uffici
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		Accessibilita' parziale.

Note: PIANO PRIMO CAPANNONE DANZA-TEATRO privo di bagno igienico attrezzato. Non c'è ascensore. EDIFICIO LOCALI EX UFFICI privo di bagno igienico attrezzato.

27 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile PALAZZO PACCHIANI
Situato in via MAZZINI, 65
Num. Inventario 3135
data del rilievo 24/02/2011

Foto

Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	L'edificio si trova direttamente sulla strada.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	L'edificio si trova direttamente sulla strada.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		La corte interna è accessibile. In essa è presente una rampa senza copertura che permette di collegare i vari locali e consentirne l'accesso ad individui con limitata capacità motoria.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Presenza di scalini, per cui è necessario usufruire della rampa presente nella corte interna per raggiungere alcuni locali. Una sala è comunque non accessibile.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo			NON RILEVATO
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo			NON RILEVATO
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*			
		X		La parte rilevata è accessibile, i restanti locali saranno oggetto di ristrutturazione.

Note: Sono accessibili solo alcuni locali del piano terra; sono previsti lavori di ristrutturazione per i restanti locali. Una sala della parte rilevata risulta comunque non accessibile.

28

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CENTRO SOCIALE SANDRO E LEA PITIGLIANI
Situato in via MILANO 6/8
Num. Inventario 3518
data del rilievo 09/05/2011

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio) Non esiste X			
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore Non esiste X			
B.8	Accessibilità Piano Interrato			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note

29 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CENTRO SOCIALE/AULA CORSI - VIA TINTORI
Situato in via TINTORI, 62
Num. Inventario 2538
data del rilievo 11/03/2011



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Non esiste giardino. Corti interne non acc. (0-I); (0-L); (0-M); (0-N)
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale. Linea imposta archi alt.<210 (0-D)
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Presente nell'aula corsi ma le chiavi non sono presenti nel centro anziani.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato — Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo — Non esiste X			
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo — Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo — Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Assenza posti auto riservati. Manca il bagno accessibile nel Centro Sociale. Potrebbe essere attrezzato il bagno (0-P) p=158 l=160. Non è funzionante il bagno disabili nell'aula corsi (0-Q) ed è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.

30

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CENTRO SOCIALE GALCIANA
Situato in via CAPITINI, 34
Num. Inventario 3518
data del rilievo 09/05/2011

Foto

Mappa

..

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	Manca la corda blanda al marciapiede
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore Non esiste X			
B.8	Accessibilità Piano Interrato			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note

31

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CENTRO SOCIALE MICHELE VENTRONE
Situato in via DELLE GARDENIE, 15
Num. Inventario 940
data del rilievo 14/03/2011

Foto

Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale. Doppia anta. Anta senza fermo l=60. Anta chiusa con fermo l=60 (0-G)
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale. Doppia anta. Anta senza fermo l=60. Anta chiusa con fermo l=60 (1-A)
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note:

32	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CENTRO SOCIALE CIVICO PER ANZIANI
Situato in via GUAZZALOTRI, 12 IOLO
Num. Inventario 70
data del rilievo 14/03/2011

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	Solo davanti all'edificio
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Giardino interno
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo		X	Mancano gli estintori
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		Due ingressi. Un ingresso ha doppia anta. Un'anta bloccata con fermo (0-A)
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale (0-B); (0-D)
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale. Corridoi (1-C); (1-A); (1-B)
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale. Corridoio (2-A)
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: PIANO TERRENO: manca il corrimano alla rampa.

33

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile SEDE UNIVERSITA'
Situato in piazza G. CIARDI, 25
Num. Inventario 80
data del rilievo 15/02/2011

Foto

Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Ci sono 2 posti auto riservati nel parcheggio interno al piano interrato (-1-A) e (-1-B). Ci sono altri due posti sulla strada ma manca il collegamnto diretto parcheggio-marciapiede (0-E).
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Solo arrivando dalla stazione. Il percorso da via del Bisenzio è difficoltoso.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio Non esiste X			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	I percorsi in giardino sono in ghiaino (0-WW). E' possibile accedervi solo dalla rampa (0-Z), perché nel punto (0-W) c'è la presenza di un gradino.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		La porta a vetri (0-OO) non è segnalata, per cui potrebbe essere di ostacolo per un ipovedente.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Parcheggio Interrato	X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		Parziale
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		Alla parte del mezzanino si accede solo con il servoscala (0-R).
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Non sono accessibili due soppalchi ai quali si accede tramite le scale (1-O) e (1-Q).
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Entrambi i bagni presenti sono parzialmente conformi al DM n.236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Non sono accessibili tre aule a causa di un gradino all'ingresso (2-F).
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Entrambi i bagni presenti sono parzialmente conformi al DM n.236 del 14/06/1989.
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: I banconi (0-M), quello della portineria e quello della biblioteca (1-D) sono troppo alti per utenti con sedia a ruote. Alcuni dei bagni attrezzati sono parzialmente conformi al D.M. n.236 del 14/06/1989.

PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO: su via del Bisenzio il marciapiede è sconnesso. GIARDINO: non accessibile.PIANO TERRA: accessibile. PIANO PRIMO (parte mezzanino): accessibile tranne due soppalchi. PIANO SECONDO: accessibile tranne tre aule.

34

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CENTRO FORMAZIONE SPORTIVA
Situato in via ARCANGELI, 49
Num. Inventario 2356
data del rilievo 11/03/2011

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		Accessibile l'ingresso dalla parte dell'ascensore (piscina) (0-B). Dalla parte delle scale la porta è a due ante ed è apribile solo un'anta l>75, l'altra anta ha il fermo (0-E).
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		C'è solo l'ingresso
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Mezzanino			Archivio
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	L'ascensore non collega il PT con il Piano del mezzanino
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: PIANO PRIMO accessibile, manca la segnalazione nel bagno attrezzato. PIANO SECONDO manca il bagno attrezzato.

35

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile SEDE GIUDICE DI PACE
Situato in viale DELLA REPUBBLICA, 241
Num. Inventario 812
data del rilievo 22/03/2011



Foto

Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Percorso eccessivamente lungo
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio) Non esiste X			
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore	X		Non a norma
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Quarto		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale corridoi e porte (4-A); (4-B); (5-A); (5-B); (5-C)
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Quinto		X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*		X	

Note: INACESSIBILE. Corridoi parzialmente accessibili. Mancano bagni attrezzati. L'ascensore non rispetta le norme e per eventuali adeguamenti dovrà essere coinvolto l'intero condominio.

36

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile PALAZZINA EX ASSESSORATO DELLO SPORT
Situato in via ROMA, 99
Num. Inventario 451
data del rilievo 11/03/2011

Foto



Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile		X	Scalini
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*		X	

Note: PIANO TERRA (non ha uffici attivi): è accessibile, ma il bagno presente necessita di ristrutturazione per essere adibito a bagno per disabili. PIANO PRIMO: manca il bagno attrezzato. Manca l'ascensore.

37

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile SEDE ANFFAS
Situato in via BORGOVALSUGANA, 85
Num. Inventario 451
data del rilievo 10/03/2011

Foto

Mappa

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Manca corda blanda davanti alle strisce pedonali (0-A)
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	(0-N) Difficile accesso al giardino retrostante.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		(0-D) Doppia anta. Anta senza fermo l=67
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Parziale. (0-F) anta singola l=70; (0-G) doppia anta. Anta senza fermo l=72
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X		X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: Infisso ingresso con anta apribile<80 cm. Infissi interni con anta apribile <75 cm

38

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile CENTRO SOCIALE DON MILANI
Situato in via A. DE GASPERI, 63
Num. Inventario 3521
data del rilievo 18/03/2011

Foto

Mappa

..

B	ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio) Non esiste X			
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Il bagno è parzialmente conforme al DM n°236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore Non esiste X			
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo Non esiste X			
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO *(requisiti minimi)*	X		

Note: