



ELABORATO 06.5



P.E.B.A.

Verde Attrezzato



Sindaco

Matteo Biffoni

Assessore all'Urbanistica

Valerio Barberis

Garante per l'Informazione e Partecipazione

Laura Zacchini

Progettista e Responsabile del Procedimento

Francesco Caporaso - Dirigente

Coordinamento Tecnico Scientifico

Pamela Bracciotti

Collaborazione alla Progettazione e Coordinamento Tecnico Scientifico

Antonella Perretta

Gruppo di Progettazione

Silvia Balli – Responsabile

Cinzia Bartolozzi, Aida Montagner,

Sara Gabbanini, Alessio Capecci

Contributi Specifici

Disciplina Insediamenti

Daniele Buzzegoli, Chiara Nostrato,

Valentina Ianni

Paesaggio

Catia Lenzi

Rete Ecologica

NEMO Srl

Forestazione Urbana

Stefano Boeri Architetti, Stefano Mancuso

Geologia, Idrogeologia e Sismica

Alberto Tomei

Idraulica

David Malossi

Perequazione

Stefano Stanghellini

Giurisprudenza

Enrico Amante

Elaborato di Rischio Incidente Rilevante

Simone Pagni

Cartografia

Martina Angeletti, Francesca Furter

Database Geografico

LDP Progetti GIS srl

Valutazione Ambientale Strategica

Luca Gardone - Gardone Associati
Fondazione CMCC, Georisk Engineering, Valeria Pellegrini

Processo Partecipativo e Comunicativo

SocioLab, Image, ControRadio

Hanno collaborato

Servizio Urbanistica

Alessandro Pazzagli - PEBA
Luca Piantini, Salvatore Torre, Rossella De Masi
Sonia Leone, Gianfranco D'Alessandro, Stefano Tonelli
Staff Amministrativo

Unità di Staff - Segreteria Assessorato

Patrizia Doni

Gabinetto del Sindaco e Patrimonio Comunale

Massimo Nutini, Francesco Fedi, Maria Candia Moscardi

Unità di Staff Statistica

Sandra Belluomini, Sandra Carmagnini

Servizio Edilizia Pubblica

Diletta Moscardi

Servizio Mobilità e Infrastrutture

Rossano Rocchi, Gerarda Del Reno,
Alessandro Adilardi, Edoardo Bardazzi

Servizio Governo del Territorio

Riccardo Pecorario, Basilio Palazzolo, Luciano Nardi

Unità di Staff Comunicazione e Partecipazione

Oretta Giunti, Teresa Di Giorgio

Servizio Sistema Informativo

Alessandro Radaelli, Alessandro Bandini, Federico Nieri.
Francesco Pacini, Mattia Gennari

Unità Rete Civica

Claudia Giorgetti, Vanessa Postiferi, Valentina Del Sapio, Valentino Bianco

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
Schede Verde Attrezzato

1

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINI DELLA PASSERELLA**

Situato in via **SANT'ANTONIO**

Num. **0001**

data del rilievo **04/04/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

2	<u>SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</u> <u>PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE</u>
A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE	
Immobile GIARDINO CENTRO VENTRONE	
Situato in via DELLE GARDENIE	
Num. 0002	
data del rilievo 04/04/2018	
	
Foto	
	
Mappa	

PIANO PER L'ACCESSIBILITA'
COMUNE DI PRATO

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	x		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	x		
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>	x		
Note:				

3

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO COLOMBO**

Situato in via **C. COLOMBO**

Num. **0003**

data del rilievo **04/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		x	
	B.3.1 Ingresso accessibile		x	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		x	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		x	
Note:				

4	<u>SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</u> <u>PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE</u>
----------	---

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO CORTE DELLE GIRANDOLE**

Situato in via **LAVARONE**

Num. **0004**

data del rilievo **04/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

5

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO DEGLI ULIVI**

Situato in viale **GALILEI**

Num. **0005**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

6 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobilie **GIARDINO MARCHINI**

Situato in via **MARCHINI**

Num. **0006**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	x		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	x		
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>	x		
Note:				

7 *SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE*
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A *INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE*

Immobile **GIARDINO MARX**

Situato in via **C. MARX**

Num. **0007**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

8 **SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobilie **GIARDINO CIPARRISSO**

Situato in via **A. BRESCI**

Num. **0008**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	x		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	x		
Note:				

9 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobilie **GIARDINO DE GASPERI**
Situato in via **A. DE GASPERI**
Num. **0009**
data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

10

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO EX MAGNOLFI**

Situato in via **CAPPONI**

Num. **0010**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

11

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO LA QUERCE**

Situato in via **A. BRESCI**

Num. **0011**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

12

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO LE MACINE**

Situato in via **A. PACINOTTI**

Num. **0012**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		X	
<p>Note: Il dislivello tra il piano stradale e il giardino non rende possibile di arrivare agevolmente allo spazio verde.</p>				

13

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO MONTEGRAPPA**

Situato in viale **MONTEGRAPPA**

Num. **0013**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	x		
Note:				

14

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO PICASSO**


Situato in via **PICASSO**

Num. **0014**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		X	
Note:				

15

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO PIER CIRONI**

Situato in viale **DELLA REPUBBLICA**

Num. **0015**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

16

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO RONDINE**

Situato in via **DELLA RONDINE**

Num. **0016**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		X	
Note:				

17 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO SACRA FAMIGLIA**
Situato in via **PAPA GIOVANNI XXIII**
Num. **0017**
data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

PIANO PER L'ACCESSIBILITA'
COMUNE DI PRATO

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		X	
Note:				

18

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO VIA MENABUONI**

Situato in via **MENABUONI**

Num. **0018**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
----------	--	----	--	---

Note:

19

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO CAMPACCIO**

Situato in via **DEL CAMPACCIO**

Num. **0019**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	x		
Note:				

20	<u>SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</u>
	<u>PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE</u>

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie GIARDINO CURIE
Situato in via MARIE CURIE
Num. 0020
data del rilievo 09/04/2018



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

21

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO DI FIGLINE**

Situato in via **FONDA DI FIGLINE**

Num. **0021**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

22

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINI GIOCAGIO'**

Situato in via **MARRADI**

Num. **0022**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	x		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	x		
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	x		
Note:				

23

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO LE BETULLAIE**

Situato in via **MEDAGLIE D'ORO**

Num. **0023**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X		
Note:				

24

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO REGINALDO GIULIANI**

Situato in via **R. GIULIANI**

Num. **0024**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

25

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO VIA TIRSO**

Situato in via **TIRSO**

Num. **0025**

data del rilievo **09/04/2018**




Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		X	
Note:				

26	<u>SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</u> <u>PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE</u>				
	A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Immobilabile GIARDINO BORGONUOVO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Situato in via G. BECHERINI</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Num. 0026</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">data del rilievo 09/04/2018</td> </tr> </table>		Immobilabile GIARDINO BORGONUOVO	Situato in via G. BECHERINI	Num. 0026	data del rilievo 09/04/2018
Immobilabile GIARDINO BORGONUOVO					
Situato in via G. BECHERINI					
Num. 0026					
data del rilievo 09/04/2018					
					
Foto					
					
Mappa					

PIANO PER L'ACCESSIBILITA'
COMUNE DI PRATO

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	x		
Note:				

27	<u>SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</u> <u>PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE</u>
-----------	---

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie GIARDINO F.LLI VENTURA
Situato in via F.LLI VENTURA
Num. 0027
data del rilievo 09/04/2018



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

28

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO FANFANI**

Situato in via **A. FANFANI**

Num. **0028**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		X	
Note:				

29

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobilie **GIARDINO GALCIANA**

Situato in via **BRASIMONE**

Num. **0029**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	x		
Note:				

30

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO IL TEATRO**

Situato in via **O. VALLECORSI**

Num. **0030**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	x		
Note:				

31

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO MALISETI**

Situato in via **CADUTI SENZA CROCE**

Num. **0031**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		x	
	B.3.1 Ingresso accessibile		x	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		x	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		x	
Note:				

32 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO MEDITERRANEO**
 Situato in via **MEDITERRANEO**
 Num. **0032**
 data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		X	
Note:				

33

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilabile **GIARDINO PRATOCCHIO**

Situato in via **MAGGIO 1898**

Num. **0033**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		X	
Note:				

34

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO SAN PAOLO**

Situato in via **A. VIVALDI**

Num. **0034**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	x		
Note:				

35

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO VERGAIO**

Situato in via **TRAVERSA DI VERGAIO**

Num. **0035**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		X	
Note:				

36 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobilabile **GIARDINO VIA GARIBALDI**
Situato in via **ANITA GARIBALDI**
Num. **0036**
data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		x	
	B.3.1 Ingresso accessibile		x	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		x	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		x	
Note:				

37

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO VIA VALORI**

Situato in via **VALORI**

Num. **0037**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note: Occorre intervenire sul marciapiede con adeguata rampa o scivolo.				

38

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO VIACCIA**


Situato in via **HERMADA**

Num. **0038**

data del rilievo **10/09/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		X	
----------	--	--	---	--

Note: Il giardino circondato da marciapiede con pali della illuminazione e privo di rampe d'accesso rendono difficile l'accesso ai portatori di handicap.

39

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO VIVALDI**

Situato in via **A. VIVALDI**

Num. **0039**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	x		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	x		
<p>Note: All'ingresso è presente uno scalino di 10 cm, non idoneo e che rende difficile arrivare agevolmente nello spazio verde.</p>				

40

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **ANTIPARCO CASCINE DI TAVOLA**

Situato in via **TRAVERSA DEL CROCIFISSO**

Num. **0040**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		x	
	B.3.1 Ingresso accessibile		x	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		x	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		x	
Note:				

41 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO BADIE**
Situato in via **DELLE BADIE**
Num. **0041**
data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		
B.1.1		X	
B.1.2		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		
B.2.1		X	
B.2.2		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		
B.3.1	X		
B.3.2		X	
B.3.3		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		
B.4.1		X	
B.4.2		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		X
Note: Occorre realizzare dalla strada percorso agevolato con relativa segnaletica e posto riservato disabili.			

42

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO CASALE**

Situato in via **DON GIULIO FACIBENI**

Num. **0042**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		x	
	B.3.1 Ingresso accessibile		x	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		x	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		x	
Note:				

43

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO DI IOLO**

Situato in via **A. DA QUARATA**

Num. **0043**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		X	
Note:				

44

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO FERRARIS**

Situato in via **GALILEO FERRARIS**

Num. **0044**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<p>Note: Occorre realizzare adeguati scivoli e rampe di superamento dislivelli sul marciapiede perimetrale che si trova più alto rispetto al livello del giardino.</p>				

45

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO GIRAMONTE**

Situato in via **DI GIRAMONTE**

Num. **0045**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE <i>(requisiti minimi)</i>		X	
Note:				

46

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO GRIGNANO**

Situato in via **W. TOBAGI**

Num. **0046**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

47

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO SAN GIORGIO**

Situato in via **C. DAMI**

Num. **0047**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

48

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO TOBBIANA**

Situato in via **DELL'ORSA MINORE**

Num. **0048**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	x		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	x		
Note:				

49

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO TOBBIANA**

Situato in via **VULCANO**

Num. Inventario **0049**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	x		
Note:				

50

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobilie **GIARDINO TURCHIA**

Situato in via **TURCHIA**

Num. **0050**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile		X	
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)		X	
----------	--	--	---	--

Note: Il marciapiede d'accesso al giardino è privo di rampe, c'è uno scalino di 10 cm che non rende possibile arrivare agevolmente nello spazio verde.

51

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO VIA BEETHOVEN**

Situato in via **BEETHOVEN**

Num. **0051**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (<i>requisiti minimi</i>)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

52

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **GIARDINO VIA BELLANDI**

Situato in via **E. BELLANDI**

Num. **0052**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

53

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO VIA GIANNI**

Situato in via **LAPO GIANNI**

Num. **0053**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

54

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie **GIARDINO VIA PASTORE**

Situato in via **G. PASTORE**

Num. **0054**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	x		
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		x	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	x		
Note:				

55 SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIA ROMA**
 Situato in via **ROMA**
 Num. **0055**
 data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

PIANO PER L'ACCESSIBILITA'
COMUNE DI PRATO

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
	B.3.1 Ingresso accessibile	X		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
Note:				

56

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **PARCO LIBERAZIONE E PACE - EX IPODROMO**

Situato in via **DEL PURGATORIO**

Num. **0056**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

B <i>ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</i>				
		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	x		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		x	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	x		
B.2	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		x	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
B.3	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	x		
	B.3.1 Ingresso accessibile	x		
	B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		x	
	B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	x		
B.4	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		x	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		x	
	B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		x	
C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)	x		
Note:				