





ELABORATO **06.1**



P.E.B.A.

Edilizia Scolastica



GRUPPO DI LAVORO



Sindaco

Matteo Biffoni

Assessore all'Urbanistica

Valerio Barberis

Garante per l'Informazione e Partecipazione

Laura Zacchini

Progettista e Responsabile del Procedimento

Francesco Caporaso - Dirigente

Coordinamento Tecnico Scientifico

Pamela Bracciotti

Collaborazione alla Progettazione e Coordinamento Tecnico Scientifico

Antonella Perretta

Gruppo di Progettazione

Silvia Balli – Responsabile
Cinzia Bartolozzi, Aida Montagner,
Sara Gabbanini, Alessio Capecchi
Chiara Bottai

Contributi Specifici

Disciplina Insediamenti

Daniele Buzzegoli, Chiara Nostrato,
Valentina Ianni

Paesaggio

Catia Lenzi

Rete Ecologica

NEMO Srl

Forestazione Urbana

Stefano Boeri Architetti, Stefano Mancuso

Geologia, Idrogeologia e Sismica

Alberto Tomei

Idraulica

David Malossi

Perequazione

Stefano Stanghellini

Aspetti giuridici

Enrico Amante

Elaborato di Rischio Incidente Rilevante

Simone Pagni

GRUPPO DI LAVORO



Cartografia

Martina Angeletti, Francesca Furter

Elaborati grafici di sintesi

Cosimo Balestri

Archeologia

David Manetti

Database Geografico

LDP Progetti GIS srl

Valutazione Ambientale Strategica

Luca Gardone - Gardone Associati

Fondazione CMCC, Georisk Engineering, Valeria Pellegrini

Processo Partecipativo e Comunicativo

SocioLab, Image, ControRadio

Hanno Collaborato

Servizio Urbanistica

Alessandro Pazzagli - PEBA

Luca Piantini, Salvatore Torre, Rossella De Masi

Sonia Leone, Gianfranco D'Alessandro, Stefano Tonelli

Staff Amministrativo

Unità di Staff - Segreteria Assessore

Patrizia Doni

Gabinetto del Sindaco e Patrimonio Comunale

Massimo Nutini, Francesco Fedi, Maria Candia Moscardi

Unità di Staff Statistica

Sandra Belluomini, Sandra Carmagnini

Servizio Edilizia Pubblica

Diletta Moscardi

Servizio Mobilità e Infrastrutture

Rossano Rocchi, Gerarda Del Reno, Daniela Pellegrini

Alessandro Adilardi, Edoardo Bardazzi

Servizio Governo Del Territorio

Riccardo Pecorario, Basilio Palazzolo, Luciano Nardi

Unità di Staff Comunicazione e Partecipazione

Oretta Giunti, Teresa Di Giorgio

Servizio Sistema Informativo

Alessandro Radaelli, Alessandro Bandini, Federico Nieri.

Francesco Pacini, Mattia Gennari

Unità Rete Civica

Claudia Giorgetti, Vanessa Postiferi, Valentina Del Sapi, Valentino Bianco

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Schede Edilizia Scolastica

1b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA ABATONI**


Situato in via **BOLOGNA**, 461

Num. Inventario **3074**

data del rilievo **29/06/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Rampa al cancello senza ripiano di sosta.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Presenza di gradini.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	Scalino per andare in giardino.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non è segnalato. Manca maniglione al lavabo.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PIANO TERRA: Accessibile. PIANO PRIMO: Non accessibile. ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Non accessibile.

2a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO ARCOBALENO**


Situato in via **ARCOBALENO, 2**

Num. Inventario **3051**

data del rilievo **02/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	Manca segnaletica verticale.	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1	Presenza di segnaletica	X		
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	L'accessibilità è limitata dalla rampa carrabile con troppa pendenza.	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	(0-A) Rampa carrabile con troppa pendenza.	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	Accesso verso l'esterno con scalino.	
B.4	Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	Però tutte le uscite verso l'esterno hanno lo scalino sulla soglia.	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	Scalino (0-C)	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: L'accessibilità è garantita anche se la rampa di accesso è molto ripida. I gradini verso l'esterno sono dati dagli infissi in alluminio, pericolosi per i bambini.

3b

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA BADIE - LE FONTI**

Situato in via **RIGHI, 75**

Num. Inventario **3068**

data del rilievo **14/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	Principalmente carrabile
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	Principalmente carrabile
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo		X	L'allarme antincendio non si sente bene in tutta la scuola.
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile		X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato		Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		Non esiste X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo		Non esiste X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino		Non esiste X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO: non accessibili, c'è un unico cancello per l'ingresso dei bambini e degli autoveicoli.

PIANO TERRA: Il servizio igienico attrezzato è presente esclusivamente nella scuola elementare contigua (scuola elementare Mezzana-Le Fonti).

3c

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE BADIE - LE FONTI**

Situato in via **PASTEUR, 3**

Num. Inventario **3068**

data del rilievo **14/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		L'allarme antincendio non si sente bene in tutta la scuola.
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Manca maiglione al wc
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Manca maniglione al wc
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: L'accesso da via delle Badie, che è quello destinato per l'ingresso pomeridiano alla palestra per le società sportive, è difficoltoso a causa di una rampa ripida.

4a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO LE BADIE**


Situato in via **AUGUSTO RIGHI, 79**

Num. Inventario **3052**

data del rilievo **14/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Il cancello ha dimensioni per far passare le auto.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Presenza di piccoli gradini alle uscite.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note:

5b

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA BORGOVALSUGANA**


Situato in via **BORGOVALSUGANA, 153**

Num. Inventario **5068**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		E' lontano.
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		E' accessibile solo il giardino sul fronte, mentre al giardino sul retro e sulla destra si accede tramite tre gradini.
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		Scalinii alle uscite.
B.6 Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1 Ingresso accessibile	X		Presenza di una rampa/raccordo-scalino senza piano di sosta davanti all'ingresso.
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11 Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: PERCORSO INTERNO AL PERIMETRO: E' accessibile solo il giardino sul fronte, mentre al giardino sul retro e sulla destra si accede tramite tre gradini.

6a

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

6b

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA BORGOSANPAOLO**


Situato in via **SAN PAOLO, 149 (MATERNA)**, via **SAN PAOLO, 143 (NIDO)**

Num. Inventario **3060**

data del rilievo **14/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Le uscite verso il giardino hanno lo scalino.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		Tutte le uscite verso l'esterno hanno lo scalino
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	Non esiste X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)

X

Note: ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Accessibilità limitata dalla presenza di gradini alle uscite verso l'esterno.

7a

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO BORGONUOVO**


Situato in via **G. PAISIELLO, 39**

Num. Inventario **3053**

data del rilievo **14/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	Solo carrabile.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Tutte le uscite verso l'esterno hanno uno scalino. Presenza di un gradino lungo tutto il perimetro dell'edificio.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		Anche se ci sono scalini ad ogni uscita.
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile		X	Presenza di un gradino.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Pavimentazione del loggiato pericolosa.

8c

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE BORGONUOVO-BOCCHERINI**

Situato in via **MUZIO CLEMENTI, 33**

Num. Inventario **3087**

data del rilievo **14/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Presenza di un gradino. Inoltre l'ingresso pomeridiano alla palestra è inaccessibile.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	Non accessibile la zona del refettorio.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		Ascensore non a norma.
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PIANO TERRA: Uno scalino impedisce l'accesso dalla porta principale; il refettorio non è accessibile.

9c

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE "A. BRUNI"**


Situato in via **DI BRUGNANO, 20 - loc. Casale**

Num. Inventario **3108**

data del rilievo **17/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	Ci sono dei gradini che rendono inaccessibile il giardino.	
B.4 Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1 Ingresso accessibile	X		
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11 Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
<p>Note: ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Non accessibile, poiché le uscite delle aule verso l'esterno hanno tutte dei gradini.</p>			

10d

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE BURICCHI**


Situato in via **GALCIANESE, 20/F**

Num. Inventario **3112**

data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Solo wc uomini.
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PIANO TERRA: Accessibile. La sala docenti è raggiungibile solo da gradini. PIANO INTERRATO: non accessibile. PIANO PRIMO: Accessibile. WC per disabile solo per uomini. PIANO SECONDO: non accessibile. ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Accessibile

11b

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA CAFAGGIO**


Situato in via **ROMA, 317**

Num. Inventario **3091**

data del rilievo **21/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		L'ingresso su via Roma non è accessibile. L'ingresso da via Miliotti è accessibile.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Manca maniglione al lavabo.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Percorsi esterni accessibili da via Miliotti. La zona del giardino con la pioggia è inaccessibile a causa del formarsi di grandi pozze d'acqua.
--

12c

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE CAFAGGIO - LAURA POLI**


Situato in via **MILIOTTI, 2**

Num. Inventario **5045**

data del rilievo **07/02/2011**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		A comune con la scuola materna adiacente.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Manca la cordablanda in prossimità delle strisce pedonali.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Ce ne sono 2 ed in entrambi manca la segnalazione. Entrambi hanno solo maniglioni verticali.
B.7	Presenza di ascensore	X		La placca esterna non ha caratteri Braille.
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Ce ne sono 2 ed in entrambi manca la segnalazione. Entrambi hanno solo maniglioni verticali.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: L'edificio è accessibile in ogni sua parte. I bagni sono parzialmente conformi al DM n.236 del 14/06/1989.

13e

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **DIREZIONE DIDATTICA CAFAGGIO**


Situato in via **ROMA**, 266a

Num. Inventario **5068**

data del rilievo **14/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Raggiungibile, ma non accessibile.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore	X		Tipo montapiano.
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	Locali tecnici.
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Da misurare.
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste	X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		

Note: L'ascensore è di tipo "montapiano". Il piazzale sul retro della scuola non è accessibile.

PIANO TERRA e PIANO PRIMO: Non accessibili, manca il servizio igienico attrezzato su entrambi i piani. PIANO SECONDO: Accessibile. E' presente un servizio igienico attrezzato.

14c

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE ITALO CALVINO - FIGLINE**


Situato in via **DI NATRETA, 1**

Num. Inventario **3090**

data del rilievo **14/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		Al piano primo per accedere alla scala antincendio c'è un gradino.
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989. Non è segnalato.
B.7	Presenza di ascensore servoscala	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		Servoscala scomodo.
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PIANO PRIMO: Non accessibile.

15b

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA CASTELNUOVO**


Situato in via **DI CASTELNUOVO, 40**

Num. Inventario **3077**

data del rilievo **14/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	Solo tramite scale.
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: Manca posto auto riservato. Non c'è ascensore. Manca il servizio igienico attrezzato su ciascun piano.

16b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA CHIESANUOVA**


Situato in via **TOTI**, 40/1

Num. Inventario **3092**

data del rilievo **11/03/2011**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		L'ingresso avviene da via Toti attraverso l'ingresso carrabile (0-C).
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	Il bagno presente ha le dimensioni ma non è attrezzato come da DM n°236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X	
----------	---	---	--

Note: Manca l'attrezzatura del bagno per disabili.

17a

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO CIALDINI**


Situato in via **B. CIALDINI, 4**

Num. Inventario **3065**

data del rilievo **14/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	Presenza di gradini da superare.
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1 Ingresso accessibile		X	
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore	X		Ascensore non a norma (E' di piccole dimensioni)
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10 Accessibilità Piano Secondo		X	
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	Le zone segnate con (2-E) non sono accessibili causa tetto basso.
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11 Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)			
		X	

Note: Manca il posto auto riservato. Percorso interno al perimetro non accessibile. Manca un servizio igienico attrezzato su ciascun piano. La terrazza al secondo piano non è accessibile a causa di gradini da superare.

18c

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE CILIANI**


Situato in via **TARO**, 56

Num. Inventario **3092**

data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	Presenza di scalini.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile		X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non rispondente al DM n.236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		Solo nell'ala sx.
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: L'ascensore è presente solo nella parte sx, per cui l'ala dx a piano terra non è accessibile. Il primo piano non è accessibile.

PERCORSO INTERNO AL PERIMETRO: Non accessibile. **PIANO TERRA:** Accessibile. **PIANO PRIMO:** Non accessibile, poiché privo di bagno attrezzato.

19b

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA CILIANUZZO**

Situato in via **CILIANUZZO, 10**

Num. Inventario **3075**

data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Presenza di scalini da superare.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PIANO PRIMO: non è accessibile perché mancano ascensore e servizio igienico attrezzato.

20d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE PIER CIRONI**

Situato in viale **DELLA REPUBBLICA, 17/19**

Num. Inventario **3116**

data del rilievo **24/06/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	Non c'è scivolo di collegamento tra strisce e marciapiede.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non è segnalato. C'è un lettino.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Utilizzato come deposito inservienti.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Utilizzato come deposito inservienti.
B.11	Accessibilità Piano Uffici		X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: A piano terra il bagno attrezzato è fatiscente. Ai piani primo e secondo i bagni attrezzati non rispondono completamente al DM n. 236 del 14/06/1989, inoltre sono utilizzati come depositi.

PIANO UFFICI: Non accessibile.

21d

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE CONVENEVOLE**


Situato in via **PRIMO MAGGIO, 40**

Num. Inventario **3386**

data del rilievo **15/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Presenza di un piccolo scalino all'accesso della palestra.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
	B.6.1 Ingresso accessibile	X		
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Presenza di un banco di scuola.
B.7	Presenza di ascensore	X		E' presente anche un montacarichi.
B.8	Accessibilità Piano Interrato	X		
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo/3°/4°	X		
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Palestra		X	
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	Percorso scomodo.
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	Docce non accessibili.
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: I bagni attrezzati non sono completamente rispondenti al DM n. 236 del 14/06/1989. Presenza di un ascensore e di un montacarichi. L'edificio è accessibile all'interno ma non lo sono gli accessi esterni.

22b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


22c

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE COLLODI**
Situato in via **DEL PURGATORIO, 26**
Num. Inventario **3064**
data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Per il "Blocco A" è lontano.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		Non è accessibile il "Blocco A" perché manca il servizio igienico attrezzato.
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Nel "Blocco B" c'è, manca nel "Blocco A".
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		Non è accessibile il "Blocco A" perché manca il servizio igienico attrezzato.
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Nel "Blocco B" c'è, manca nel "Blocco A".
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		Non è accessibile il "Blocco B" perché manca il servizio igienico attrezzato.
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Nel "Blocco A" c'è, manca nel "Blocco B".
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Il Blocco A ospita la scuola materna - il Blocco B ospita la scuola elementare. Nella materna il bagno attrezzato è solo al secondo piano. I servizi igienici attrezzati non sono segnalati.

23b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA CORRIDONI**


Situato in via **CORRIDONI, 15 - Zona Ciliani**

Num. Inventario **3063**

data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Ci sono gradini che rendono completamente non accessibile.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		Esistono però piccoli gradini alle uscite dell'edificio verso l'esterno.
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: All'interno della scuola non esiste un servizio igienico attrezzato.

24c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE S. D'ACQUISTO - TAVOLA**


Situato in via **G. BRAGA, 13**

Num. Inventario **3102**

data del rilievo **15/09/2009**



Foto




Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
		SI	NO
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro	X	
B.2.1	Presenza di segnaletica	X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	L'unico accesso è tramite una rampa, perché esiste un gradino lungo tutto il perimetro della scuola.
B.4	Orientamento nell'edificio	X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	Al piano terreno scalini alle uscite verso l'esterno.
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	Presenza di uno scalino.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non è segnalato. E' usato come deposito.
B.7	Presenza di ascensore	X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9	Accessibilità Piano Primo	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non è segnalato. E' usato come deposito.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X	
---	---	--

Note: Manca posto auto riservato. Tutte le uscite verso l'esterno a piano terra hanno uno scalino.

<i>25b</i>	<i>SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE</i>
<i>25c</i>	
<i>A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE</i>	
<p>Immobile SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "C.A. DALLA CHIESA" Situato in via P. PICASSO, 17 Num. Inventario 3071 data del rilievo 26/06/2009</p>	
	
Foto	
	
Mappa	

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		Ci sono due scale di emergenza esterne.
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
	B.6.1 Ingresso accessibile	X		
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Utilizzato come deposito. La porta si apre verso l'interno.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Usato come deposito. Il lavandino non è funzionante.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)

Note:

26c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI**


Situato in via **DI VERGAIO, 12**

Num. Inventario **3100**

data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Presenza di scalini.
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1 Ingresso accessibile	X		
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non completamente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989.
B.7 Presenza di ascensore	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non è segnalato. E' usato come deposito. Non completamente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989.
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11 Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
---	---	--	--

Note: ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Non accessibile per la presenza di scalini.

27c

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE FABRIZIO DE ANDRE' - CASTELLINA**


Situato in via **G. CAPPONI, 51**

Num. Inventario **3095**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro	X	
B.2.1	Presenza di segnaletica	X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	Solo l'area raggiungibile con la rampa.
B.3.2	Non esiste		
B.4	Orientamento nell'edificio	X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	
B.7	Presenza di ascensore	X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste	X
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non completamente rispondente al DM n. 236 del 14/07/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste	X
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non completamente rispondente al DM n. 236 del 14/07/1989.
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste	X
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	Solo aula computer e refettorio.
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Ai piani primo e secondo i bagni sono da adeguare. Per raggiungere l'aula computer e il refettorio al piano mezzanino è stato inserito un ascensore. Sempre al piano mezzanino ci sono due aule non accessibili.

28d

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE DON BOSCO - VIACCIA**


Situato in via **PISTOIESE, 558/E**

Num. Inventario **3120**

data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO		
	SI	NO
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X
B.2.1 Presenza di segnaletica		X
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X
B.4 Orientamento nell'edificio		X
B.4.1 Presenza di segnaletica		X
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1 Ingresso accessibile	X	
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Nel bagno dei maschi.
B.7 Presenza di ascensore	X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X		
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9 Accessibilità Piano Primo		X
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X
B.10 Accessibilità Piano Secondo		X
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X
B.11 Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X		
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali		
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		


C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		
	X	

Note: ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Non accessibile. PIANI PRIMO e SECONDO: Non accessibili per mancanza di servizi igienici attrezzati.

29d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE ENRICO FERMI**Situato in via **GHERARDI, 66**Num. Inventario **3106**data del rilievo **21/02/2018**

Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	Presenza di rampa senza ripiani di sosta.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	Non esiste	X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		Ci sono scale di emergenza esterne.
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato. Usato dai professori.
B.7	Presenza di ascensore	X		Ascensore non a norma. Non ha chiusura automatica durante la sosta al piano.
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste	X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Presenza di gradini per raggiungere l'esterno.
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato. Usato come deposito custodi.
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato. Usato come punto caffè.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste	X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato. Usato come stanzino.
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste	X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: I servizi igienici attrezzati non sono completamente rispondenti al DM n: 236 del 14/06/1989. PERCORSO INTERNO AL PERIMETRO (esterno all'edificio): Non accessibile perché presenza di rampa senza ripiani di sosta.

30d

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**


Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE E. FERMI SUCCURSALE**
Situato in via **CORSANI, 17**

Num. Inventario **3126**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Principalmente carrabile.
B.2 Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Presenza di gradini.
B.4 Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1 Ingresso accessibile	X		
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato.
B.7 Presenza di ascensore	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato.
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste	X		
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11 Accessibilità Piano Terzo Mezzanino Non esiste X			
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)

X

Note: I servizi igienici attrezzati non sono completamente rispondenti al DM n. 236 del 14/06/1989. PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO: Non accessibili. ZONA ATTREZZATA ESTERNA ALL'EDIFICIO: Non accessibile.

31b

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA FERRUCCI**


Situato in via **FERRUCCI**, 416

Num. Inventario 3070

data del rilievo **23/06/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
		SI	NO
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
			Non c'è continuità tra marciapiede e rampa di accesso.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X
B.2.1	Presenza di segnaletica		X
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X
B.4.1	Presenza di segnaletica		X
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	Presenza di scala REI.
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Presenza di fasciatoio all'interno. Non è completamente rispondente al DM n. 236 del 14/06/2989.
B.7	Presenza di ascensore		X
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9	Accessibilità Piano Primo		X
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)			
		X	

Note: PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO: Non accessibili. PIANO PRIMO: Non accessibile.

32b

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA FIGLINE**


Situato in via **CANTAGALLO**, 250 - loc. Figline

Num. Inventario **5067**

data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Percorso lungo e tortuoso.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Percorso lungo e tortuoso.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo			
B.6	Accessibilità Piano Terreno	Non esiste X		
B.6.1	Ingresso accessibile			
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.7	Presenza di ascensore	X		Ascensore del museo attiguo.
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		Scomodo tramite ascensore museo.
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: L'ascensore è del museo attiguo, ma non può essere usato ufficialmente, non ci sono accordi con il museo.

33b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA FONTANELLE**


Situato in via **DEL PALASACCIO, 7**

Num. Inventario **3057**

data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Si accede ad un ingresso laterale tramite una rampa. L'ingresso principale non è accessibile.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Percorsi esterni sconnessi. Giardino senza percorsi.
B.4	Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non è completamente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Manca posto auto riservato. E' accessibile solo l'ingresso laterale. Le scale esterne sono pericolose. PIANO PRIMO: Non accessibile.			
---	--	--	--

34d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE FONTANELLE - IVANA MARCOCCI**


Situato in via **ARDENGO SOFFICI**, 30

Num. Inventario **3093**

data del rilievo **15/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO		
	SI	NO
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro	X	
B.2.1 Presenza di segnaletica	X	
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	Rampa con forte pendenza.
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	
B.4 Orientamento nell'edificio	X	
B.4.1 Presenza di segnaletica	X	
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1 Ingresso accessibile	X	
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7 Presenza di ascensore	X	Ascensore non a norma. Dimensioni ridotte, non ha apertura automatica porte.
B.8 Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9 Accessibilità Piano Primo	X	
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.10 Accessibilità Piano Secondo	X	
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.11 Accessibilità Palestra	X	
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	Presenza scalini all'ingresso.
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	

C	ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X	
----------	---	---	--

Note: PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO: Non accessibili.

35b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA GALCIANA**


Situato in via **BACCIO VALORI, 1**

Num. Inventario **3054**

data del rilievo **16/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Rampa troppo ripida.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Presenza di scalino.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Utilizzato come ripostiglio.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Manca posto auto riservato. ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Non accessibile.

36a

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

36b

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA GALILEI**


Situato in via **ADA NEGRI, 57**

Num. Inventario **3055**

data del rilievo **30/06/2009**



Foto



Mappa

B**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Da via Ada Negri.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Su via Ada Negri.
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Non esiste percorso accessibile per il laboratorio.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
	B.6.1 Ingresso accessibile	X		Su via Ada Negri.
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore		X	Non necessario
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Mancano servizi igienici attrezzati.

37b

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

37c

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE GESCAL - DON MILANI**


Situato in via **DELLE GARDENIE, 73**

Num. Inventario **3103**

data del rilievo **16/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Lontano.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	Presenza di un gradino. Rampa di accesso senza piani di sosta e principalmente carrabile.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		Presenza di un piccolo gradino.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato.
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PERCORSO INTERNO AL PERIMETRO (esterno all'edificio): Non accessibile. I servizi igienici attrezzati sono parzialmente rispondenti al DM n. 236 del 14/06/1989.

37d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE GESCAL - SEM BENELLI**


Situato in via **DELLE GARDENIE, 73**

Num. Inventario **3103**

data del rilievo **16/09/2009**



Foto



Mappa


B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	Rampa senza piani di sosta e principalmente carrabile.	
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
	B.6.1 Ingresso accessibile	X	Presenza di un piccolo gradino.	
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non segnalato.	
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non segnalato.	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non segnalato.	
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PERCORSO INTERNO AL PERIMETRO (esterno all'edificio): Non accessibile. I servizi igienici attrezzati sono parzialmente rispondenti al DM n. 236 del 14/06/1989.

38b	38c	<u>SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</u> <u>PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE</u>
38e	38f	
A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE		
<p>Immobile SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, DIREZIONE DIDATTICA E CENTRO DISABILI GHANDI Situato in via R. MANNOCCI, 23 Num. Inventario 3017 data del rilievo 16/09/2009</p>		
 <p>Foto</p>		
 <p>Mappa</p>		

B**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		In direzione didattica
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		Uffici direzione didattica.
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Alcuni servizi igienici attrezzati sono parzialmente rispondenti al DM n.236 del 14/06/1989.

39c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE CESARE GUASTI**

Situato in via **S. CATERINA**, 14

Num. Inventario **3084**

data del rilievo **16/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989. La porta dell'antibagno non è accessibile.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989. La porta dell'antibagno non è accessibile.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Mezzanino		X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: MENSA: Raggiungibile con difficoltà.

40b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA IL CAMPINO**


Situato in via **AMENDOLA, 31**

Num. Inventario **3080**

data del rilievo **24/06/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.1.1	Presenza posti auto riservati			Senza segnaletica.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>		E' accessibile l'ingresso secondario, ma il marciapiede è in pessime condizioni. Per raggiungere l'ingresso principale è necessario superare una gradinata.
B.2	Orientamento esterno al perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>		Dall'ingresso secondario tramite rampa.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.4	Orientamento nell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.4.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>		E' accessibile l'ingresso secondario e non quello principale.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>		Parzialmente rispondente al DM N. 236 DEL 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>		Dall'esterno tramite la rampa.
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.9	Accessibilità Piano Primo	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste <input checked="" type="checkbox"/>		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste <input checked="" type="checkbox"/>		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>		

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: ACCESSO SECONDARIO LATERALE: Ingresso difficoltoso e rampa con pendenza superiore all'8%. PIANO INTERRATO: Non accessibile. PIANO PRIMO: Non accessibile.

41b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA IL PINO**


Situato in via **GALCIANESE, 20/E**

Num. Inventario **5052**

data del rilievo **16/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Lontani, dalla parte opposta della strada.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Presenza di un piccolo gradino.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Ci sono cordoli che impediscono l'accesso al giardino.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PERCORSO PEDONALE CHE PORTA ALL'INGRESSO: Parzialmente accessibile per la presenza di un piccolo gradino. ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Non accessibile.

42d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE LEONETTO TINTORI - IOLO**


Situato in via **DELLA POLLÀ, 34**

Num. Inventario **3107**

data del rilievo **16/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Il percorso per l'accesso pomeridiano alla palestra è principalmente carrabile.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		Presenza di piccolo scalino sulla soglia.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non è segnalato.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non è segnalato.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità pomeridiana Palestra	X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		Presenza di piccolo scalino sulla soglia.
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PIANO TERRA: Presenza di piccoli scalini su tutte le soglie. Alcuni servizi igienici attrezzati non sono completamente rispondenti al DM n. 236 del 14/06/1989.

43a

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO LA QUERCE**


Situato in via **FIRENZE**, 310

Num. Inventario **3516**

data del rilievo **26/06/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	Lontano dall'ingresso.	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	Principalmente carrabile.	
B.2	Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1	Presenza di segnaletica	X		
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	Presenza di un piccolo gradino.	
B.4	Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non segnalato. Presenza all'interno di un armadietto. La porta non si chiude.	
B.7	Presenza di ascensore	X	Ascensore non a norma X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	Presenza di piattaforma elevatrice per superare 6 gradini.	
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non segnalato. Utilizzato come ripostiglio.	
B.10	Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PERCORSI ESTERNI: Il percorso per raggiungere l'ingresso è principalmente carrabile.

44d

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE LIPPI**


Situato in via **CORRIDONI, 11**

Num. Inventario **3384**

data del rilievo **01/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	Solo carrabile.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Rampa con pendenza >8%
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato. Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		Non ha apertura automatica delle porte, la cabina ha dimensioni ristrette, si forma un gradino tra cabina e piano.
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo		X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: PERCORSO CHE PORTA ALL'INGRESSO: Non c'è distinzione tra passaggio pedonale e passaggio carrabile.

PERCORSO INTERNO AL PERIMETRO: Non accessibile per la rampa con pendenza >8%.

PIANO TERRA: Palestra accessibile. PIANI SECONDO e TERZO: Non accessibili. ASCENSORE: Presenza di problematiche.

45f

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **BIBLIOTECA LIPPI**


Situato in via **CORRIDONI**, 11

Num. Inventario **3384**

data del rilievo **01/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	Solo carrabile.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PERCORSO CHE PORTA ALL'INGRESSO: Non c'è distinzione tra passaggio pedonale e passaggio carrabile.
SPAZIO POLIVALENTE: necessita di realizzazione servizio igienico attrezzato.

46d

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE C. MALAPARTE**


Situato in via **F. BALDANZI, 18**

Num. Inventario **3122**

data del rilievo **23/06/2009**



Foto



Mappa


B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Manca lo scivolo.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato. Usato come deposito. Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Presenza di banchi scolastici.
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo		X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: POSTO AUTO RISERVATO: Manca lo scivolo di collegamento con il marciapiede. PIANI SECONDO e TERZO: Non accessibili perché mancanti di servizio igienico attrezzato.
--

47a	<p align="center"><u>SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</u></p> <p align="center"><u>PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE</u></p>
47b	
A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE	
Immobile ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA MALISSETI Situato in via CEFALONIA, 12 Num. Inventario 3058 data del rilievo 30/06/2009	
	
Foto	
	
Mappa	

B**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		Su via Cefalonia.
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Su via Cefalonia.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Presenza di piccolo gradino.
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Tutte le uscite verso l'esterno hanno un piccolo gradino dovuto alle soglie.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
	B.6.1 Ingresso accessibile	X		
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C**ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note:

48d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE DON BOSCO - MALISETI**


Situato in via **ISOLA DI LERO**

Num. Inventario

data del rilievo **07/02/2011**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	Sono previsti nel progetto, ma non sono ancora stati realizzati.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		Non esiste □
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		La rampa (0-C) non ha parapetto per cui può essere pericolosa in caso di incendio.
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Lo spazio sotto la scala principale e il controvento non permettono il passaggio in sicurezza.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Ce ne sono 2 ed in entrambi manca: segnalazione, il palo.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		Fino a quando non sarà attivo l'ascensore
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Ce ne sono 2 ed in entrambi manca: segnalazione, il palo.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		Fino a quando non sarà attivo l'ascensore
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Ce ne sono 2 ed in entrambi manca: segnalazione, il palo.
B.11	Accessibilità Piano Terzo	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: I percorsi esterni al perimetro saranno del tutto accessibili quando saranno terminati i lavori in progetto. L'area interna al perimetro è già accessibile.

I bagni sono parzialmente conformi al DM n.236 del 14/06/1989.

I tiranti (2-B) possono creare problemi per i non vedenti. La rampa dell'uscita di sicurezza a piano terra non ha ringhiera.

49b**49c**

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE MASCAGNI**


Situato in via **A. TOSCANINI, 6**

Num. Inventario **3072**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

SI

NO

SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	Accessibile dalla palestra.
B.2	Orientamento esterno al perimetro	X	
B.2.1	Presenza di segnaletica	X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	Non esiste
B.4	Orientamento nell'edificio	X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	
B.7	Presenza di ascensore	X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste	X
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.11	Accessibilità Palestra	Non esiste	X
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: All'interno dell'edificio scolastico è presente un servizio igienico attrezzato.

50d

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLE GIOVAN BATTISTA MAZZONI - SCUOLA MEDIA**


Situato in via **SAN SILVESTRO, 11**

Num. Inventario **3123**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1	Presenza di segnaletica	X		Marcia piede con strisce tattili per non ipovedenti.
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Pavimentazione sconnessa. La rampa, ricavata sulle scale esterne, può creare delle difficoltà per chi la utilizza.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Non esiste
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/07/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste	X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Presenza scalini
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/07/1989.
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/07/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste	X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/07/1989.
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste	X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/07/1989.

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Manca posto auto riservato. E' possibile entrare esclusivamente dal cancello carrabile. I servizi igienici attrezzati non sono segnalati e sono parzialmente rispondenti al DM n. 236 del 14/07/1989. PIANO COPERTURA: Non accessibile, perché è raggiungibile solo tramite le scale.

51b

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

51c

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA ed ELEMENTARE A. MEONI**


Situato in via **CANTAGALLO, 37**

Num. Inventario **3088**

data del rilievo **01/07/2009**



Foto



Mappa

B**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Manca raccordo tra marciapiede e strisce pedonanali per chi usufruisce del semaforo a richiesta posto di fronte alla scuola.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Presenza di scalini.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Solo nella parte della scuola materna. Non è sufficientemente grande per collocare un lettino.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C**ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO: Manca posto auto riservato ed è limitata l'accessibilità di chi deve attraversare la strada. ZONA ATTREZZATA INTERNA AL PERIMETRO: Accessibilità lievemente limitata dalla presenza di piccoli gradini.
 PIANO TERRA: Il servizio igienico attrezzato è presente solo nella parte della scuola materna. PIANO PRIMO: Il servizio igienico attrezzato è parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.

52b

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

52c

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA ed ELEMENTARE G. P. MEUCCI**
 Situato in viale **GALILEI**, 160 (MATERNA) e in via **MARRADI**, 2 (ELEM.)
 Num. Inventario **3073**
 data del rilievo **29/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X
B.2.1	Presenza di segnaletica		X
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X
B.4.1	Presenza di segnaletica		X
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non segnalato. Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989. Non c'è posto per il lettino.
B.7	Presenza di ascensore	X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9	Accessibilità Piano Primo	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	Presenza di gradini per raggiungere la terrazza.
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989. Non c'è posto per il lettino.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)

X

Note: PIANI TERRA e PRIMO: I servizi igienici attrezzati non sono adatti per l'utilizzo da parte di bambini con forte handicap, infatti le loro dimensioni non permettono il posizionamento di un lettino per il cambio.

53b

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA MEZZANA**

Situato in via **VIOTTOLO DI MEZZANA, 96**

Num. Inventario **3071**

data del rilievo **18/03/2011**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro	X	
B.2.1	Presenza di segnaletica	X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	Marciapiede senza corda blanda h=15 (0-A)
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	
B.4	Orientamento nell'edificio	X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Il bagno presente ha le dimensioni ma non è attrezzato come da DM n°236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.11	Accessibilità Piano Terzo	Non esiste X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note:

54b

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA PAPERINO AMBRA CECCHI**


Situato in via **DELL'ALLORO**, 89 (materna piccola), via **G. PASTORE** (materna grande)

Num. Inventario **3078**

data del rilievo **17/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		Materna grande.
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		Materna grande.
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		Materna grande e materna piccola.
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno MATERNA PICCOLA		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.6a	Accessibilità Piano Terreno MATERNA GRANDE	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: MATERNA GRANDE: Accessibile. MATERNA PICCOLA: Non accessibile perché manca un posto auto riservato vicino all'ingresso dell'edificio e manca un servizio igienico attrezzato.

55c

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE PAPERINO - AMBRA CECCHI**


Situato in via **DELL'ALLORO, 89/A**, ang. via **FOSSO DEL MASI**

Num. Inventario **3079**

data del rilievo **17/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
		SI	NO
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro	X	
B.2.1	Presenza di segnaletica	X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	La prima parte della rampa non è a norma (pendenza =15%ca)
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	
B.4	Orientamento nell'edificio	X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Parzialmente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989.
B.6a	Accessibilità Palestra nel pomeriggio	X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Parzialmente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		

C	ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X	
----------	---	---	--

Note: La prima parte della rampa all'ingresso non è a norma. La palestra nel pomeriggio non è accessibile, perché l'accesso attraverso la scuola è chiuso.

56c

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA PIZZIDIMONTE - SCUOLA ELEMENTARE STATALE**

Situato in via **MUGELLESE, 58**

Num. Inventario **3097**

data del rilievo **17/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato. La porta dell'antibagno dovrebbe essere invertita. Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		TIPO MONTAPIANO
B.8	Accessibilità Piano Interrato			
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PIANO TERRA: La porta dell'antibagno dovrebbe essere invertita per rendere più agevole l'accesso. L'ascensore è del tipo montapiano e non ha il citofono e le scritte in Braille. PIANO PRIMO: Non accessibile.

57c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE PONTE PETRINO**


Situato in via **FIRENZE, 93**

Num. Inventario **3096**

data del rilievo **26/06/2009**



Foto



Mappa


B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		Non c'è scivolo di collegamento tra posto auto e marciapiede.
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Rampa senza ripiani di sosta ogni 10m.
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Presenza di gradino <2cm
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1 Ingresso accessibile	X		
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato.
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Ballatoio		X	
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11 Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C	ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X	
----------	---	---	--

Note: POSTO AUTO RISERVATO: Manca scivolo di collegamento. ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Da completare il rifacimento del giardino. BALLATOIO: Non accessibile.

58b**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**Immobile **SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII - IOLO**Situato in via **AURELIO SAFFI, 25**Num. Inventario **3018**data del rilievo **21/02/2018**

Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		Lontano, sul lato opposto della strada.
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	Non esiste	X	
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1 Ingresso accessibile	X		
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11 Accessibilità Piano Terzo Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)

Note: PERCORSO ESTERNO AL PERIMETRO: Accessibilità limitata perché il posto auto riservato è lontano.

59c

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE PUCCINI-BARTOLINI**

Situato in via **GUERRA, 45**

Num. Inventario **3089**

data del rilievo **17/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Anfiteatro non accessibile.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		Ascensore non a norma. Durante la sosta le porte rimangono aperte.
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Manca posto auto riservato. PIANO TERRA: Non accessibile perché manca servizio igienico attrezzato. L'anfiteatro non è accessibile. Le porte dell'ascensore rimangono aperte durante la sosta.

60b

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

60c

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA ed ELEMENTARE C. PUDDU**


Situato in via **MONTALESE, 239-239/A** (Maliseti)

Num. Inventario **3076**

data del rilievo **30/06/2009**



Foto



Mappa

B**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		E' accessibile l'ingresso laterale e non quello principale.
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
	B.6.1 Ingresso accessibile	X		
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato. La porta del bagno funziona male.
B.7	Presenza di ascensore	X		Tipo montapiano.
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C**ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PIANO PRIMO: Non accessibile.

61b
61c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A. MANZI**


Situato in via **A. DA QUARATA, 24**

Num. Inventario **3105**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste	X		
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1 Ingresso accessibile	X		
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7 Presenza di ascensore	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste X			
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11 Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: PIANI TERRA e PRIMO: I servizi igienici attrezzati sono parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.

62b

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

62c

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA ed ELEMENTARE RODARI - VIACCIA**


Situato in via **PASTRENGO, 60/62**

Num. Inventario **3081**

data del rilievo **17/09/2009**



Foto



Mappa

B**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Presenza di uno scalino < 5 cm.
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
	B.6.1 Ingresso accessibile	X		
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Pomeridiana Palestra	X		
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

C**ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: I bagni per disabili sono da ristrutturare sia al PT che al P1°

63b

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**


63c

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA ed ELEMENTARE S. GIORGIO - VALERIA CROCINI**
 Situato in via **FOSSI DEL FERRO, 17**
 Num. Inventario **3094**
 data del rilievo **21/07/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
	B.6.1 Ingresso accessibile	X		Porta con anta singola di 70 cm.
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato. Usato come ripostiglio. Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PIANO TERRA (ingresso scuola vecchia): Perché il portoncino d'ingresso sia accessibile deve essere aperta anche la sua parte fissa. Il servizio igienico attrezzato è usato come ripostiglio.

64c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile SCUOLA ELEMENTARE S. GONDA


Situato in via S. GONDA, 8

Num. Inventario 3085

data del rilievo 24/06/2009



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
	B.6.1 Ingresso accessibile		X	La rampa non ha ripiano di sosta di fronte alla porta.
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	Sottotetto
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PIANO TERRA: All'ingresso la rampa non ha il piano di sosta difronte alla porta. PIANO PRIMO: Non accessibile, mancano sia l'ascensore che un servizio igienico attrezzato. SOTTOTETTO: Non accessibile.

65b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA B. MUNARI (SAN GIUSTO)**

Situato in via **DI PONTALTO, 2** (San Giusto)

Num. Inventario **3083**

data del rilievo **17/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio			
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO: Manca posto auto riservato. PIANO PRIMO: Non accessibile perché manca ascensore

66a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO SANTA LUCIA**


Situato in via **BOLOGNA, 493/C**

Num. Inventario **3059**

data del rilievo **29/06/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		Senza scivolo di collegamento tra strada e marciapiede.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Presenza di un gradino <3cm
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		Rampa senza piano di sosta difronte alla porta d'ingresso.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo Solarium		X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	Presenza di un gradino.
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: Piano terra necessita adeguare bagno per disabili. Piano primo e terrazzo in copertura non accessibili (difficoltà per inserimento ascensore)

67a

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO S. VINCENZO**


Situato in via **S. VINCENZO, 20**

Num. Inventario **3061**

data del rilievo **18/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
		SI	NO
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	Lontano dall'ingresso.
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X
B.2.1	Presenza di segnaletica		X
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	Non è accessibile il cortile interno con la fontana, per la presenza di gradini a tutte le uscite.
B.4	Orientamento nell'edificio		X
B.4.1	Presenza di segnaletica		X
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	Non è accessibile la sala giochi in giardino per la presenza di gradino a ciascun ingresso.
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Mancano totalmente maniglioni.
B.7	Presenza di ascensore	X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9	Accessibilità Piano Primo		X SCUOLA MATERNA
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X		
----------	--	---	--	--

Note: ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Non è accessibile il cortile interno con la fontana. PIANO TERRA (ASILO NIDO): Non è accessibile la sala giochi in giardino. PIANO PRIMO (SCUOLA MATERNA): Non accessibile perché manca servizio igienico attrezzato.

68c

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE L. D'AMICO - S. IPPOLITO**


Situato in via **VISIANA, 255**

Num. Inventario **3099**

data del rilievo **18/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Presenza di scalini da superare.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
	B.6.1 Ingresso accessibile	X		
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 d31 1/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: GIARDINO: Non accessibile.

69c

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**


69d

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEM. FABIO FILZI E SCUOLA MEDIA INFERIORE SER LAPO MAZZEI - PLESSO "VIA DEL SEMINARIO"**
 Situato in via **DEL SEMINARIO, 2-4**
 Num. Inventario **3086**
 data del rilievo **18/09/2009**



Foto



Mappa

B**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X
B.2.1	Presenza di segnaletica		X
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X
B.4.1	Presenza di segnaletica		X
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non segnalato.
B.7	Presenza di ascensore	X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	X	E' parzialmente accessibile solo la parte che ospita gli archivi.
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	Passaggi stretti e scomodi.
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non segnalato.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Non segnalato.
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		

C**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: INTERRATO: Non sono accessibili i depositi materiali, l'aula di artistica e il laboratorio cucina. PIANO SECONDO:
Non accessibile.

Mancano le etichette per segnalare i servizi igienici attrezzati.

70a

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO TAVOLA**

Situato in via **M. MEUCCI, 6 (ANGOLO VIA CHIASSERELLO, 33)**

Num. Inventario **3062**

data del rilievo **18/09/2009**



Foto



Mappa

B**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
	B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
	B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
	B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
	B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
	B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Presenza di scalini da superare.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
	B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
	B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
	B.6.1 Ingresso accessibile	X		
	B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
	B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Parzialmente rispondente al DM n. 236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
	B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste X		
	B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
	B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
	B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
	B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
	B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C**ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Non accessibile.

71b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA TOBBIANA**


Situato in via **TRAVERSA PISTOIESE, 1/D**

Num. Inventario **3101**

data del rilievo **18/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note: Manca posto auto riservato. Mancano servizi igienici attrezzati.

72b

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA VERGAIO**


Situato in via **DI VERGAIO, 51/G**

Num. Inventario **3082**

data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Presenza di scalino.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non completamente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo		X	E' una soffitta inaccessibile.
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Manca posto auto riservato. La zona attrezzata esterna non è accessibile. PIANO TERRA: Accessibile. PIANO PRIMO: Non accessibile perché manca ascensore e servizio igienico attrezzato. PIANO SECONDO: Soffitta non accessibile.

73c

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA ELEMENTARE VERGAIO - AMMANNATI**


Situato in via **del Chiasso**

Num. Inventario **5055**

data del rilievo **14/03/2011**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO
SI NO SPECIFICHE

B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X
B.2.1	Presenza di segnaletica		X
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	La rampa d'ingresso necessita dei maniglioni (0-A).
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	Parziale. Scalini (0-A),(0-D),(0-H). Manca manutenzione (0-E)
B.4	Orientamento nell'edificio		
B.4.1	Presenza di segnaletica		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Il bagno presente ha le dimensioni ma non è attrezzato come da DM n°236 del 14/06/1989.
B.7	Presenza di ascensore	X	Non funziona
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9	Accessibilità Piano Primo	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Il bagno presente ha le dimensioni ma non è attrezzato come da DM n°236 del 14/06/1989.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.11	Accessibilità Piano Terzo	Non esiste X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Il bagno presente ha le dimensioni ma non è attrezzato come da DM n°236 del 14/06/1989.

74a

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ASILO NIDO VIA FIORENTINA**


Situato in via **FIORENTINA, 106/B**

Num. Inventario **3056**

data del rilievo **14/07/2009**



Foto



Mappa

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		Presenza di uno scalino < 5 cm.
B.4	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		Presenza di scalini.
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C
**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: Manca posto auto riservato. Mancano i servizi igienici attrezzati.

75b

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MATERNA VILLA CHARITAS**


Situato in piazza **SANTA MARIA DELLE CARCERI, 26/B**-via **DEL CEPO VECCHIO, 2**

Num. Inventario **3066**

data del rilievo **18/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
		SI	NO
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X	Marciapide sconnesso. Collegamento strada/marciapiede scomodo.
B.2	Orientamento esterno al perimetro	X	
B.2.1	Presenza di segnaletica	X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X	
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X	
B.4	Orientamento nell'edificio	X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X	
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X	
B.6.1	Ingresso accessibile	X	
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	Parzialmente rispondente al DM n.236 del 14/06/1989
B.7	Presenza di ascensore	X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		
B.9	Accessibilità Piano Primo	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	Tranne per il salone al quale si accede tramite 4 gradini
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X	
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X	
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X	
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		

C	ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)	X	
----------	--	---	--

Note: Manca posto auto riservato. Il collegamento strada/marciapiede e il marciapiede sono sconnessi.

PIANO TERRA: Accessibile. PIANO PRIMO: Non accessibile perché privo di servizio igienico attrezzato e l'accesso ad un salone avviene superando 4 gradini. PIANO SECONDO: Non accessibile perché privo di servizio igienico attrezzato.

76d

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA MEDIA INFERIORE ZIPOLI - GALCIANA**


Situato in via **R. MANNOCCI, 23**

Num. Inventario **3124**

data del rilievo **18/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		Scomodo per la presenza di ghiaia.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Il cordonato impedisce l'accesso al giardino.
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato.
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato		X	Refettorio
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	X		
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		Non segnalato.
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note: ZONA ATTREZZATA ESTERNA: Il cordonato impedisce l'accesso al giardino. Presenza di ghiaia. PIANO INTERRATO (REFETTORIO): Non accessibile perché privo di servizio igienico attrezzato.

77e


SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **SCUOLA CILIANI - UFFICI DIREZIONE DIDATTICA "EX 5° CIRCOLO**
Situato in via **CILIANI SULLA VELLA, 29**
Num. Inventario **3092**
data del rilievo **15/09/2009**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

SI NO SPECIFICHE


B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	Presenza di scalini da superare.
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	X		
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno		X	
B.6.1	Ingresso accessibile		X	Presenza di uno scalino da superare.
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7	Presenza di ascensore		X	
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo		X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste X		
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)

X

Note: PIANO TERRA: non è accessibile poiché il percorso di accesso presenta dei gradini e manca un servizio igienico attrezzato. PIANO PRIMO: non è accessibile perché mancano l'ascensore e il servizio igienico attrezzato.
Attualmente è utilizzato come archivio

78g

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**Immobile **ITIS "TULLIO BUZZI"**Situato in viale **DELLA REPUBBLICA, 9**Num. **0001**data del rilievo **26/02/2018**

Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste	X		
B.4 Orientamento nell'edificio	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1 Ingresso accessibile	X		
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste	X		
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste	X		
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11 Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste X			
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			


**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note:

79g

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**Immobile **LICEO SCIENTIFICO "NICCOLO' COPERNICO"**Situato in via **BORGOVALSUGANA, 63**Num. **0002**data del rilievo **26/02/2018**

Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste	X		
B.4 Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1 Ingresso accessibile	X		
B.6.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore	X		Con capienza inferiore a sedia a rotelle
B.8 Accessibilità Piano Interrato Non esiste X			
B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo Non esiste	X		
B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo Non esiste		X	
B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.11 Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino Non esiste	X		
B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note:		
-------	--	--

80g

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ITPS "PAOLO DAGOMARI"**


Situato in via **DI REGGIANA, 86**

Num. **0003**

data del rilievo **26/02/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	Non esiste	X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste	X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste	X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note:

81g

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ISTITUTO "FRANCESCO DATINI"**


Situato in via **DI REGGIANA, 26**

Num. **0004**

data del rilievo **26/02/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)	X		
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	Non esiste
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste X		
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste	X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste X		
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			


**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note:

82g

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**Immobile **ISIS "A. GRAMSCI - J.M. KEYNES"**Situato in via **DI REGGIANA, 106**Num. **0005**data del rilievo **26/02/2018**

Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica	X		
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	
	Non esiste			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste	X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste	X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste	X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note:

83g

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile IIS "CARLO LIVI"


Situato in via ANTONIO MARINI, 9

Num. 0006

data del rilievo 26/02/2018



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	Non esiste	X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste	X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste	X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste	X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

X

Note:

84g


SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ISIS "RODARI"**
Situato in via **GALCIANESE, 20/4**
Num. **0007**
data del rilievo **26/02/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)	Non esiste	X	
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste	X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste	X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste	X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA
DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)**

Note:

85g

SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile **ISTITUTO "G. MARCONI"**


Situato in via **GALCIANESE, 20**

Num. **0008**

data del rilievo **26/02/2018**



Foto



Mappa

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

		SI	NO	SPECIFICHE
B.1	Accessibilità percorsi esterni al perimetro	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2	Orientamento esterno al perimetro		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3	Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)		X	
B.3.1	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2	Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)		X	
	Non esiste			
B.4	Orientamento nell'edificio		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5	Sicurezza e vie d'esodo	X		
B.6	Accessibilità Piano Terreno	X		
B.6.1	Ingresso accessibile	X		
B.6.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7	Presenza di ascensore	X		
B.8	Accessibilità Piano Interrato	Non esiste	X	
B.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.8.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.9	Accessibilità Piano Primo	Non esiste	X	
B.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10	Accessibilità Piano Secondo	Non esiste	X	
B.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.11	Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino	Non esiste	X	
B.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.11.2	Accessibilità dei percorsi principali			
B.11.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			

C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)

X

Note: