



## P.E.B.A.

### Impianti Sportivi



# **GRUPPO DI LAVORO**



## **Sindaco**

Matteo Biffoni

## **Assessore all'Urbanistica**

Valerio Barberis

## **Garante per l'Informazione e Partecipazione**

Laura Zacchini

## **Progettista e Responsabile del Procedimento**

Francesco Caporaso - Dirigente

## **Coordinamento Tecnico Scientifico**

Pamela Bracciotti

## **Collaborazione alla Progettazione e Coordinamento Tecnico Scientifico**

Antonella Perretta

## **Gruppo di Progettazione**

Silvia Balli – Responsabile  
Cinzia Bartolozzi, Aida Montagner,  
Sara Gabbanini, Alessio Capecchi  
Chiara Bottai

## **Contributi Specifici**

### **Disciplina Insediamenti**

Daniele Buzzegoli, Chiara Nostrato,  
Valentina Ianni

### **Paesaggio**

Catia Lenzi

### **Rete Ecologica**

NEMO Srl

### **Forestazione Urbana**

Stefano Boeri Architetti, Stefano Mancuso

### **Geologia, Idrogeologia e Sismica**

Alberto Tomei

### **Idraulica**

David Malossi

### **Perequazione**

Stefano Stanghellini

### **Aspetti giuridici**

Enrico Amante

### **Elaborato di Rischio Incidente Rilevante**

Simone Pagni

# **GRUPPO DI LAVORO**



## **Cartografia**

Martina Angeletti, Francesca Furter

## **Elaborati grafici di sintesi**

Cosimo Balestri

## **Archeologia**

David Manetti

## **Database Geografico**

LDP Progetti GIS srl

## **Valutazione Ambientale Strategica**

Luca Gardone - Gardone Associati

Fondazione CMCC, Georisk Engineering, Valeria Pellegrini

## **Processo Partecipativo e Comunicativo**

SocioLab, Image, ControRadio

## **Hanno Collaborato**

### **Servizio Urbanistica**

Alessandro Pazzagli - PEBA

Luca Piantini, Salvatore Torre, Rossella De Masi

Sonia Leone, Gianfranco D'Alessandro, Stefano Tonelli

Staff Amministrativo

### **Unità di Staff - Segreteria Assessore**

Patrizia Doni

### **Gabinetto del Sindaco e Patrimonio Comunale**

Massimo Nutini, Francesco Fedi, Maria Candia Moscardi

### **Unità di Staff Statistica**

Sandra Belluomini, Sandra Carmagnini

### **Servizio Edilizia Pubblica**

Diletta Moscardi

### **Servizio Mobilità e Infrastrutture**

Rossano Rocchi, Gerarda Del Reno, Daniela Pellegrini

Alessandro Adilardi, Edoardo Bardazzi

### **Servizio Governo Del Territorio**

Riccardo Pecorario, Basilio Palazzolo, Luciano Nardi

### **Unità di Staff Comunicazione e Partecipazione**

Oretta Giunti, Teresa Di Giorgio

### **Servizio Sistema Informativo**

Alessandro Radaelli, Alessandro Bandini, Federico Nieri.

Francesco Pacini, Mattia Gennari

### **Unità Rete Civica**

Claudia Giorgetti, Vanessa Postiferi, Valentina Del Sapiو, Valentino Bianco

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Schede Impianti Sportivi

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

1 1PL

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA ETRURIA


Situato in via: SAVONAROLA

Num. Inventario: 244

data del rilievo: 2009



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |   |                                |
|---------------|--|--------------|---|--------------------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  |              | X |                                |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |              | X |                                |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     |              | X |                                |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X |                                |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X |                                |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X |                                |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              | X |                                |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     |              | X |                                |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |   |                                |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X |                                |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X |                                |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X |                                |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  |              | X |                                |
| B.5.1         | Accessibilità  |              | X | gradino all'ingresso           |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  |              | X |                                |
| <b>B.5</b>    | Sicurezza e vie d'esodo  |              | X |                                |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  |              |   |                                |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   |              | X |                                |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   |              | x |                                |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              | X |                                |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | x |                                |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              |   | ripostiglio                    |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              | x |                                |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |                                |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | x |                                |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | X |                                |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |   |                                |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |                                |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |                                |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | X |                                |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              | X | manca raccordo esterno gradino |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |                                |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |                                |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  |              | X |                                |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              | X |                                |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |                                |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |                                |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |                                |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |                                |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |                                |
| B.10.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |                                |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |                                |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |                                |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |                                |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |                                |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area d'di attività   |              | X |                                |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              |   | spettatori non previsti        |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                    |              | X |                                |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

2 2PL

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: Palestra Pacchiani (trattamenti riabilitativi)


Situato in via: F. Pacchiani

Num. Inventario: 245

data del rilievo: 2009



Foto



Mappa

**B**

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI   NO

SPECIFICHE

|               |  |              |                          |
|---------------|--|--------------|--------------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                          |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |                          |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                          |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X                        |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                        |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                        |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                          |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                          |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |                          |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |                          |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |                          |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                        |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità, Sicurezza e vie d'esodo   | X            |                          |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  |              |                          |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |                          |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |                          |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                          |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                          |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |                          |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |                          |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                          |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                          |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presente             |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |                          |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                          |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                          |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  | X            | Ascensore non necessario |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                          |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                          |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                          |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                          |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                          |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                          |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                          |
| B.10.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                          |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                          |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                          |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                          |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                          |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area d'di attività   | X            |                          |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | non presente             |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                    | X            |                          |

Palestra

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

3 3PL


**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA CONVENEVOLE


Situato in via: Convenevole da Prato, 67

Num. Inventario: 350

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|   |  | SI           | NO | SPECIFICHE                 |
|---|--|--------------|----|----------------------------|
| <b>B.1</b>  | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |    |                            |
| B.1.1   | Presenza posti auto riservati  | X            |    |                            |
| B.1.2   | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |    |                            |
| <b>B.2</b>  | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |                            |
| B.2.1   | Presenza di segnaletica  |              | X  |                            |
| B.2.2   | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                            |
| <b>B.3</b>  | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |    |                            |
| B.3.1   | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |    |                            |
| B.3.2   | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |    |                            |
| <b>B.4</b>  | Orientamento nell'edificio   |              | X  |                            |
| B.4.1   | Presenza di segnaletica  |              | X  |                            |
| B.4.2   | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                            |
| <b>B.5</b>  | Sicurezza e vie d'esodo  |              | X  |                            |
| <b>B.6</b>  | Servizi di supporto  |              | X  |                            |
| <b>B.6.1</b>  | spogliatoi   |              | X  |                            |
| B.6.1.1   | Ingresso accessibile   |              | X  |                            |
| B.6.1.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              | X  |                            |
| B.6.1.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |                            |
| <b>B.6.2</b>  | Uffici amm/ depositi   |              |    | NON PRESENTE               |
| B.6.2.1   | Ingresso accessibile   |              |    |                            |
| B.6.2.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.6.2.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.7</b>  | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |    | NON PRESENTE               |
| B.7.1   | Ingresso accessibile   |              |    |                            |
| B.7.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.7.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.8</b>  | Presenza di ascensore  |              |    |                            |
| <b>B.9</b>  | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |    |                            |
| B.9.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.9.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.9.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |    |                            |
| B.10.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.10.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.10.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |    |                            |
| B.11.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.11.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.11.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area d'di attività   |              | X  |                            |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              |    | non esiste zona spettatori |
| <b>C</b>  | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                    |              | X  |                            |
| <b>Note:</b> locali da ristrutturare, attualmente non agibili |  |              |    |                            |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

4 4PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile PALESTRA VIALE GALILEI c/o piscina


Situato in via G. MARRADI, 5

Num. Inventario 356

data del rilievo 21/02/2018



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              |  |
| <b>B.6.1</b> | Spogliatoi   |              |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amministrativi/depositi   |              |  |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |  |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              |  |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   |              |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              |  |
| B.13.1       | Servizi igienici accessibili   |              |  |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                    | X            |  |
| <b>Note:</b> |  |              |  |

**Palestre**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**5 5PL**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **PALESTRA "GESCAL"**


Situato in via: **Delle Gardenie 69**

Num. Inventario: **357**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|              |  | SI           | NO | SPECIFICHE                 |
|--------------|--|--------------|----|----------------------------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |    |                            |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |    |                            |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |    |                            |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |                            |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |                            |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                            |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |    |                            |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |    |                            |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |    |                            |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X  |                            |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |                            |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                            |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |    |                            |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |    |                            |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |    |                            |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |    |                            |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |    |                            |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |    |                            |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |    |                            |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |    |                            |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |    |                            |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |    |                            |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |    |                            |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |    |                            |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |    | non presente               |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |    |                            |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              |    | Ascensore non necessario   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |    |                            |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |    |                            |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |    |                            |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area d'di attività   | X            |    |                            |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              |    | non presenza di spettatori |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              |    |                            |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   |              | X  |                            |
|              |  |              |    |                            |

**Palestre**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**6 6PL**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA "SAN PAOLO"


Situato in via: Galcianese 20/A

Num. Inventario: 365

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**
**SI NO SPECIFICHE**

|              |  |              |                   |
|--------------|--|--------------|-------------------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                   |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              | X                 |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              |                   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X                 |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                 |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                   |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                   |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              | X                 |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |                   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |                   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                 |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                   |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |                   |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |                   |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |                   |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |                   |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                   |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                   |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |                   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |                   |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                   |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti      |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |                   |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  | X            | PIATTAFORMA ELEV. |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            |                   |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                   |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                   |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                   |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                   |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area d'di attività   | X            |                   |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  | X            |                   |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   | X            |                   |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                  | X            |                   |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

7 7PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA VALENTINI


Situato in via: Baldanzi 20

Num. Inventario: 367

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           | mancano i maniglioni - da invertire il verso di apertura delle porte |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | piccolo deposito attrezzi  |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario   |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | non necessario   |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area d'di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI  |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              | NO SPETTATORI  |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |  |

**Palestre**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**8 8PL**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA VIA ROMA


Situato in via: ROMA 99/A

Num. Inventario: 932

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |   |
|--------------|--|--------------|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |   |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X            |   |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  |              | solopiano terra - 1 piano inaccessibile |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            | solopiano terra - 1 piano inaccessibile |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  |              |   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |   |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |   |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | ingresso                                |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti                            |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |   |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  | X            |   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            |   |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | X            |   |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            |   |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area d'di attività   | X*           | solopiano terra - 1 piano inaccessibile |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | No spettatori                           |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              |   |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |   |

**Note:** IMMOBILE CHE NECESSITA DI INTERVENTO MANUTENTIVO PESANTE.**C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA  
DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)**

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

9 9 PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA "CARLO COLLODI"


Situato in via: DEL PURGATORIO, 26

Num. Inventario: 3064

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|   | SI           | NO | SPECIFICHE                 |
|---|--------------|----|----------------------------|
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |    |                            |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati   | X            |    |                            |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro          |              | X  |                            |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |                            |
| B.2.1 Presenza di segnaletica   |              | X  |                            |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                      |              | X  |                            |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |    |                            |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio          | X            |    |                            |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)      | Non esiste X |    |                            |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio   |              | X  |                            |
| B.4.1 Presenza di segnaletica   |              | X  |                            |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                      |              | X  |                            |
| <b>B.5</b> Sicurezza e vie d'esodo  | X            |    |                            |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo  | X            |    |                            |
| B.5.1 Accessibilità   | X            |    |                            |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo   | X            |    |                            |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto  |              | X  |                            |
| <b>B.6. 1</b> spogliatoi  |              | X  |                            |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile  |              | X  |                            |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              | X  |                            |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              | X  |                            |
| <b>B.6. 2</b> Uffici amm/ depositi  |              |    | Piccolo ripostiglio        |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile  |              |    |                            |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                            |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                            |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |    | non presenti               |
| B.7.1 Ingresso accessibile  |              |    |                            |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                            |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                            |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore  |              |    | Ascensore non necessario   |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                            |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                            |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                            |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |    |                            |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                            |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                            |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                            |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo   | Non esiste X |    |                            |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino   | Non esiste X |    |                            |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.12</b> Accessibilità area d'di attività  | X            |    |                            |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori   |              |    | non presenza di spettatori |
| B.13.1 servizi igienici accessibili   |              |    |                            |
| <b>C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                               |              | X  |                            |
| <b>Note:</b> TRATTASI DI PALESTRA CHE NECESSITA DI INTERVENTI GLOBALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |              |    |                            |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

10 10 PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA "LE FONTI"


Situato in via: L. PASTEUR 3

Num. Inventario: 3068

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |   |
|--------------|--|--------------|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |
|              | B.1.1 Presenza posti auto riservati  | X            |   |
|              | B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |   |
|              | B.2.1 Presenza di segnaletica  | X            |   |
|              | B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                             | X            |   |
|              | B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |
|              | B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |   |
|              | B.4.1 Presenza di segnaletica  | X            |   |
|              | B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |
|              | B.5.1 Accessibilità  | X*           | rampa che porta all'ingresso da via delle badie appare ripida |
|              | B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo  | X            |   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |   |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |   |
|              | B.6.1.1 Ingresso accessibile   | X            |   |
|              | B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
|              | B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | deposito attrezzi   |
|              | B.6.2.1 Ingresso accessibile   | X            |   |
|              | B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
|              | B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)  |              | non presenti  |
|              | B.7.1 Ingresso accessibile   |              |   |
|              | B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
|              | B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | Non necessario  |
|              | B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
|              | B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
|              | B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |
|              | B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
|              | B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
|              | B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |
|              | B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |   |
|              | B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |
|              | B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |   |
|              | B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |   |
|              | B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area d'di attività   | X            |   |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | No spettatori   |
|              | B.13.1 servizi igienici accessibili  |              | non necessario  |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                         | X            |   |

**Note:** la rampa d'ingresso da via delle badie appare ripida, da sistemare.

PALESTRE

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

11 11 PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA SCUOLA " DALLA CHIESA"


Situato in via: Picasso 17

Num. Inventario: 3071

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |  |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>    | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>    | <b>Servizi di supporto</b>   | X            |  |
| <b>B.6. 1</b> | <b>spogliatoi</b>  | X            |  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           | esiste nel piano ma non negli spogliatoi - da cambiare il verso della porta che apre all'interno |
| <b>B.6. 2</b> | <b>Uffici amm/ depositi</b>  | Non esiste X |  |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | non necessario   |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area d'di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | no spettatori  |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                        | X            | Accessibilità parziale secondo le norme CONI   |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

12 12 PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: Palestra "MASCAGNI"


Situato in via: Toscanini 6

Num. Inventario: 3072

data del rilievo: 2009



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X*           | davanti l'ingresso della scuola , circa 50 m |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |  |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sport   | X            |  |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |  |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            |  |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  | X            | per spogliatoi presenti 1 piano              |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | X            |  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            |  |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.10.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area d'di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |  |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                    | X            |  |

**Note:** manca accessibilità spogliatoi 1 piano

## *Palestre*

## **SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**


13 13 PL

## **A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

**Immobile: PALESTRA Scuola "MEUCCI"  
Situato in via: GIOVANNI MARRADI 2  
Num. Inventario: 3073  
data del rilievo: 2010**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X*           | esiste ma oltre 40 m davanti la scuola, disagevole fino all'ingresso |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sport   | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           | esiste nel piano non negli spogliatoi                                |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | presente piccolo ripostiglio   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presente   |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non necessario   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area d' di attività  | X            |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | non esiste zona spettatori all'interno dell'area sportiva            |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                        | X            |  |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

14 14PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA Scuola "RODARI"


Situato in via: Pastrengo 60

Num. Inventario: 3081

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sport   | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X*           | va bene le vie d'esodo dall'area di attività mentre nell'uscita dagli spogliatoi sono presenti degli scalini |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |  |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presente   |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non necessario   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area d'di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | non presenti   |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                    | X*           | Per le norme CONI l'accessibilità è parziale   |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

15 15PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA "GUASTI"

Situato in via: Santa Caterina 14/A

Num. Inventario: 3084

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |                               |
|--------------|--|--------------|-------------------------------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                               |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |                               |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                               |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |                               |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X            |                               |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |                               |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                               |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            | Accessibile solo dalla Scuola |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste • |                               |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              |                               |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |                               |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |                               |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sport   |              |                               |
| B.5.1        | Accessibilità  | X*           | accessibile solo dalla scuola |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X*           | sono presenti dei gradini     |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              |                               |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |                               |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X*           |                               |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                               |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                               |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | ripostiglio                   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |                               |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                               |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                               |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti                  |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |                               |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                               |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                               |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | Ascensore non necessario      |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                               |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                               |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                               |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                               |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                               |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                               |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                               |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                               |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                               |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                               |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                               |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                               |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                               |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                               |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                               |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area d'di attività   | X*           | Solo dalla scuola             |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | non presenza di spettatori    |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              |                               |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       | X            |                               |

**Note:** palestra accessibile solo dalla scuola per presenza di gradini nell'ingresso.

**Palestra**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**16 16 PL**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA scuole FILZ I- MAZZEI


Situato in via: del Seminario

Num. Inventario: 3086

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |   |
|---------------|--|--------------|---|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |   |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X            |   |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X            |   |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |   |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |   |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |   |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |   |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |   |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sport   | X*           |   |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            | solo dalla scuola   |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            | esistono gradini nella via d'esodo                        |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |   |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |   |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | non presenti  |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              |   |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presente  |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |   |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  | X            | piattaforma elevatrice                                    |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.10.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area d'di attività   | X            |   |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | non esiste zona spettatori all'interno dell'area sportiva |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                    | X            |   |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

17 17PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA "BORGONUOVO"

Situato in via: M Clementi 33

Num. Inventario: 3087

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |   |              |   |
|--------------|---|--------------|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X            |   |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati   | X            |   |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro                  | X            |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro   | X            |   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica   | X            |   |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  | X            |   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                                    | X            |   |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio                  | X            |   |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X |              |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio  | X            |   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica   | X            |   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  | X            |   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sport  | X            |   |
| B.5.1        | Accessibilità   | X            |   |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo   | X            |   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto   |              |   |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi  | X            |   |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile  | X            |   |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali   | X            |   |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato   | X*           | esiste nel piano ma non negli spogliatoi            |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi  |              | non presenti  |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile  |              |   |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali   |              |   |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)   |              | non presenti  |
| B.7.1        | Ingresso accessibile  |              |   |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |   |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore   |              | non necessario                                      |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |   |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |   |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo   | Non esiste X |   |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |   |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |   |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo   | Non esiste X |   |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |   |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali   |              |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino   | Non esiste X |   |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |   |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali   |              |   |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività  | X            |   |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori   |              | NO SPETTATORI                                       |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili  |              |   |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                                    | X*           | Accessibilità parziale non conforme alle norme CONI |
|              |   |              |   |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

18 18 PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA "PUCCINI"


Situato in via: Guerra 47

Num. Inventario: 3089

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            | Solo dalla scuola  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              |  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sport   | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            | Dalla scuola   |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            | Da invertire il verso d'apertura dei Wc che aprono all'interno |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | presente solo un piccolo deposito per attrezzi                 |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti   |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non necessario   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area d'di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | No spettatori  |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              |  |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |  |

**Note:** assenza del bagno attrezzato.

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

19 19 PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA SCUOLA "CALVINO"


Situato in via: NATRETA 1

Num. Inventario: 3090

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|   |  |              |                                 |
|---|--|--------------|---------------------------------|
| <b>B.1</b>  | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                                 |
| B.1.1   | Presenza posti auto riservati  | X            |                                 |
| B.1.2   | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                                 |
| <b>B.2</b>  | Orientamento esterno al perimetro  | X            |                                 |
| B.2.1   | Presenza di segnaletica  | X            |                                 |
| B.2.2   | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |                                 |
| <b>B.3</b>  | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                                 |
| B.3.1   | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                                 |
| B.3.2   | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |                                 |
| <b>B.4</b>  | Orientamento nell'edificio   | X            |                                 |
| B.4.1   | Presenza di segnaletica  | X            |                                 |
| B.4.2   | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |                                 |
| <b>B.5</b>  | Accessibilità impianto sport   | X            |                                 |
| B.5.1   | Accessibilità  | X            | Dalla scuola                    |
| B.5.2   | Sicurezza e vie d'esodo  | X*           | presenza di gradini all'esterno |
| <b>B.6</b>  | Servizi di supporto  | X            |                                 |
| <b>B.6.1</b>  | spogliatoi   | X            |                                 |
| B.6.1.1   | Ingresso accessibile   | X            |                                 |
| B.6.1.2   | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                                 |
| B.6.1.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                                 |
| <b>B.6.2</b>  | Uffici amm/ depositi   | X            | non presenti                    |
| B.6.2.1   | Ingresso accessibile   |              |                                 |
| B.6.2.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                 |
| B.6.2.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                 |
| <b>B.7</b>  | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            | non presenti                    |
| B.7.1   | Ingresso accessibile   |              |                                 |
| B.7.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                 |
| B.7.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                 |
| <b>B.8</b>  | Presenza di ascensore  | X            | Ascensore non necessario        |
| B.8.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                 |
| B.8.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                 |
| B.8.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                 |
| <b>B.9</b>  | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                                 |
| B.9.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                 |
| B.9.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                 |
| B.9.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                 |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                                 |
| B.10.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                 |
| B.10.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                 |
| B.10.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                 |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                                 |
| B.11.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                 |
| B.11.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                 |
| B.11.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                 |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area d'di attività   | X            |                                 |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            | non presenza di spettatori      |
| B.13.1  | servizi igienici accessibili   | X            | non presenza di spettatori      |
| <b>C</b>  | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X*           | ACCESSIBILE DALLA SCUOLA        |
| <b>Note:</b> presenza di gradini all'esterno via d'esodo - assenza di percorso pedonale che arivi al perimetro. |  |              |                                 |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

20 20PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile PALESTRA "CILIANI"


Situato in via TARO, 56

Num. Inventario 3092

data del rilievo 21/02/2018



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|  | SI           | NO | SPECIFICHE                      |
|--|--------------|----|---------------------------------|
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X            |    |                                 |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati  | X            |    |                                 |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |    |                                 |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro   | X            |    |                                 |
| B.2.1 Presenza di segnaletica  | X            |    |                                 |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |    |                                 |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                  | X            |    |                                 |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |    |                                 |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |    |                                 |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio  | X            |    |                                 |
| B.4.1 Presenza di segnaletica  | X            |    |                                 |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |    |                                 |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo   | X            |    |                                 |
| B.5.1 Accessibilità  | X            |    |                                 |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo  | X            |    | Presenza di gradino all'esterno |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto   | X            |    |                                 |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi  | X            |    |                                 |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile   | X            |    |                                 |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X            |    |                                 |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |    |                                 |
| <b>B.6.2</b> Uffici amministrativi/depositi  | X            |    | Piccolo deposito attrezzi       |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile   | X            |    |                                 |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X            |    |                                 |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |    | Non necessario                  |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                               |              |    | Non presente                    |
| B.7.1 Ingresso accessibile   |              |    |                                 |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                                 |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                                 |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore   |              |    | Non necessario                  |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                                 |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                                 |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                                 |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo   | Non esiste X |    |                                 |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                                 |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                                 |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                                 |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |    |                                 |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                                 |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                                 |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                                 |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo  | Non esiste X |    |                                 |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                                 |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                                 |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                                 |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività   | X            |    |                                 |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori  |              |    | No spettatori                   |
| B.13.1 Servizi igienici accessibili  |              |    | Non necessari                   |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                            | X            |    |                                 |
| <b>Note:</b>   |              |    |                                 |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

21 21 PL

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA SCUOLA " I. MARCOCCI"


Situato in via: A. SOFFICI 30

Num. Inventario: 3093

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |  |               |
|--------------|--|--|---------------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X  |               |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X  |               |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X  |               |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X  |               |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X  |               |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X  |               |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X  |               |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X  |               |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X  |               |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |  |               |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X  |               |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X  |               |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X  |               |
| B.5.1        | Accessibilità  | X  |               |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X presenza di gradino<br>X presenza di gradino |               |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X  |               |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X  |               |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X  |               |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X  |               |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X  |               |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |  |               |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |  |               |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |  |               |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |  |               |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |  |               |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |  |               |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |  |               |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |  |               |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |  |               |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |  |               |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |  |               |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |  |               |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X                                   |               |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |  |               |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |  |               |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |  |               |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X                                   |               |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |  |               |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |  |               |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X                                   |               |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |  |               |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |  |               |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |  |               |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X  |               |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |  | NO SPETTATORI |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |  |               |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X  |               |

Note: inaccessibile dall'esterno per presenza di un gradino (circa 15-20) all'ingresso. Necessario realizzare la rampa.

Palestre

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

22 22PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile PALESTRA SCUOLA "DE ANDRE"


Situato in via G. CAPPONI, 51

Num. Inventario 3095

data del rilievo 21/02/2018



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |   |              |                |
|--------------|---|--------------|----------------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X            |                |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati   | X            |                |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro                | X            |                |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro   | X            |                |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica   | X            |                |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  | X            |                |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                                  | X            |                |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio                | X            |                |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste | X            |                |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio  | X            |                |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica   | X            |                |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  | X            |                |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo   | X            |                |
| B.5.1        | Accessibilità   | X            |                |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo   | X            |                |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto   | X            |                |
| <b>B.6.1</b> | Spogliatoi  | X            |                |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile  | X            |                |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali   | X            |                |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato   | X            |                |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm./depositi  |              | Non presenti   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile  |              |                |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)   |              | Non presenti   |
| B.7.1        | Ingresso accessibile  |              |                |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore   | X            | Non necessario |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo   | Non esiste X |                |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo   | Non esiste X |                |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo   | Non esiste X |                |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività  | X            |                |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori   | X            |                |
| B.13.1       | Servizi igienici accessibili  | X            |                |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO</b> (requisiti minimi)                                   | X            |                |

Note:

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

23 23 PL

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA SCUOLA " LEONARDO DA VINCI "


Situato in via: DI VERGAIO 16

Num. Inventario: 3100

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            | Accessibilità solo dalla scuola - esiste un gradino nell'ingresso della palestra |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            | Esistono gradini all'esterno   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | non presenti   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti   |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non necessario   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI  |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              |  |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            | accessibilità parziale secondo norme coni  |

**Note:** e' necessario realizzare rampe nell'ingresso esclusivo della palestra per la presenza di un gradino e nelle vie d'esodo.

**ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA  
DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)**

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

24 24 PL

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA SCUOLA " IOLO S PIETRO "


Situato in via: ANDREA DA QUARATA 24

Num. Inventario: 3105

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |  |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            | solo scuola  |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           | esiste non negli spogliatoi comunque nei pressi della palestra - |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | non presenti   |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | non necessario   |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI  |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              |  |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            | acc parziale non conforme norme CONI                             |

**Note:** manca il wc attrezzato negli spogliatoi.**C****ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA  
DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)**

**Palestre**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**25 25 PL**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **PALESTRA SCUOLA "FERMI "**


via: **EVARISTO GHERARDI 66**

Num. Inventario: **3106**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              | X  |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | DEPOSITO ATTREZZI                          |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario                             |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti                               |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  | X            | è presente nella scuola per accesso scuola |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X | X scuola                                   |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI                              |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              | no spettatori                              |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |  |

**Note:** e' necessario realizzare un rampa per presenza di gradino via d'esodo o accesso; manca il parcheggio riservato.

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

26 26 PL

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA SCUOLA "L.TINTORI "


via: DELLA POLLÀ 34

Num. Inventario: 3107

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |                   |
|---------------|--|--------------|-------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                   |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |              | X                 |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                   |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X                 |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                 |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                 |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                   |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                   |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |                   |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X                 |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                 |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                 |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                   |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |                   |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                   |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |                   |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |                   |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |                   |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                   |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                   |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | deposito attrezzi |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |                   |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                   |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario    |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presente      |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |                   |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | non necessario    |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                   |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                   |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                   |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |                   |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI     |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              | non necessario    |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |                   |

**Note:** realizzare il parcheggio a servizio palestra.

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

27 27PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile PALESTRA SCUOLA "PIER CIRONI"

Situato in viale DELLA REPUBBLICA, 17

Num. Inventario 3116

data del rilievo 21/02/2018



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|  | SI           | NO | SPECIFICHE     |
|--|--------------|----|----------------|
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X            |    |                |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati  | X            |    |                |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |    |                |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro   |              | X  |                |
| B.2.1 Presenza di segnaletica  |              | X  |                |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                  | X            |    |                |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |    |                |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |    | Non necessario |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio  |              | X  |                |
| B.4.1 Presenza di segnaletica  |              | X  |                |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo   | X            |    |                |
| B.5.1 Accessibilità  | X            |    | Dalla scuola   |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo  | X            |    |                |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto   |              | X  |                |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi  | X            |    |                |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile   | X            |    |                |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X            |    |                |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |    |                |
| <b>B.6.2</b> Uffici amministrativi/depositi  |              |    | Non presente   |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile   |              |    |                |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                               |              |    | Non presente   |
| B.7.1 Ingresso accessibile   |              |    |                |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore   |              |    | Non necessario |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo   | Non esiste X |    |                |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |    |                |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo  | Non esiste X |    |                |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività   | X            |    |                |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori  |              |    | No spettatori  |
| B.13.1 Servizi igienici accessibili  |              |    | Non necessari  |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                            | X            |    |                |
| <b>Note:</b>   |              |    |                |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

28 28 PL

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA SCUOLA "MAZZONI "


via: SAN SILVESTRO 15

Num. Inventario: 3123

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa


**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              | X  |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X*           | da adeguare l'ingresso scalini laterali non visibili |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | DEPOSITO ATTREZZI                                    |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | NON NECESSARIO                                       |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | NON PRESENTI   |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | NON NECESSARIO                                       |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI  |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              |  |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                    | X            |  |

**Note:** scalini laterali non percepibili all'ingresso

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

29 29 PL

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA SCUOLA "ZIPOLI "


via: RENATO MANNOCCI 21

Num. Inventario: 3124

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |   |
|--------------|--|--------------|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |   |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X            |   |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            | esiste rampa ma il vialetto per arrivare alla rampa è in ghiaia |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            | Dalla scuola  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |   |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |   |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | non presenti  |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |   |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti  |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |   |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non necessario  |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |   |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI   |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              | non necessari   |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                    | X            |   |

**Note:** è necessario realizzare il vialetto fino alla rampa.**C** **ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

**Palestre**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**29 29 PL**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA SCUOLA "SUCCURSALE FERMI"


via: GAETANO CORSANI 17

Num. Inventario: 3126

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|  |  |              |   |
|--|--|--------------|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |
| B.1.1  | Presenza posti auto riservati  |              | X esiste lo spazio mancano le segnature   |
| B.1.2  | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |   |
| B.2.1  | Presenza di segnaletica  | X            |   |
| B.2.2  | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |
| B.3.1  | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |
| B.3.2  | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |   |
| B.4.1  | Presenza di segnaletica  | X            |   |
| B.4.2  | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |
| B.5.1  | Accessibilità  | X*           | accessibilità dalla scuola - E' necessario adeguare la rampa esistente dell'ingresso principale |
| B.5.2  | Sicurezza e vie d'esodo  | X            | c'è l'uscita di sicurezza ma sono presenti degli scalini alle'esterno                           |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |   |
| <b>B.6. 1</b>  | spogliatoi   | X            |   |
| B.6.1.1  | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.1.2  | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.1.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.6. 2</b>  | Uffici amm/ depositi   | X            | piccolo deposito attrezzi   |
| B.6.2.1  | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.2.2  | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.2.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti  |
| B.7.1  | Ingresso accessibile   |              |   |
| B.7.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.7.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non necessario  |
| B.8.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.8.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.8.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |
| B.9.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.9.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.9.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |
| B.10.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.10.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |
| B.11.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.11.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.11.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |   |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI   |
| B.13.1   | servizi igienici accessibili   |              | non necessario  |
| <b>C</b>   | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |   |
| <b>Note:</b> accessibilità condizionata è necessario adeguare, nella pendenza e nella larghezza, la rampa esterna esistente dell'ingresso principale - assenza di bagno attrezzato, in generale i bagni versano in scarse condizioni manutentive |  |              |   |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

31 31PL

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA Liceo Scientifico "C. LIVI"


Situato in via: A. MARINI 11

Num. Inventario: 3130

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |                                     |
|--------------|--|--------------|-------------------------------------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                                     |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |                                     |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                                     |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X                                   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X                                   |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                                   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                                     |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                                     |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |                                     |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X                                   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X                                   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                                   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                                     |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            | (rampa esterna)                     |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                                     |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |                                     |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |                                     |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |                                     |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                                     |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                                     |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | non presenti                        |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |                                     |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                     |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                     |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti                        |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |                                     |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                     |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                     |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non presente                        |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                     |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                     |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                     |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                                     |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                     |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                     |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                     |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                                     |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                     |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                     |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                                     |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                     |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                     |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                     |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |                                     |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI                       |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              | non necessario                      |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X*           | parzialmente accessibile norme coni |
| <b>Note:</b> |  |              |                                     |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

32 32PL

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA SCUOLA I.T.I "BUZZI"


Situato in via: DELLA REPUBBLICA 9

Num. Inventario: 3133

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

| <b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b> |  | SI           | NO | SPECIFICHE                        |
|---|--|--------------|----|-----------------------------------|
| <b>B.1</b>                                  | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |    |                                   |
| B.1.1                                       | Presenza posti auto riservati  |              | X  |                                   |
| B.1.2                                       | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |    |                                   |
| <b>B.2</b>                                  | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |                                   |
| B.2.1                                       | Presenza di segnaletica  |              | X  |                                   |
| B.2.2                                       | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                                   |
| <b>B.3</b>                                  | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |    |                                   |
| B.3.1                                       | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |    |                                   |
| B.3.2                                       | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |    |                                   |
| <b>B.4</b>                                  | Orientamento nell'edificio   |              | X  |                                   |
| B.4.1                                       | Presenza di segnaletica  |              | X  |                                   |
| B.4.2                                       | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                                   |
| <b>B.5</b>                                  | Accessibilità impianto sportivo  | X            |    |                                   |
| B.5.1                                       | Accessibilità  | X            |    |                                   |
| B.5.2                                       | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |    |                                   |
| <b>B.6</b>                                  | Servizi di supporto  | X            |    |                                   |
| <b>B.6. 1</b>                               | spogliatoi   | X            |    |                                   |
| B.6.1.1                                     | Ingresso accessibile   | X            |    |                                   |
| B.6.1.2                                     | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |    |                                   |
| B.6.1.3                                     | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |    |                                   |
| <b>B.6. 2</b>                               | Uffici amm/ depositi   | X            |    | deposito attrezzi                 |
| B.6.2.1                                     | Ingresso accessibile   | X            |    |                                   |
| B.6.2.2                                     | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |    |                                   |
| B.6.2.3                                     | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |    | non necessario                    |
| <b>B.7</b>                                  | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |    | non presente                      |
| B.7.1                                       | Ingresso accessibile   |              |    |                                   |
| B.7.2                                       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                                   |
| B.7.3                                       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                                   |
| <b>B.8</b>                                  | Presenza di ascensore  |              |    | non presente                      |
| B.8.1                                       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                                   |
| B.8.2                                       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                                   |
| B.8.3                                       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                                   |
| <b>B.9</b>                                  | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |    |                                   |
| B.9.1                                       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                                   |
| B.9.2                                       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                                   |
| B.9.3                                       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                                   |
| <b>B.10</b>                                 | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |    |                                   |
| B.10.1                                      | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                                   |
| B.10.2                                      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                                   |
| <b>B.11</b>                                 | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |    |                                   |
| B.11.1                                      | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                                   |
| B.11.2                                      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                                   |
| B.11.3                                      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                                   |
| <b>B.12</b>                                 | Accessibilità area di attività   | X            |    |                                   |
| <b>B.13</b>                                 | Accessibilità zona spettatori  |              | X  |                                   |
| B.13.1                                      | servizi igienici accessibili   |              | X  |                                   |
| <b>C</b>                                    | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       | X*           |    | accessibilità parziale norme coni |
| <b>Note:</b>                                |  |              |    |                                   |

Palestre

## **SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

### **PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

33 33PL

A

## **INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

## **Immobile: PALESTRA SCUOLA " LIPPI"**


Situato in via: f. CORRIDONI 11

Num. Inventario: 3384

data del rilievo: 2010



## Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X | non necessaria attività                        |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  |              | X  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              | X  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | deposito attrezzi                              |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario                                 |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presente                                   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | non necessario                                 |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI                                  |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              | NO SPETTATORI                                  |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X*           | Accessibilità parziale non conforme norme CONI |

Note:

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

34 34 PL

A


**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA scuola convienevole "1 MAGGIO"

Situato in via: DUE GIUGNO

Num. Inventario: 3387

data del rilievo: 2010



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |                   |
|---------------|--|--------------|-------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                   |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |              | X                 |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                   |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X                 |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                 |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                 |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                   |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                   |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |                   |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X                 |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                 |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                 |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                   |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |                   |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                   |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |                   |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |                   |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |                   |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                   |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X* non attrezzato |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | dep attrezzi      |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              |                   |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario    |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti      |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |                   |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              |                   |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                   |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                   |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                   |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                   |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                   |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                   |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |                   |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI     |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              |                   |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |                   |
| <b>Note:</b>  |  |              |                   |

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

35 35PL (Affitto)

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA circolo ricreat." Renzo GRASSI"


Situato in via: PISTOIESE 502

Num. Inventario: 5083

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |   |                |
|---------------|--|--------------|---|----------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  |              | X |                |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |              | X |                |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     |              | X |                |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X |                |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X |                |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X |                |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |                |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |                |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |   |                |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X |                |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X |                |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X |                |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  |              | X |                |
| B.5.1         | Accessibilità  |              | X |                |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  |              | X |                |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  |              | X |                |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   |              | X |                |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   |              | X |                |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              | X |                |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X |                |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | X | dep attrezz    |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              | X |                |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              | X |                |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   | non necessario |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |   | bob presente   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |   |                |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |                |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |                |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | X |                |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |                |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |                |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |                |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |                |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              | X |                |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              | X |                |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X |                |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |                |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |                |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |                |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |                |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |                |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |                |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |                |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   |              | X |                |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              |   | NO SPETTATORI  |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              |   |                |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       |              | X |                |

Note:

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

36 36PL

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA Circolo La Macine , Circ. Est


Situato in via: FIRENZE 255

Num. Inventario: 3107

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |               |
|---------------|--|--------------|---------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |               |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |               |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |               |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X            |               |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X            |               |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |               |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |               |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |               |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |               |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |               |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |               |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |               |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |               |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |               |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |               |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |               |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |               |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |               |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |               |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |               |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | non presente  |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              |               |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |               |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |               |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presente  |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |               |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |               |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |               |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  | X            |               |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |               |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |               |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |               |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | X            |               |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |               |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |               |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |               |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |               |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |               |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |               |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |               |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |               |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |               |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |               |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |               |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | NO SPETTATORI |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              |               |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |               |

Note:

Palestre

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

37 37 PL


A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA "CONI"  
Situato in via: SANTA CATERINA 12  
Num. Inventario: 5099  
data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |    |                            |
|---------------|--|--------------|----|----------------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  |              | X  |                            |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |              | X  |                            |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |    |                            |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |                            |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X  |                            |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                            |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              | X  |                            |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     |              | X  |                            |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |    |                            |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X  |                            |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X  |                            |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                            |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |    |                            |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |    |                            |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  |              | X  |                            |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |    |                            |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |    |                            |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   |              | X  |                            |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              | X  |                            |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |                            |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              |    | deposito attrezzi          |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              |    |                            |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |    | non presenti               |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |    |                            |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | X  |                            |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  |              | X  |                            |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              | X  |                            |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |                            |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |    |                            |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |    |                            |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |    | dall'interno               |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              |    | NO SPETTATORI              |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              |    |                            |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   |              | X* | non accessibile norme CONI |

Note:

**Palestre**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**38 38PL**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: PALESTRA DI TAVOLA


Situato in via: GIULIO BRAGA 13

Num. Inventario: 5112

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |                        |
|---------------|--|--------------|------------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                        |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |                        |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                        |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X            |                        |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X            |                        |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |                        |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                        |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                        |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |                        |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |                        |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |                        |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |                        |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                        |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |                        |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                        |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |                        |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |                        |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |                        |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                        |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                        |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | attività complementari |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |                        |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                        |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | NON PRESENTE           |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presente           |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |                        |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                        |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                        |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  | X            |                        |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                        |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                        |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                        |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X | X ballatoio            |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                        |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                        |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                        |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                        |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                        |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                        |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                        |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                        |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                        |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                        |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |                        |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |                        |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              | non pesenti            |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |                        |

**Note:**

Bocciodromi

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

39 1BOC

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile BOCCIODROMO DI SAN PAOLO


Situato in via VIVALDI/BOITO 26

Num. Inventario 650

data del rilievo 2010



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |   |   |
|--------------|--|--------------|---|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  |              | X |   |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              | X |   |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     |              | X |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X |   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X |   |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X |   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |   |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |   |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |   |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X |   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X |   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X |   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |   |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |   |   |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |   |   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              |   |   |
| <b>B.6.1</b> | Spogliatoi   |              | X |   |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   |              |   |   |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |   |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amministrativi/depositi   |              | X |   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |   |   |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |   |   |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |   |   |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              |   |   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |   |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |   |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |   |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |   |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |   |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |   |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |   |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X*           |   | accessibile dal perimetro dell'area del bocciodromo |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | X |   |
| B.13.1       | Servizi igienici accessibili   |              | X |   |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                        |              | X |   |
| <b>Note:</b> |  |              |   |   |

Bocciodromi

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

40 2BOC

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: BOCCIODROMO I CILIANI


Situato in via: LORENZO PEROSI 36

Num. Inventario: 651

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

| <b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>  |              |    |  |
|--|--------------|----|--|
|  | SI           | NO | SPECIFICHE   |
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X            |    |  |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati  | X            |    |  |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |    |  |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro   |              | X  |  |
| B.2.1 Presenza di segnaletica  | X            |    |  |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |  |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                  | X            |    |  |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |    |  |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              | X  |  |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio  |              | X  |  |
| B.4.1 Presenza di segnaletica  |              | X  |  |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |  |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo   | X            |    |  |
| B.5.1 Accessibilità  | X            |    |  |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo  | X            |    |  |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto   |              |    |  |
| <b>B.6. 1</b> spogliatoi   |              |    | Non presenti   |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile   |              |    |  |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |  |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |  |
| <b>B.6. 2</b> Uffici amm/ depositi   | X            |    |  |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile   |              | X* | gradino all'ingresso, la società concessionaria ha realizzato una rampa mobile |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |  |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |  |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                               | X            |    |  |
| B.7.1 Ingresso accessibile   |              | X* | gradino all'ingresso, la società concessionaria ha realizzato una rampa mobile |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X            |    |  |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |  |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore   |              |    | non necessario   |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |  |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |  |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |  |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo   | Non esiste X |    |  |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |  |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |  |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |  |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |    |  |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |  |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |  |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |    |  |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |  |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |  |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |  |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività   | X            |    |  |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori  | X            |    |  |
| B.13.1 servizi igienici accessibili  | X            |    |  |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                           | X            |    |  |
| Note:  |              |    |  |

Bocciodromi

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

41 3BOC

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: BOCCIODROMO GALILEI 2


Situato in viale: GALILEO GALILEI

Num. Inventario: 652

data del rilievo: 21/02/2018



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|   | SI           | NO | SPECIFICHE                        |
|---|--------------|----|-----------------------------------|
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |    |                                   |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati   | X            |    |                                   |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro                | X            |    |                                   |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro  | X            |    |                                   |
| B.2.1 Presenza di segnaletica   | X            |    |                                   |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  | X            |    |                                   |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                             | X            |    |                                   |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio                | X            |    |                                   |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste | X            |    |                                   |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio   | X            |    |                                   |
| B.4.1 Presenza di segnaletica   | X            |    |                                   |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  | X            |    |                                   |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo  | X            |    |                                   |
| B.5.1 Accessibilità   | X            |    |                                   |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo   | X            |    |                                   |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto  |              |    |                                   |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi   |              |    |                                   |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile  |              |    |                                   |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                                   |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                                   |
| <b>B.6.2</b> Uffici amm./depositi   |              |    | Piccolo deposito attrezzi         |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile  | X            |    |                                   |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali   | X            |    |                                   |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   | X            |    | Non necessario                    |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)  | X            |    |                                   |
| B.7.1 Ingresso accessibile  | X            |    |                                   |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali   | X            |    |                                   |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   | X            |    | E' utilizzato il bagno attrezzato |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore  |              |    | Non necessario                    |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                                   |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                                   |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                                   |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |    |                                   |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                                   |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                                   |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                                   |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo   | Non esiste X |    |                                   |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                                   |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                                   |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                                   |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino   | Non esiste X |    |                                   |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                                   |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                                   |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                                   |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività  | X            |    |                                   |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori   | X            |    |                                   |
| B.13.1 Servizi igienici accessibili   | X            |    |                                   |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                                       | X            |    |                                   |
| <b>Note:</b>  |              |    |                                   |

Bocciodromi

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

42 4BOC

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: BOCCIODROMO LA PIETA'


Situato in via: GINO CAPPONI 13

Num. Inventario: 653

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|  |  |              |   |  |
|--|--|--------------|---|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  |              | X |  |
| B.1.1  | Presenza posti auto riservati  |              |   |  |
| B.1.2  | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     |              |   |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              |   |  |
| B.2.1  | Presenza di segnaletica  |              |   |  |
| B.2.2  | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              |   |  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              |   |  |
| B.3.1  | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     |              |   |  |
| B.3.2  | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              |   |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              |   |  |
| B.4.1  | Presenza di segnaletica  |              |   |  |
| B.4.2  | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              |   |  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  |              |   |  |
| B.5.1  | Accessibilità  |              |   |  |
| B.5.2  | Sicurezza e vie d'esodo  |              |   |  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              |   |  |
| <b>B.6. 1</b>  | spogliatoi   |              |   |  |
| B.6.1.1  | Ingresso accessibile   |              |   |  |
| B.6.1.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.6.1.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.6. 2</b>  | Uffici amm/ depositi   |              |   |  |
| B.6.2.1  | Ingresso accessibile   |              |   |  |
| B.6.2.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.6.2.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |   |  |
| B.7.1  | Ingresso accessibile   |              |   |  |
| B.7.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.7.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              |   |  |
| B.8.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |  |
| B.8.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.8.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |  |
| B.9.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |  |
| B.9.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.9.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |  |
| B.10.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |  |
| B.10.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |  |
| B.11.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |  |
| B.11.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.11.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   |              |   |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              |   |  |
| B.13.1   | servizi igienici accessibili   |              |   |  |
| <b>C</b>   | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   |              | X |  |
| <b>Note:</b> TRATTASI DI SEMPLICE PISTA NEI GIARDINI, IN STATO DI ABBANDONO. |  |              |   |  |

Bocciodromi

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

43 5BOC

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: BOCCIODROMO MEZZANA


Situato in viale: MONTEGRAPPA 355

Num. Inventario: 654

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |   |
|---------------|--|--------------|---|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |   |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X            |   |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X            |   |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X   |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |   |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X   |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X   |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X   |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |   |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |   |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |   |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            | SPAZIO DIETRO LA PISTA ADIBITO ASPOGLIAZIO MA NON SONO LOCALI STRUTTURATI |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           | utilizzato quello per utenti e pubblico                                   |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | presente un piccolo deposito  |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              |   |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            |   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           |   |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | non necessario  |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   |              |   |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |   |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X            |   |
| B.13.2        | accessibilità tribune  | X            | non presenti, solo una piccola gradonata                                  |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       | X            |   |

**Note:** manutenzione dei percorsi che dalla strada immette al parcheggio, e dei vialetti interni al perimetro.

Bocciodromi

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

44 6BOC

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile BOCCIODROMO SOCCORSO


Situato in via DELLA ROMITA, 2

Num. Inventario 655

data del rilievo 21/02/2018



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|   | SI           | NO | SPECIFICHE                 |
|---|--------------|----|----------------------------|
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |    |                            |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati   |              | X  |                            |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro                | X            |    |                            |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |                            |
| B.2.1 Presenza di segnaletica   |              | X  |                            |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  |              | X  |                            |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                             |              | X  |                            |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio                | X            |    |                            |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)            |              | X  | Percorsi in ghiaietto      |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste |              |    |                            |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio   |              | X  |                            |
| B.4.1 Presenza di segnaletica   |              | X  |                            |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  |              | X  |                            |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo  | X            |    | Presenza di un gradino     |
| B.5.1 Accessibilità   |              | X  |                            |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo   | X            |    |                            |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto  |              |    |                            |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi   |              |    |                            |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile  |              |    |                            |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                            |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              | X  |                            |
| <b>B.6.2</b> Uffici amministrativi/depositi   |              |    | Piccolo deposito attrezzi  |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile  |              | X  |                            |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              | X  |                            |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    | Non necessario             |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)  |              |    | Non strutturati            |
| B.7.1 Ingresso accessibile  |              |    |                            |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                            |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                            |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore  |              |    | Non necessario             |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                            |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                            |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                            |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |    |                            |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                            |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                            |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                            |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo   | Non esiste X |    |                            |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino   | Non esiste X |    |                            |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                            |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                            |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                            |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività  | X            |    |                            |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori   | X            |    |                            |
| B.13.1 Servizi igienici accessibili   | X            |    | Esiste wc ma inaccessibile |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                                       | X            |    |                            |
| <b>Note:</b>  |              |    |                            |

Bocciodromi

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

45 7BOC

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: BOCCIODROMO GALCIANA

Situato in via: GALCIANESE

Num. Inventario: 656

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              | X                                      |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X                                      |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X                                      |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                                      |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              | X                                      |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     |              | X                                      |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              | X                                      |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X                                      |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X                                      |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                                      |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            | fino all'area di attività              |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            | (trattasi di pista coperta da tettoia) |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              | non presenti                           |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   |              |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | piccolo deposito attrezzi              |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti                           |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non necessario                         |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   |              | X                                      |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              |  |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   | X*           | esiste nei pressi nel giardino         |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   |              | X non conforme norma CONI              |

**Note:** bocciodromo non strutturato trattasi di pista coperta nei giardini, il bagno è al servizio del pubblico dei giardini.  
(Attualmente cura la manutenzione del wc la società concessionaria del campo di calcio "Conti"). Impianto che necessita di manutenzione globale dell'accessibilità.

Bocciodromi

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

46 8BOC

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile BOCCIODROMO BACIACAVALLO


Situato in via LAPO GIANNI

Num. Inventario 657

data del rilievo 21/02/2018



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|              |  | SI           | NO | SPECIFICHE                |
|--------------|--|--------------|----|---------------------------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |    |                           |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              | X  |                           |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |    |                           |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |                           |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |                           |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                           |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              | X  |                           |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     |              | X  |                           |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste   | X  |                           |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X  |                           |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |                           |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |                           |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |    |                           |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |    |                           |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |    |                           |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              |    | Non presenti              |
| <b>B.6.1</b> | Spogliatoi   |              |    |                           |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   |              |    |                           |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                           |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                           |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm./depositi   |              |    |                           |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |    |                           |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                           |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                           |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            |    | Spazio interno alla pista |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   | X            |    |                           |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |    |                           |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |                           |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              |    | Non necessario            |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                           |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                           |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                           |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |    |                           |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                           |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                           |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                           |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |    |                           |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                           |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                           |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                           |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |    |                           |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                           |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                           |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                           |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |    |                           |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  | X            |    |                           |
| B.13.1       | Servizi igienici accessibili   | X            |    |                           |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                    | X            |    |                           |
| <b>Note:</b> |  |              |    |                           |

Bocciodromi

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

45 7BOC

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: BOCCIODROMO GALCIANA

Situato in via: GALCIANESE

Num. Inventario: 656

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              | X  |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     |              | X  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              | X  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            | fino all'area di attività                              |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            | (trattasi di pista coperta da tettoia)<br>non presenti |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   |              |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | piccolo deposito attrezzi                              |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              | X  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              | X  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti   |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non necessario   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   |              | X  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              |  |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   | X*           | esiste nei pressi nel giardino                         |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   |              | X non conforme norma CONI                              |

**Note:** bocciodromo non strutturato trattasi di pista coperta nei giardini, il bagno è al servizio del pubblico dei giardini.  
(Attualmente cura la manutenzione del wc la società concessionaria del campo di calcio "Conti"). Impianto che necessita di manutenzione globale dell'accessibilità.

Bocciodromi

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

48 10BOC

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: BOCCIODROMO IL GUADO


Situato in via: SANT'ANNA DI STAZZEMA

Num. Inventario: 2376

data del rilievo: 21/02/2018



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|   | SI           | NO | SPECIFICHE                                       |
|---|--------------|----|--|
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |    |  |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati   |              | X  |  |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro                | X            |    |  |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |  |
| B.2.1 Presenza di segnaletica   | X            |    |  |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  |              | X  |  |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                             | X            |    |  |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio                | X            |    |  |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste | X            |    |  |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio   |              | X  |  |
| B.4.1 Presenza di segnaletica   |              | X  |  |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  |              | X  |  |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo  | X            |    |  |
| B.5.1 Accessibilità   | X            |    |  |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo   | X            |    |  |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto  |              |    |  |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi   |              |    |  |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile  |              |    |  |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |  |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   | X            |    | All'interno del perimetro serve tutti gli utenti |
| <b>B.6.2</b> Uffici amm./depositi   |              |    | Piccolo ufficio e deposito                       |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile  |              | X  |  |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              | X  |  |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              | X  | Non necessario                                   |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)  | X            |    |  |
| B.7.1 Ingresso accessibile  | X            |    |  |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali   | X            |    |  |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   | X            |    | E' utilizzato il bagno attrezzato                |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore  |              |    | Non necessario                                   |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |  |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |  |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |  |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |    |  |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |  |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |  |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |  |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo   | Non esiste X |    |  |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |  |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |  |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |  |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino   | Non esiste X |    |  |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |  |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |  |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |  |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività  | X            |    |  |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori   | X            |    |  |
| B.13.1 Servizi igienici accessibili   | X            |    |  |
| <b>C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                                      | X            |    |  |
| <b>Note:</b>  |              |    |  |

Bocciodromi

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

49 11BOC

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile BOCCIODROMO GALILEI 1 (coperto)

Situato in via GALILEO GALILEI

Num. Inventario 2542

data del rilievo 21/02/2018



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|   | SI           | NO | SPECIFICHE                |
|---|--------------|----|---------------------------|
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |    |                           |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati   | X            |    |                           |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro                | X            |    |                           |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro  | X            |    |                           |
| B.2.1 Presenza di segnaletica   | X            |    |                           |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  | X            |    |                           |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                             | X            |    |                           |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio                | X            |    |                           |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste | X            |    |                           |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio   | X            |    |                           |
| B.4.1 Presenza di segnaletica   | X            |    |                           |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  | X            |    |                           |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo  | X            |    |                           |
| B.5.1 Accessibilità   | X            |    |                           |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo   | X            |    |                           |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto  |              |    |                           |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi   |              |    | Non presenti              |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile  |              |    |                           |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                           |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                           |
| <b>B.6.2</b> Uffici amministrativi/depositi   | X            |    | Piccolo deposito attrezzi |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile  | X            |    |                           |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali   | X            |    |                           |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    | Non necessario            |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)  | X            |    |                           |
| B.7.1 Ingresso accessibile  | X            |    |                           |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali   | X            |    |                           |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   | X            |    |                           |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore  |              |    | Non necessario            |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                           |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                           |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                           |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |    |                           |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |                           |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |                           |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |                           |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo   | Non esiste X |    |                           |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                           |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                           |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                           |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino   | Non esiste X |    |                           |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |                           |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |                           |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |                           |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività  | X            |    |                           |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori   | X            |    |                           |
| B.13.1 Servizi igienici accessibili   | X            |    |                           |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                                       | X            |    |                           |
| <b>Note:</b>  |              |    |                           |

**Campi da  
calcio**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**50 1C**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **IMPIANTO SPORTIVO "CHIAVACCI"**


Situato in via **DEL PURGATORIO, 75**

Num. Inventario **172**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |   |              |                             |
|--------------|---|--------------|-----------------------------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X            |                             |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati   | X            |                             |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro                | X            |                             |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro   |              | X                           |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica   | X            |                             |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  |              | X                           |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                                  | X            |                             |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio                | X            |                             |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste | X            |                             |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio  |              | X                           |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica   |              | X                           |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  |              | X                           |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo   | X            |                             |
| B.5.1        | Accessibilità   | X            |                             |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo   | X            |                             |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto   |              | X                           |
| <b>B.6.1</b> | Spogliatoi  |              | X                           |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile  |              | X                           |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali   |              | X                           |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              | X                           |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm./depositi  |              | X                           |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile  |              | X                           |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali   |              | X                           |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              | X                           |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)   | X            |                             |
| B.7.1        | Ingresso accessibile  | X            |                             |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali   | X            |                             |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   | X            |                             |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore   |              | X                           |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                             |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                             |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                             |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo   | Non esiste X |                             |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   | X*           | piano tribune ad uso uffici |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                             |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                             |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo   | Non esiste X |                             |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                             |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                             |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                             |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino   | Non esiste X |                             |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                             |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                             |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività  |              | n. 4                        |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori   | X            |                             |
| B.13.1       | Servizi igienici accessibili  | X            |                             |
| B.13.2       | Accessibilità tribuna   | X            |                             |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                                   |              | X                           |

**Note:** Trattasi di impianto sportivo costituito da n. 2 campi di calcio strutturati e n. 2 campi minori - mancanza di servizi igienici attrezzati.

Campi da  
calcio

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

51 2C

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **IMPIANTO SPORTIVO "SCIREA"**


Situato in via **TIRSO, 14**

Num. Inventario **173**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|  | SI | NO | SPECIFICHE                                 |
|--|----|----|--|
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X  |    |  |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati  |    | X  |  |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro                   | X  |    |  |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro   |    | X  |  |
| B.2.1 Presenza di segnaletica  |    | X  |  |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X  |  |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                                | X  |    |  |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio                   | X  |    |  |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino)               |    |    | Non esiste X                               |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio  |    | X  |  |
| B.4.1 Presenza di segnaletica  |    | X  |  |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista   |    | X  |  |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo   | X  |    |  |
| B.5.1 Accessibilità  | X  |    |  |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo  | X  |    |  |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto   |    | X  |  |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi  |    | X  |  |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile   |    | X  |  |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali  |    | X  |  |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    | X  |  |
| <b>B.6.2</b> Uffici amministrativi/depositi  |    | X  |  |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile   |    | X  |  |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |  |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |  |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)   |    | X  |  |
| B.7.1 Ingresso accessibile   |    | X  | Esiste rampa ma con pendenza > alla norma  |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X  |    |  |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    | X  |  |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore   |    |    | Non necessario                             |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |  |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |  |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |  |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo   |    |    | Non esiste X                               |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |  |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |  |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |  |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo  |    |    | Non esiste X                               |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |    |    |  |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali   |    |    |  |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |    |    |  |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  |    |    | Non esiste X                               |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |    |    |  |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali   |    |    |  |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività   | X  |    |  |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori  | X  |    |  |
| B.13.1 Servizi igienici accessibili  | X  |    |  |
| B.13.2 Accessibilità tribuna   | X  |    | Fino alle tribune, tribune non accessibili |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>  | X  |    |  |
| <b>Note:</b> Impianto sportivo costituito da n. 1 campo di calcio regolamentare e da un'area di allenamento. |    |    |  |

Campi da  
calcio

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

52 3C

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO " IL PINO"**


Situato in via: **GALCIANESE**

Num. Inventario: **174**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |                                    |
|---------------|--|--------------|------------------------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                                    |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |              | X                                  |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                                    |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X                                  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                                  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                                  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                                    |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                                    |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              | X                                  |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X                                  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                                  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                                  |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                                    |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |                                    |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                                    |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  |              | X                                  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   |              | X                                  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   |              | X                                  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              | X                                  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X                                  |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              |                                    |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              | X                                  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                    |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                    |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            | piccolo punto di ristoro (chiosco) |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              | X                                  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              | X                                  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           | esiste ma utilizzato a ripostiglio |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | non necessario                     |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                    |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                    |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                    |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                                    |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                    |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                    |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                    |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                                    |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                    |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                    |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                                    |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                    |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                    |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                    |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |                                    |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              |                                    |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X*           | esiste ma utilizzato a ripostiglio |
| B.14.2        | accessibilità tribune  | X            | parterre                           |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       | X            | accessibilità parziale             |

Note:

Campi da  
calcio

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

53 4C

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO "GALLENI"**


Situato in via: **CURZIO MALAPARTE**

Num. Inventario: **175**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

| <b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
|  |  | SI           | NO   |
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1  | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2  | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1  | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2  | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1  | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2  | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1  | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2  | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            | dal perimetro  |
| B.5.1  | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2  | Sicurezza e vie d'esodo  | X            | per il tipo di impianto  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6. 1</b>  | spogliatoi   | X            | manca percorso e rampa per superare il dislivello di uno scalino |
| B.6.1.1  | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2  | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6. 2</b>  | Uffici amm/ depositi   | X            |  |
| B.6.2.1  | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2  | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            |  |
| B.7.1  | Ingresso accessibile   | X*           |  |
| B.7.2  | Accessibilità dei percorsi principali  | X*           | necessaria manutenzione al percorso                              |
| B.7.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | Non necessario   |
| B.8.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | NON PRESENTI   |
| B.13.1   | servizi igienici accessibili   | X            |  |
| B.14.2   | accessibilità tribune  |              | non esistenti  |
| <b>C</b>   | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |  |
| <b>Note:</b> impianto sportivo costituito da n. n. 1 campo di calcio regolamentare ed da 1 campo sussidiario; inaccessibile dalla strada all'ingresso e l'ingresso spogliatoi. |  |              |  |

**Campi da  
calcio**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**54      5C**

**A      INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO "BECHERONI"**


Situato in via: **CERIGIOLE/VIA CELLERESE**

Num. Inventario: **176**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |                |
|---------------|--|--------------|----------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |                |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X              |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X              |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X              |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |                |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X              |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X              |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X              |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |                |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |                |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |                |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |                |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | deposito       |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |                |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            |                |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   | X            |                |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | Non necessario |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |                |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |                |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X            |                |
| B.14.2        | accessibilità tribune  |              | X              |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       | X            |                |

Note: impianto sportivo costituito da n. n. 1 campo di calcio regolamentare ed da 1 campo sussidiario; spogliatoi. Non presenta particolari problematiche di accessibilità, solo manutenzione dei vialetti.

Campi da  
calcio

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

55 6C

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **CAMPO DA CALCIO "PAPERINO"**


Situato in via: **DEL FERRO 156**

Num. Inventario: **177**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |   |              |                        |
|--------------|---|--------------|------------------------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X            |                        |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati   | X            |                        |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro                  | X            |                        |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro   | X            |                        |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica   | X            |                        |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  | X            |                        |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                                    | X            |                        |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio                  | X            |                        |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) Non esiste X |              |                        |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio  | X            |                        |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica   | X            |                        |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista  | X            |                        |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo   | X            |                        |
| B.5.1        | Accessibilità   | X            |                        |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo   | X            |                        |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto   | X            | X                      |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi  | X            |                        |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile  | X            |                        |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali   | X            |                        |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato   | X            |                        |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi  | X            | deposito               |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile  | X            |                        |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali   | X            |                        |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato   | X            |                        |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)   | X            |                        |
| B.7.1        | Ingresso accessibile  |              |                        |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                        |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                        |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore   |              | Non necessario         |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                        |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                        |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                        |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo   | Non esiste X |                        |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                        |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                        |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                        |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo   | Non esiste X |                        |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                        |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                        |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino   | Non esiste X |                        |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |                        |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali   |              |                        |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |                        |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività  | X            |                        |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori   |              | non pubblico           |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili  |              |                        |
| B.14.2       | accessibilità tribune   |              | non esistenti          |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                                    | X*           | accessibilità parziale |

Note: impianto sportivo costituito da n. n. 1 campo di calcio regolamentare. Manutenzione dei vialetti interni al perimetro. Esiste il locale per il bagno ma non è attrezzato.

Campi da  
calcio

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

56 7C

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO "MALISETI"**


Situato in via: **DEI CADUTI SENZA CROCE**

Num. Inventario: **178**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |                     |
|---------------|--|--------------|---------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                     |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |              | X                   |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                     |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X                   |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                   |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                   |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              | X                   |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            | dentro il perimetro |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            | Non esiste X        |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X                   |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                   |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                   |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  |              | X                   |
| B.5.1         | Accessibilità  |              | X                   |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  |              | X                   |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |                     |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |                     |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |                     |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                     |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X                   |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |                     |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |                     |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                     |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X                   |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | X                   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   | X            |                     |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                     |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X                   |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | Non necessario      |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                     |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                     |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                     |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                     |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                     |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                     |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                     |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                     |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                     |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                     |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                     |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                     |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                     |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                     |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |                     |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | X                   |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              | X                   |
| B.14.2        | accessibilità tribune  |              | X                   |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       |              | X                   |

**Note:** impianto sportivo costituito da n. 2 campi di calcio regolamentare, e n 3 campi calcetto . Manca accessibilità ingresso all'impianto sportivo.

Campi da  
calcio

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

57 8C

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO "FAGGI"**


Situato in via: **G.CAPPONI**

Num. Inventario: **179**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|               |  |              |                              |
|---------------|--|--------------|------------------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                              |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |                              |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                              |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X            |                              |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X            |                              |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |                              |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                              |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                              |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |                              |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |                              |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |                              |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |                              |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                              |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |                              |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                              |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |                              |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |                              |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |                              |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                              |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                              |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |                              |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |                              |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                              |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                              |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            | struttura precaria (tendone) |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   | X            |                              |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                              |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                              |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | Non necessario               |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                              |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                              |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                              |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                              |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                              |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                              |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                              |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                              |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                              |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                              |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                              |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                              |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                              |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                              |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |                              |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |                              |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X            |                              |
| B.14.2        | accessibilità tribune  | X            |                              |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |                              |

Note: impianto sportivo costituito da n. 1 campi di calcio regolamentare, e n 1 campo sussidiario, trasformabile in 2 campi da calcetto. Non ho considerato lla stima lavori poichè esiste un progetto di riqualificazione globale dell'intero impianto a norma CONI che sarà realizzato dalla società.

*Campi da  
calcio*

## **SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

58 9C

## **A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

## **Immobile: CAMPO DA CALCIO "S GIUSTO"**


Situato in via: **DELLO STRADELLINO**

Num. Inventario: 180

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              | X  |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   |              | X gradino  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | deposito   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              | X gradino  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | NON PESENTI  |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | NON NECESSARIO   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | non esistono tribune -                                     |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              |  |
| B.14.2       | accessibilità tribune  |              | non esistono   |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X*           | E' NECESSARIO REALIZZARE UN RACCORDO PER ACCESO SPOGLIAZOI |

**Note:** impianto sportivo costituito da n. 1 campi di calcio regolamentare, e n 1 campo d'allenamento. Realizzare rampa ingresso spogliatoi per superamento di gradino.

Campi da  
calcio

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

59 10C

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **CAMPO DA CALCIO "FANTACCINI"**


Situato in via: **LONGOBARDA**

Num. Inventario: **182**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              | X esiste area parcheggio antistante il campo da calcio   |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            | parcheggio - impianto sport  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | deposito   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            | si tratta di un piccolo punto di ristoro , non accessibile agli utenti che rimangono esterni al locale |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | Non necessario   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              |  |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   | X            |  |
| B.14.2       | accessibilità tribune  | X            |  |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       | X            |  |


**Note:** NON CONSIDERO LA STIMA DEI LAVORI POICHÉ L' IMPIANTO SPORTIVO E' OGGETTO DI UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

Campi da  
calcio**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

60 11C

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**Immobile **IMPIANTO SPORTIVO "ROSSI"**Situato in via **GALILEO GALILEI, 148**Num. Inventario **183**data del rilievo **21/02/2018**

Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |              |                                 |
|--------------|--|--------------|---------------------------------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                                 |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            | Parcheggio scuola a circa m 30. |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                                 |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |                                 |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X            |                                 |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |                                 |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                                 |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                                 |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |                                 |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |                                 |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |                                 |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |                                 |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                                 |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |                                 |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                                 |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |                                 |
| <b>B.6.1</b> | Spogliatoi   | X            |                                 |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |                                 |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                                 |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                                 |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amministrativi/depositi   | X            |                                 |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |                                 |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                                 |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                                 |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            |                                 |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   | X            | Esiste uno scalino.             |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                                 |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                                 |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  | X            | Non necessario.                 |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                 |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                 |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                 |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |                                 |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                 |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                 |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                 |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                                 |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                 |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                 |
| B.10.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                 |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                                 |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                 |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                 |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |                                 |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  | X            |                                 |
| B.13.1       | Servizi igienici accessibili   | X            |                                 |
| B.13.2       | Accessibilità tribuna  | X            |                                 |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                        | X            |                                 |
| Note:        |  |              |                                 |

Campi da  
calcio

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

61 12C

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO " ACHILLI "**


via: **GIULIO BRAGA**

Num. Inventario: **184**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|  |  |              |   |   |
|--|--|--------------|---|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |   |
| B.1.1  | Presenza posti auto riservati  |              | X | antistante l'impianto esiste ampio parcheggio                                     |
| B.1.2  | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X |   |
| B.2.1  | Presenza di segnaletica  |              | X |   |
| B.2.2  | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X |   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |   |
| B.3.1  | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |   |
| B.3.2  | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |   |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X |   |
| B.4.1  | Presenza di segnaletica  |              | X |   |
| B.4.2  | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X |   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |   |
| B.5.1  | Accessibilità  | X            |   |   |
| B.5.2  | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |   |   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |   |   |
| <b>B.6. 1</b>  | spogliatoi   | X            |   |   |
| B.6.1.1  | Ingresso accessibile   | X*           |   | presenza di gradino, la società ha predisposto un raccordo mobile gradino-esterno |
| B.6.1.2  | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |   |
| B.6.1.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |   |
| <b>B.6. 2</b>  | Uffici amm/ depositi   | X            |   |   |
| B.6.2.1  | Ingresso accessibile   | X            |   |   |
| B.6.2.2  | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |   |
| B.6.2.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |   | non presente  |
| B.7.1  | Ingresso accessibile   |              |   |   |
| B.7.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.7.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              |   | non necessario  |
| B.8.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |   |
| B.8.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.8.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |   |
| B.9.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |   |
| B.9.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.9.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |   |
| B.10.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |   |
| B.10.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |   |
| B.11.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |   |
| B.11.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |   |
| B.11.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |   |   |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  | X            |   |   |
| B.13.1   | servizi igienici accessibili   | X            |   |   |
| B.14.2   | accessibilità tribune  | X*           |   | accessibilità fino alle tribune o parterre  |
| <b>C</b>   | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |   |   |
| <b>Note:</b> impianto costituito da 1 Campo di calcio regolamentaree 1 campo d'allenamento - Si indica, per accesso spogliatoi realizzare, raccordi fissi. |  |              |   |   |

Campi da  
calcio

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

62 13C

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO " PIER CIRONI "**


via: **DELLA REPUBBLICA**

Num. Inventario: **185**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X*           | parcheggio via della repubblica ad oltre 50m                     |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X*           | tratti del percorso sono in scarse condizioni manutentive        |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X*           | in condizioni manutentive scarse                                 |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |  |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | deposito   |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           | non necessario, piccolo deposito di 7 mq                         |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |  |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  | X            | non necessario   |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |  |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X            |  |
| B.14.2        | accessibilità tribune  | X*           | necessario realizzare un camminamento adeguato fino alle tribune |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       | X            |  |

**Note:** necessario effettuare della manutenzione nei percorsi fino all'ingresso dell'impianto sportivo.

**Campi da  
calcio**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**63 14C**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO " TOBBIANA "**


via: **TRAVERSA PISTOIESE**

Num. Inventario: **186**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|              |  |                |   |
|--------------|--|----------------|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X              |   |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X              |   |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso                   | X              |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X              |   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X              |   |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X              |   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X              |   |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X*             | in condizioni manutentive scarse                                |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X   |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X              |   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X              |   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X              |   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X              |   |
| B.5.1        | Accessibilità  | X*             | condizioni manutentive dei camminamenti scarse                  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X              | per il tipo di impianto sportivo sono adeguati gli accessi      |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |                |   |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X              |   |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X*             | presenza di gradino, la società ha predisposto una rampa mobile |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X              |   |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X              |   |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | non presenti X |   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |                |   |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |                |   |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |                |   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |                |   |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |                |   |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |                |   |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |                |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |                | non necessario  |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |                |   |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |                |   |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |                |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X   |   |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |                |   |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |                |   |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |                |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X   |   |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |                |   |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |                |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X   |   |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |                |   |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |                |   |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |                |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X              |   |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  | X*             | servizi igienici non presenti                                   |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   | X              |   |
| B.14.2       | accessibilità tribune  | X*             | camminamento necessità di manutenzione                          |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       | X*             |   |

**Note:** necessario effettuare della manutenzione nei viletto fino all'ingresso dell'impianto sportivo. Mancano servizi per il pubblico.

Campi da  
calcio

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

64 15C


**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **IMPIANTO SPORTIVO "SAN GIORGIO"**


Situato in via **DELLA GORA BANDITA**

Num. Inventario **187**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO SPECIFICHE

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>                                     | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1  | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2  | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>                                     | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1  | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2  | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>                                     | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1  | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2  | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b>                                     | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1  | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2  | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>                                     | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1  | Accessibilità  | X            | Dal cancello carrabile                         |
| B.5.2  | Sicurezza e vie d'esodo  | X            | Per tipo di impianto gli accessi sono adeguati |
| <b>B.6</b>                                     | Servizi di supporto  |              |  |
| <b>B.6.1</b>                                   | Spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1  | Ingresso accessibile   | X            | Presenza di gradini, predisposta rampa mobile  |
| B.6.1.2  | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            | Servizio attrezzato in locale separato         |
| <b>B.6.2</b>                                   | Uffici amm./depositi   | X            | Depositio di modesta superficie                |
| B.6.2.1  | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2  | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            | Non necessario                                 |
| <b>B.7</b>                                     | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | Non presente                                   |
| B.7.1  | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>                                     | Presenza di ascensore  |              | Non necessario                                 |
| B.8.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>                                     | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1  | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2  | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3  | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>                                    | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.10.3   | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.11</b>                                    | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1   | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2   | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.12</b>                                    | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>                                    | Accessibilità zona spettatori  | X            | Raccordo per presenza di uno scalino           |
| B.13.1   | Servizi igienici accessibili   | X            |  |
| B.13.2   | Accessibilità tribuna  | X            | Camminamenti necessitano di manutenzione       |
| <b>C</b>                                       | <b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                       | X            |  |
| <b>Note:</b> Manutenzione dei percorsi interni |  |              |  |

**Campi da  
calcio**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**65 16 C**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO " M. RIBELLI "**


via: **VALDINGOLE**

Num. Inventario: **189**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |               |   |
|---------------|--|---------------|---|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X             |   |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X             | area antistante ad uso parcheggio ma non esiste segnaletica |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X             |   |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X             |   |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X             |   |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X             |   |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X             |   |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X             |   |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X* | area di attività  |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X             |   |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X             |   |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X             |   |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X             |   |
| B.5.1         | Accessibilità  | X             |   |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X             | per il tipo di impianto sportivo gli accessi sono adeguati  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X             |   |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X             |   |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X*            | presenza di piccolo gradino, raccordo con rampa mobile      |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X             |   |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X             |   |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X             |   |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X             |   |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X             |   |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*            |   |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X             |   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   | X             |   |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X             |   |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X             |   |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |               | non necessario  |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |   |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X  |   |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |   |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X  |   |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X  |   |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |   |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X             |   |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X*            |   |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X             |   |
| B.14.2        | accessibilità tribune  | X*            |   |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X             |   |

Note: assenza servizi igienici zona spettatori.

**Campi da  
calcio**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**66 17 C**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO "LUCA CONTI "**


via: **GALCIANESE**

Num. Inventario: **191**

data del rilievo: **2009**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |               |   |
|---------------|--|---------------|---|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X             |   |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |               | X area antistante l'impianto sportivo ad uso parcheggio ma non esiste segnaletica |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso                   | X             |   |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X             |   |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X             |   |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X             |   |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X             |   |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X             |   |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X* |   |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X             |   |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X             |   |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X             |   |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportIvo  | X             |   |
| B.5.1         | Accessibilità  | X             |   |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X             | per il tipo di impianto sportivo gli accessi sono adeguati                        |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X             |   |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X             |   |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X             | presenza di marciapiede ,gradino di circa cm 10                                   |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X             |   |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X             |   |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X             |   |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X             |   |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X             |   |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X             |   |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X             |   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   | X             |   |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X             |   |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X             |   |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |               | non necessario  |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |   |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X  |   |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |   |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X  |   |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X  |   |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |   |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X             |   |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X*            |   |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X             | servizi igienici non presenti nella zona spettatori                               |
| B.14.2        | accessibilità tribune  | X*            |   |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X             | accessibilità parziale  |

**Note:** assenza servizi zona spettatori - assenza di raccordo percorso marciapiede antistante gli spogliatoi.

**Campi da  
calcio**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**67 18 C**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO "MEMORINO MESSOLI"**

via: **TOSCANA**

Num. Inventario: **2788**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |               |   |   |
|--------------|--|---------------|---|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X             |   |   |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |               | X | parcheggi a lato della strada , manca segnaletica orizzontale e verticale |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X             |   |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |               | X |   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |               | X |   |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |               | X |   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X             |   |   |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X             |   |   |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X* |   |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |               | X |   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |               | X |   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |               | X |   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X             |   |   |
| B.5.1        | Accessibilità  | X             |   |   |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X             |   | per il tipo di impianto sportivo gli accessi sono adeguati                |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |               |   |   |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X             |   |   |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X             |   |   |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X             |   |   |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X             |   |   |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | non presenti  | X |   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X             |   |   |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X             |   |   |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X             |   |   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |               |   | non presenti  |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |               |   |   |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |   |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |   |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |               |   | non necessario  |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |   |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |   |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |   |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X  |   |   |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |   |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |   |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |   |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X  |   |   |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |   |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X  |   |   |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |   |   |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |               |   |   |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |   |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X             |   |   |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  | X*            |   |   |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   | X             |   |   |
| B.14.2       | accessibilità tribuna  |               |   | non presente  |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X             |   |   |

**Note:** manutenzione del percorso strada.

CAMPI DA  
TENNIS

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

68 1T

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: CENTRO TENNIS


Situato in via: ROMA 264

Num. Inventario: 193

data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B**

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO

SPECIFICHE

|              |  |              |   |
|--------------|--|--------------|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              | X   |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X   |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |   |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |   |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |   |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti  |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |   |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  | X            | non presente - (uffici sono posti al oppiano terra e parte di spogliatoi al piano 1°) |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | X*           | sono presenti degli spogliatoi  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            |   |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |   |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  | X            |   |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   | X            |   |
| B.14.2       | accessibilità tribune  |              | non presenti  |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |   |

**Note:** al primo piano gli spogliatoi non sono accessibili. Esistono degli spogliatoi accessibili posti al piano terra.

**CAMPI DA  
TENNIS**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**69 2 T**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **TENNIS ETRURIA**


Situato in via: **ALFREDO GUARDUCCI 2**

Num. Inventario: **194**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI NO

SPECIFICHE

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |              | X  |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X*           | presenza di rampa che necessita di manutenzione                        |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X*           | assimilabili alle aree di attività                                     |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |  |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |  |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | non presente - non necessario  |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano interrato  | X            | presente una palestra  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |  |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X*           | Wc adiacente all'infermeria  |
| B.14.2        | accessibilità tribune  | X            |  |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                       | X            | Accessibilità parziale rispetto a quanto previsto dalla normativa CONI |

**Note:** al primo piano gli spogliatoi non sono accessibili . Esistono degli spogliatoi accessibili posti al piano terra!

**CAMPI DA  
TENNIS**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**70 3 T**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **CAMPI DA TENNIS COSTA AZZURRA**


Situato in via: **PAPA GIOVANNI XXIII**

Num. Inventario: **195**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

| <b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | SI           | NO   |
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X            |  |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            | mancata il raccordo strada marciapiede   |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro   | X            |  |
| B.2.1 Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                  | X            |  |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio  | X            |  |
| B.4.1 Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo   | X            |  |
| B.5.1 Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto   |              |  |
| <b>B.6. 1</b> spogliatoi   | X*           | in fase di progetto il WC attrezzato. Lavori non ultimati  |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6. 2</b> Uffici amm/ depositi   | X            |  |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                               | X            |  |
| B.7.1 Ingresso accessibile   | X            | pesente un gradino   |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore   |              | non necessario   |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo   | Non esiste X |  |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |  |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |  |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |  |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |  |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |  |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori  |              |  |
| B.13.1 servizi igienici accessibili  | X            |  |
| B.14.2 accessibilità tribune   | X*           | Presente una gradonata di dimensioni modeste, la rampa d'accesso appare ripida e comunque necessita di manutenzione; |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                           | X            | accessibilità parziale poiché impianto non conforme alla normativa CONI  |

**Note:** tenendo presente la particolare morfologia, sono necessari delle rampe di raccordo strada marciapiede e gradino ingresso con l'esterno. E' in fase di realizzazione un progetto dove è previsto almeno un bagno attrezzato.

CAMPI DA  
TENNIS


SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

71 3T


A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO**  
Situato in via: **SANTA ANDREA A TONTOLI**  
Num. Inventario: **374**  
data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

| <b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>  |            |  |
|--|------------|--|
|  | SI         | NO                                     |
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X          |  |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati  | X          |  |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X          |  |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro   |            | X                                      |
| B.2.1 Presenza di segnaletica  |            | X                                      |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |            | X                                      |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                  | X          |  |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X          |  |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |            | assimilabile all'interno del perimetro |
| B.3.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | Non esiste |  |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio  |            | X                                      |
| B.4.1 Presenza di segnaletica  |            | X                                      |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |            | X                                      |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo   | X          |  |
| B.5.1 Accessibilità  | X          |  |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo  | X          |  |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto   | X          |  |
| <b>B.6.1</b> spogliatoi  | X          |  |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile   | X          |  |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X          |  |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X          |  |
| <b>B.6.2</b> Uffici amm/ depositi  |            | non presenti                           |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile   |            |  |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali  |            |  |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            |  |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                               |            | non presenti                           |
| B.7.1 Ingresso accessibile   |            |  |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali  |            |  |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            |  |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore   |            | non necessario                         |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |            |  |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali  |            |  |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            |  |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo   | Non esiste | X                                      |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |            |  |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali  |            |  |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            |  |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste | X                                      |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |            |  |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali   |            |  |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste | X                                      |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |            |  |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali   |            |  |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |            |  |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività   | X          |  |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori  |            | non previsti                           |
| B.13.1 servizi igienici accessibili  |            |  |
| B.14.2 accessibilità tribune   |            | non presente                           |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                           | X          |  |

**Note:** Considerano la localizzazione e la morfologia, sono necessari delle rampe di raccordo strada marciapiede e gradino ingresso con l'esterno.

Strutture  
Polivalenti

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

72 1PATT

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **PATTINODROMO**


Situato in via **NATISONE**

Num. Inventario **373**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|  | SI | NO | SPECIFICHE                                     |
|--|----|----|--|
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X  |    |  |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati  |    | X  | Parcheggi a lato strada, manca segnaletica     |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X  |    |  |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro   |    | X  |  |
| B.2.1 Presenza di segnaletica  |    | X  |  |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |    | X  |  |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                  | X  |    |  |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X  |    |  |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |    |    | Non esiste X                                   |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio  |    | X  |  |
| B.4.1 Presenza di segnaletica  |    | X  |  |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |    | X  |  |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo   | X  |    |  |
| B.5.1 Accessibilità  | X  |    |  |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo  | X  |    | Per l'impianto gli accessi sono adeguati       |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto   |    | X  |  |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi  |    | X  |  |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile   |    | X  |  |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali  |    | X  |  |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    | X  |  |
| <b>B.6.2</b> Uffici amministrativi/depositi  | X  |    |  |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile   |    | X  |  |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali  |    | X  |  |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    | X  |  |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                               |    |    | Non presente                                   |
| B.7.1 Ingresso accessibile   |    |    |  |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |  |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |  |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore   |    |    | Non necessario                                 |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |  |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |  |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |  |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo   |    |    | Non esiste X                                   |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |    |    |  |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali  |    |    |  |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |    |    |  |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo  |    |    | Non esiste X                                   |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |    |    |  |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali   |    |    |  |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |    |    |  |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  |    |    | Non esiste X                                   |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |    |    |  |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali   |    |    |  |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività   |    | X  | Presenza di gradini corridoio-area di attività |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori  | X  |    |  |
| B.13.1 Servizi igienici accessibili  | X  |    |  |
| B.13.2 Accessibilità tribuna   | X  |    |  |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                            | X  |    |  |
| <b>Note:</b>   |    |    |  |

Strutture  
Polivalenti

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

73 1PATT

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **PALAZZETTO DELLO SPORT**


Situato in via: **DI MALISETI**

Num. Inventario: **428**

data del rilievo: **2010**



Foto



mappa

| <b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>  |               |    |  |
|--|---------------|----|--|
|  | SI            | NO | SPECIFICHE   |
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X             |    |  |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati  |               | X  | parcheggi antistanti l'ingresso, manca segnaletica orizzontale e verticale |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X             |    |  |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro   | X             |    |  |
| B.2.1 Presenza di segnaletica  |               | X  |  |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |               | X  |  |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                  | X             |    |  |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X             |    |  |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X* |    |  |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio  | X             |    |  |
| B.4.1 Presenza di segnaletica  |               | X  |  |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |               | X  |  |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo   | X             |    |  |
| B.5.1 Accessibilità  | X             |    |  |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo  | X             |    | da cambiare maniglioni antipanico  |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto   | X             |    |  |
| <b>B.6. 1</b> spogliatoi   | X             |    |  |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile   | X             |    |  |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X             |    |  |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X             |    |  |
| <b>B.6. 2</b> Uffici amm/ depositi   | X             |    |  |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile   | X             |    |  |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X             |    |  |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X             |    |  |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                               | X             |    |  |
| B.7.1 Ingresso accessibile   | X             |    |  |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X             |    |  |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*            |    | WC per pubblico  |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore   |               |    | non necessario   |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |    |  |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali  |               |    |  |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |    |  |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo   | Non esiste X  |    |  |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |               |    |  |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali  |               |    |  |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |               |    |  |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X  |    |  |
| B.10.1 Uffici amm/ depositi  |               |    |  |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali   |               |    |  |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |               |    |  |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X  |    |  |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |               |    |  |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali   |               |    |  |
| B.11.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |               |    |  |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività   | X             |    |  |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori  | X             |    |  |
| B.13.1 servizi igienici accessibili  | X             |    |  |
| B.14.2 accessibilità tribuna   | X             |    | non presente   |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                           | X             |    |  |

**Note:** assenza parcheggio e manutenzione ordinaria dei percorsi - cambiare i maniglioni antipanico.

PISCINE

## **SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

74 1PI

## **A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

**Immobile: PISCINA GALILEI**


Situato in via: G.. MARRADI 5

Num. Inventario: 247

data del rilievo: 2010



## Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X                                      |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X                                      |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                                      |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X                                      |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X                                      |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                                      |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |  |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           | esiste nel piano il servizio igienico  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti                           |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  | X            | piano terra-piano seminterrato         |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | X            | esiste un camminamento non accessibile |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | non necessario                         |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            | mancano accessibilità in acqua         |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  | X            |  |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   | X            |  |
| B.14.2       | accessibilità tribune  |              | non presenti                           |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |  |

Note:

**PISCINE**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**75      2PI**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **PISCINA VIA ROMA**


Situato in via: **ROMA, 258**

Num. Inventario: **248**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |   |
|---------------|--|--------------|---|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |   |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X   |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X   |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X   |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |   |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X   |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X   |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X   |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |   |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |   |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |   |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |   |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |   |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X   |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            |   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X   |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  | X            |   |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            |   |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | X            |   |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            | X   |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            | accessibile fino a bordo vasca                                    |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X*           | per manifestazioni diverse dall'uso piscina (pubblico spettacolo) |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X            |   |
| B.14.2        | accessibilità tribune  |              | non presenti  |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |   |

**Note:** i percorsi interni al parco necessitano di manutenzione.

PISCINE

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

76 3PI

A


**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **PISCINA DI IOLO**


Situato in via: **LOTTINI 10**

Num. Inventario: **249**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |                                |
|---------------|--|--------------|--------------------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                                |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |                                |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                                |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X                              |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                              |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                              |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                                |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                                |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              | X                              |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X                              |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                              |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                              |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                                |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |                                |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                                |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |                                |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoio  | X            |                                |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |                                |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                                |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                                |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |                                |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |                                |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                                |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           | presente nel piano             |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti                   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |                                |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | NON PRESENTE                   |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | X            | ESISTE AREA SPETTATORI         |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                                |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |                                |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                                |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                                |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                                |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            | accessibile fino a bordo vasca |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |                                |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X            |                                |
| B.14.2        | accessibilità tribune  | X            |                                |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X*           | ACC. PARZIALE -                |

**Note:** manca accessibilità attività, servizi attrezzati per pubblico, accessibilità piano spettatori.

**PISCINE**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**77      4PI**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **PISCINA DON G. ARCANGELI**


Situato in via: **DON GIUSEPPE ARCANGELI, 49**

Num. Inventario: **250**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  |              |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              |  |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     |              |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              |  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              |  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              |  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     |              |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              |  |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              |  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              |  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              |  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  |              |  |
| B.5.1        | Accessibilità  |              |  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  |              |  |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   |              |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              |  |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |  |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              |  |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  |              |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   |              |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              |  |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              |  |
| B.14.2       | accessibilità tribune  |              |  |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   |              |  |

**Note:** IMPIANTO SPORTIVO DISMESSO.

**PISCINE**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**78      5PI**

**A      INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **PISCINA SAN PAOLO**


Situato in via: **GALCIANESE, 20G**

Num. Inventario: **371**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |            |  |
|---------------|--|------------|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X          |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |            | X  |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X          |  |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |            | X  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |            | X  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |            | X  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X          |  |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X          |  |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |            | non necessario   |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X          |  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X          |  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |            | X  |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X          |  |
| B.5.1         | Accessibilità  | X          |  |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X          |  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X          |  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X          |  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X          |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X          |  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X          |  |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X          | front office   |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X          |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X          |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X          |  |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |            | non presenti   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |            |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |            |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            |  |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  | X          | pistaforma elev. Piano terra- piano seminterr.           |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X          |  |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X          |  |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X          |  |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste | X  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |            |  |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |            |  |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste | X  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |            |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |            |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste | X  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |            |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |            |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X          | Accessibile fino bordo vasca - necessario il sollevatore |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X          |  |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X          |  |
| B.14.2        | accessibilità tribune  | X          | non esistono tribune, esiste uno spazio per spettatori   |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X          |  |

Note: IMPIANTO DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE.

**PISCINE**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**79      6PI**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **PISCINA "GESCAL"**


Situato in via: **DELLE GARDENIE 69**

Num. Inventario: **372**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X*           | front office   |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | non presenti   |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | non presente   |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |  |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X            |  |
| B.14.2        | accessibilità tribune  | X            | non esistono tribune, esiste uno spazio per spettatori |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |  |

Note:

**PISCINE**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**


**80      7PI**

**A      INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **MICROPISCINE**  
Situato in via: **CONVENEVOLI DA PRATO, 67**  
Num. Inventario: **2393**  
data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |              |          |
|--------------|--|--------------|----------|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  |              |          |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |              |          |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     |              |          |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              |          |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              |          |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              |          |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              |          |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     |              |          |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              |          |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              |          |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              |          |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              |          |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  |              |          |
| B.5.1        | Accessibilità  |              |          |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  |              |          |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |              |          |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   |              |          |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   |              |          |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |          |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |          |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |              |          |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |              |          |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |              |          |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |          |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |          |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |          |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |          |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |          |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              |          |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |          |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |          |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |          |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  |              |          |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |          |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |          |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |          |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |          |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |          |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |          |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |          |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |          |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |          |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |          |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   |              |          |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              |          |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              |          |
| B.14.2       | accessibilità tribune  |              |          |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            | DISMESSO |

**Note:** VASCHE DISMESSE

**PISCINE**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**81      8PI**

**A**


**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **IMPIANTO SPORTIVO "UNIVERSO"**


Situato in via: **SANT'ANDREA A TONTOLI**

Num. Inventario: **374**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |              |   |
|--------------|--|--------------|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            |   |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |              | X   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |              | X   |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |              | X   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |              | X   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |   |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |   |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |   |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | INGRESSO/RECEPTION  |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | Non presenti  |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |   |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non necessario  |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            | fino a bordo vasca  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |              | non presenti  |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |              |   |
| B.14.2       | accessibilità tribune  |              |   |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X*           | Accessibilità parziale manca accessibilità in vasca (sollevatore o rampa) |

**Note:** MANCA IL SOLLEVATORE.

**CAMPI DA  
RUGBY**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**82 1RU**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **CAMPO DA RUGBY "C. MONTANO"**


Situato in viale: **GALILEI**

Num. Inventario: **196**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |            |   |   |
|--------------|--|------------|---|---|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X          |   |   |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  |            | X | non esistono parcheggi esterni se non quelli di un supermercato adiacente . |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X          |   |   |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  |            | X |   |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  |            | X |   |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |            | X |   |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |            |   |   |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X          |   |   |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X          |   |   |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   |            | X |   |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  |            | X |   |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |            | X |   |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X          |   |   |
| B.5.1        | Accessibilità  | X          |   |   |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X          |   | per il tipo di impianto all'aperto è sufficiente                            |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  |            | X |   |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   |            | X |   |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   |            | X |   |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |            | X |   |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            | X |   |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   |            | X |   |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   |            |   |   |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  |            |   |   |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            | X |   |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |            | X |   |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |            | X |   |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |            | X |   |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            | X |   |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |            | X |   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |            |   |   |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |            |   |   |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            |   |   |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  |            | X |   |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |            | X |   |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |            | X |   |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            | X |   |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste | X |   |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |            |   |   |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |            |   |   |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste | X |   |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |            |   |   |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |            |   |   |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |            |   |   |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   |            |   | non necessaria  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  |            | X |   |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   |            | X |   |
| B.14.2       | accessibilità tribune  |            | X |   |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X          |   |   |

**Note:** spogliatoi necessitano di intervento manutentivo pesante per la messa a norma.

**CAMPI DA  
RUGBY**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**83 2RU**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **CAMPO DA RUGBY "CHERSONI"**


Situato in via: **DIDACO BESSI 5**

Num. Inventario: **197**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |                               |
|---------------|--|--------------|-------------------------------|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |                               |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |              | X                             |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |                               |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X                             |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                             |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                             |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |                               |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |                               |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X*           |                               |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X                             |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X                             |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X                             |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |                               |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |                               |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |                               |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |                               |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |                               |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |                               |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                               |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                               |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |                               |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |                               |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                               |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                               |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |                               |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   | X            |                               |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                               |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                               |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  | X            |                               |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                               |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                               |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                               |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | X            |                               |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            |                               |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |                               |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |                               |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |                               |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                               |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                               |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano interrato  | Non esiste X |                               |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |                               |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |                               |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |                               |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |                               |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |                               |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X            |                               |
| B.14.2        | accessibilità tribune  | X*           | Accessibile fino alle tribune |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |                               |

**Note:** parcheggio e accesso totale tribune.

CAMPI DA  
RUGBY

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

84 3RU

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **CAMPO DA RUGBY "L. DENTI"**


Situato in via: **GINO CAPPONI**

Num. Inventario **198**

data del rilievo **21/02/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

|  | SI           | NO | SPECIFICHE                                 |
|--|--------------|----|--|
| <b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro   | X            |    |  |
| B.1.1 Presenza posti auto riservati  | X            |    |  |
| B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |    |  |
| <b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro   |              | X  |  |
| B.2.1 Presenza di segnaletica  |              | X  |  |
| B.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |  |
| <b>B.3</b> Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                  |              | X  |  |
| B.3.1 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     |              | X  |  |
| B.3.2 Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              | X  |  |
| <b>B.4</b> Orientamento nell'edificio  |              | X  |  |
| B.4.1 Presenza di segnaletica  |              | X  |  |
| B.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X  |  |
| <b>B.5</b> Accessibilità impianto sportivo   | X            |    |  |
| B.5.1 Accessibilità  |              | X  |  |
| B.5.2 Sicurezza e vie d'esodo  | X            |    |  |
| <b>B.6</b> Servizi di supporto   |              | X  |  |
| <b>B.6.1</b> Spogliatoi  |              | X  | Spogliatoio distante oltre 100 m dal campo |
| B.6.1.1 Ingresso accessibile   | X            |    |  |
| B.6.1.2 Accessibilità dei percorsi principali  | X            |    |  |
| B.6.1.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |  |
| <b>B.6.2</b> Uffici amministrativi/depositi  |              | X  |  |
| B.6.2.1 Ingresso accessibile   |              | X  |  |
| B.6.2.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              | X  |  |
| B.6.2.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X  |  |
| <b>B.7</b> Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                               |              | X  |  |
| B.7.1 Ingresso accessibile   |              | X  | Presente in gradino                        |
| B.7.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |  |
| B.7.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |  |
| <b>B.8</b> Presenza di ascensore   |              |    | Non necessario                             |
| B.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |  |
| B.8.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |  |
| B.8.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |  |
| <b>B.9</b> Accessibilità Piano Primo   | Non esiste X |    |  |
| B.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |    |  |
| B.9.2 Accessibilità dei percorsi principali  |              |    |  |
| B.9.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |    |  |
| <b>B.10</b> Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |    |  |
| B.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |  |
| B.10.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |  |
| B.10.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato   |              |    |  |
| <b>B.11</b> Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |    |  |
| B.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano   |              |    |  |
| B.11.2 Accessibilità dei percorsi principali   |              |    |  |
| <b>B.12</b> Accessibilità area di attività   |              | X  |  |
| <b>B.13</b> Accessibilità zona spettatori  |              |    | Non previsti                               |
| B.13.1 Servizi igienici accessibili  |              |    |  |
| B.13.2 Accessibilità tribuna   |              |    | Non presenti                               |
| <b>C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                            |              | X  |  |
| <b>Note:</b>   |              |    |  |

**PISTA DI  
ATLETICA**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**85 1ATL**

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **PISTA DI ATLETICA "M. FERRARI"**


Situato in via: **SAN MARTINO PER GALCETI**

Num. Inventario: **5026**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |   |
|---------------|--|--------------|---|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |   |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |   |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |   |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X   |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X   |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X   |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |   |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |   |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              | X Assimilata l'area all'interno del perimetro |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X   |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X   |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X   |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |   |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |   |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |   |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |   |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |   |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              | X   |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |   |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |   |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X   |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | Non presente                                  |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |   |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              | non necessario                                |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |   |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  |              | NON PRESENTI                                  |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   |              |   |
| B.14.2        | accessibilità tribune  |              | non presenti                                  |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            |   |
| <b>Note:</b>  |  |              |   |

**STADIO**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

86 1STAD

**A**

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **STADIO COMUNALE "LUNGOBISENZIO"**


Situato in via: **FIRENZE, 5**

Num. Inventario: **658**


data del rilievo: **2010**



Foto



Planimetria



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  | X            |  |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              |  |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | Non esiste X |  |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>    | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X*           | esiste negli spogliatoi ex scuola calcio                               |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            | raaccordo mobile   |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    | X            |  |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            | * Si trova all'interno dell'intera area sportiva                       |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  | X            |  |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Tribune  | X            |  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  | X            | accessibile fino all'area attività                                     |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.10.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area d'attività  | X            |  |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            | accessibilità fino all'area attività                                   |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X            |  |
| B.14.2        | accessibilità tribuna  | X*           | accessibile al parterre  |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)</b>                    | X            | Accessibilità parziale non conforme a quanto previsto dalla norma CONI |
| <b>Note:</b>  |  |              |  |

**TIRO CON  
L'ARCO**

**SCHEMA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**


**87 1ARCO**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **AREA TIRO CON L'ARCO**  
Situato in via: **GORA DEL PERO/via TOSCANA**  
Num. Inventario: 2787  
data del rilievo: 2010



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>B.1</b>   | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  | X            |  |
| B.1.1        | Presenza posti auto riservati  | X            | Area con pochi parcheggi lungo la strada         |
| B.1.2        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     | X            |  |
| <b>B.2</b>   | Orientamento esterno al perimetro  | X            |  |
| B.2.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.2.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.3</b>   | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       | X            |  |
| B.3.1        | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     | X            |  |
| B.3.2        | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) | X            | Assimilata l'area all'interno del perimetro      |
| <b>B.4</b>   | Orientamento nell'edificio   | X            |  |
| B.4.1        | Presenza di segnaletica  | X            |  |
| B.4.2        | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 | X            |  |
| <b>B.5</b>   | Accessibilità impianto sportivo  | X            |  |
| B.5.1        | Accessibilità  | X            |  |
| B.5.2        | Sicurezza e vie d'esodo  | X            | gli spogliatoi sono occupati da materiali vari   |
| <b>B.6</b>   | Servizi di supporto  | X            |  |
| <b>B.6.1</b> | spogliatoi   | X            |  |
| B.6.1.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.1.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.1.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.6.2</b> | Uffici amm/ depositi   | X            |  |
| B.6.2.1      | Ingresso accessibile   | X            |  |
| B.6.2.2      | Accessibilità dei percorsi principali  | X            |  |
| B.6.2.3      | Presenza di un servizio igienico attrezzato  | X            |  |
| <b>B.7</b>   | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              | Non presente                                     |
| B.7.1        | Ingresso accessibile   |              |  |
| B.7.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.7.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.8</b>   | Presenza di ascensore  |              | non necessario                                   |
| B.8.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.8.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.8.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.9</b>   | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |  |
| B.9.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.9.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.9.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.10</b>  | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |  |
| B.10.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.10.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| <b>B.11</b>  | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |  |
| B.11.1       | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |  |
| B.11.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |  |
| B.11.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |  |
| <b>B.12</b>  | Accessibilità area di attività   | X            |  |
| <b>B.13</b>  | Accessibilità zona spettatori  | X            |  |
| B.13.1       | servizi igienici accessibili   | X            |  |
| B.14.2       | accessibilità tribune  |              | non presenti                                     |
| <b>C</b>     | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   | X            | accessibilità parziale secondo la normativa CONI |

**Note:** NECESSARIA UNA MANUTENZIONE DEI PERCORSI INTERNI E REALIZZAZIONE DEL VIALETTO PER ACCESSIBILITÀ SPETTATORI DIETRO LE POSTAZIONI DEGLI ATLETI

MINI  
AUTODROMO

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

88 1MINIAUT

A

**INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile: **PISTA PER AUTOMODELLI (MINIAUTODROMO)**


Situato in via: **GHISLERI**

Num. Inventario: **2769**

data del rilievo: **2010**



Foto



Mappa

**B****ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

SI

NO

SPECIFICHE

|               |  |              |   |  |
|---------------|--|--------------|---|--|
| <b>B.1</b>    | Accessibilità percorsi esterni al perimetro  |              | X |  |
| B.1.1         | Presenza posti auto riservati  |              | X |  |
| B.1.2         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro     |              | X |  |
| <b>B.2</b>    | Orientamento esterno al perimetro  |              | X |  |
| B.2.1         | Presenza di segnaletica  |              | X |  |
| B.2.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X |  |
| <b>B.3</b>    | Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)                       |              |   |  |
| B.3.1         | Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio     |              |   |  |
| B.3.2         | Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio (parco giochi e percorsi in giardino) |              |   | Assimilata l'area all'interno del perimetro      |
| <b>B.4</b>    | Orientamento nell'edificio   |              | X |  |
| B.4.1         | Presenza di segnaletica  |              | X |  |
| B.4.2         | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista                                 |              | X |  |
| <b>B.5</b>    | Accessibilità impianto sportivo  | X            |   |  |
| B.5.1         | Accessibilità  | X            |   |  |
| B.5.2         | Sicurezza e vie d'esodo  | X            |   |  |
| <b>B.6</b>    | Servizi di supporto  | X            |   |  |
| <b>B.6. 1</b> | spogliatoi   |              |   | Non presenti                                     |
| B.6.1.1       | Ingresso accessibile   |              |   |  |
| B.6.1.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.6.1.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.6. 2</b> | Uffici amm/ depositi   |              |   | esistono piccoli locali per deposito             |
| B.6.2.1       | Ingresso accessibile   |              |   |  |
| B.6.2.2       | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.6.2.3       | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              | X |  |
| <b>B.7</b>    | Spazi aggiuntivi (ristoro, attività ricreative, ecc.)                                    |              |   | Non presente                                     |
| B.7.1         | Ingresso accessibile   |              |   |  |
| B.7.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.7.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.8</b>    | Presenza di ascensore  |              |   | non necessario                                   |
| B.8.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |  |
| B.8.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.8.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.9</b>    | Accessibilità Piano Primo  | Non esiste X |   |  |
| B.9.1         | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |  |
| B.9.2         | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.9.3         | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.10</b>   | Accessibilità Piano Secondo  | Non esiste X |   |  |
| B.10.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |  |
| B.10.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| <b>B.11</b>   | Accessibilità Piano Terzo - Mezzanino  | Non esiste X |   |  |
| B.11.1        | Possibilità di raggiungere agevolmente il piano  |              |   |  |
| B.11.2        | Accessibilità dei percorsi principali  |              |   |  |
| B.11.3        | Presenza di un servizio igienico attrezzato  |              |   |  |
| <b>B.12</b>   | Accessibilità area di attività   | X            |   |  |
| <b>B.13</b>   | Accessibilità zona spettatori  | X            |   |  |
| B.13.1        | servizi igienici accessibili   | X            |   |  |
| B.14.2        | accessibilità tribune  |              |   | non presenti                                     |
| <b>C</b>      | <b>ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA<br/>DELL' IMMOBILE (requisiti minimi)</b>                   |              | X | accessibilità parziale secondo la normativa CONI |

**Note:** ESISTE UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA