





ELABORATO 06.5



P.E.B.A.

Verde Attrezzato



# **GRUPPO DI LAVORO**



## **Sindaco**

Matteo Biffoni

## **Assessore all'Urbanistica**

Valerio Barberis

## **Garante per l'Informazione e Partecipazione**

Laura Zacchini

## **Progettista e Responsabile del Procedimento**

Francesco Caporaso - Dirigente

## **Coordinamento Tecnico Scientifico**

Pamela Bracciotti

## **Collaborazione alla Progettazione e Coordinamento Tecnico Scientifico**

Antonella Perretta

## **Gruppo di Progettazione**

Silvia Balli – Responsabile  
Cinzia Bartolozzi, Aida Montagner,  
Sara Gabbanini, Alessio Capecchi  
Chiara Bottai

## **Contributi Specifici**

### **Disciplina Insediamenti**

Daniele Buzzegoli, Chiara Nostrato,  
Valentina Ianni

### **Paesaggio**

Catia Lenzi

### **Rete Ecologica**

NEMO Srl

### **Forestazione Urbana**

Stefano Boeri Architetti, Stefano Mancuso

### **Geologia, Idrogeologia e Sismica**

Alberto Tomei

### **Idraulica**

David Malossi

### **Perequazione**

Stefano Stanghellini

### **Aspetti giuridici**

Enrico Amante

### **Elaborato di Rischio Incidente Rilevante**

Simone Pagni

# **GRUPPO DI LAVORO**



## **Cartografia**

Martina Angeletti, Francesca Furter

## **Elaborati grafici di sintesi**

Cosimo Balestri

## **Archeologia**

David Manetti

## **Database Geografico**

LDP Progetti GIS srl

## **Valutazione Ambientale Strategica**

Luca Gardone - Gardone Associati

Fondazione CMCC, Georisk Engineering, Valeria Pellegrini

## **Processo Partecipativo e Comunicativo**

SocioLab, Image, ControRadio

## **Hanno Collaborato**

### **Servizio Urbanistica**

Alessandro Pazzagli - PEBA

Luca Piantini, Salvatore Torre, Rossella De Masi

Sonia Leone, Gianfranco D'Alessandro, Stefano Tonelli

Staff Amministrativo

### **Unità di Staff - Segreteria Assessore**

Patrizia Doni

### **Gabinetto del Sindaco e Patrimonio Comunale**

Massimo Nutini, Francesco Fedi, Maria Candia Moscardi

### **Unità di Staff Statistica**

Sandra Belluomini, Sandra Carmagnini

### **Servizio Edilizia Pubblica**

Diletta Moscardi

### **Servizio Mobilità e Infrastrutture**

Rossano Rocchi, Gerarda Del Reno, Daniela Pellegrini

Alessandro Adilardi, Edoardo Bardazzi

### **Servizio Governo Del Territorio**

Riccardo Pecorario, Basilio Palazzolo, Luciano Nardi

### **Unità di Staff Comunicazione e Partecipazione**

Oretta Giunti, Teresa Di Giorgio

### **Servizio Sistema Informativo**

Alessandro Radaelli, Alessandro Bandini, Federico Nieri.

Francesco Pacini, Mattia Gennari

### **Unità Rete Civica**

Claudia Giorgetti, Vanessa Postiferi, Valentina Del Sapi, Valentino Bianco

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Schede Verde Attrezzato

1

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINI DELLA PASSERELLA**

Situato in via **SANT'ANTONIO**

Num. **0001**

data del rilievo **04/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C**

**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X\*

Parzialmente accessibile per handicap motori.

**Note:**

2

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO CENTRO VENTRONE**

Situato in via **DELLE GARDENIE**

Num. **0002**

data del rilievo **04/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

3

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO COLOMBO**

Situato in via **C. COLOMBO**

Num. **0003**

data del rilievo **04/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

4

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO CORTE DELLE GIRANDOLE**

Situato in via **LAVARONE**

Num. **0004**

data del rilievo **04/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile		X	
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

5

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO DEGLI ULIVI**

Situato in viale **GALILEI**

Num. **0005**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1 Ingresso accessibile		X	
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C**

**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X\*

Parzialmente accessibile per handicap motori.

**Note:**

6

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO MARCHINI**

Situato in via **MARCHINI**

Num. **0006**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X		
<b>Note:</b>				

7

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO MARX**

Situato in via **C. MARX**

Num. **0007**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1 Ingresso accessibile		X	
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C**
**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X\*

Parzialmente accessibile per handicap motori.

**Note:**

8

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO CIPARRISSO**

Situato in via **A. BRESCI**

Num. **0008**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

9

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO DE GASPERI**

Situato in via **A. DE GASPERI**

Num. **0009**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile		X	
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

10

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO EX MAGNOLFI**

Situato in via **CAPPONI**

Num. **0010**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

11

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO LA QUERCE**

Situato in via **A. BRESCI**

Num. **0011**

data del rilievo **05/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile		X	
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

12

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO LE MACINE**

Situato in via **A. PACINOTTI**

Num. **0012**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>			<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SPECIFICHE</b>
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori			X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati			X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti			X	
B.2.1	Presenza di segnaletica			X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma			X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori			X	
B.3.1	Ingresso accessibile			X	
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali			X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato			X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti			X	
B.4.1	Presenza di segnaletica			X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma			X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )			X	
<b>Note:</b> Il dislivello tra il piano stradale e il giardino non rende possibile di arrivare agevolmente allo spazio verde.					

13

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**


**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO MONTEGRAPPA**

Situato in viale **MONTEGRAPPA**

Num. **0013**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

14

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO PICASSO**

Situato in via **PICASSO**

Num. **0014**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile		X	
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

15

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**


**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO PIER CIRONI**

Situato in viale **DELLA REPUBBLICA**

Num. **0015**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X\*

Parzialmente accessibile per handicap motori.

**Note:**

16

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO RONDINE**

Situato in via **DELLA RONDINE**

Num. **0016**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1 Ingresso accessibile		X	
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

17

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO SACRA FAMIGLIA**

Situato in via **PAPA GIOVANNI XXIII**

Num. **0017**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1 Ingresso accessibile		X	
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

18

## SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

## **A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile GIARDINO VIA MENABUONI

Situato in via MENABUONI

Num. 0018

data del rilievo 09/04/2018



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

19

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO CAMPACCIO**

Situato in via **DEL CAMPACCIO**

Num. **0019**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

20

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO CURIE**

Situato in via **MARIE CURIE**

Num. **0020**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

21

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO DI FIGLINE**

Situato in via **FONDA DI FIGLINE**

Num. **0021**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C**
**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X\*

Parzialmente accessibile per handicap motori.

**Note:**

22

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINI GIOCAGIO'**

Situato in via **MARRADI**

Num. **0022**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

23

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO LE BETULLAIE**

Situato in via **MEDAGLIE D'ORO**

Num. **0023**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

24

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO REGINALDO GIULIANI**

Situato in via **R. GIULIANI**

Num. **0024**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile		X	
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

25

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**


**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIA TIRSO**

Situato in via **TIRSO**

Num. **0025**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

26

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO BORGONUOVO**

Situato in via **G. BECHERINI**

Num. **0026**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

27

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO F.LLI VENTURA**

Situato in via **F.LLI VENTURA**

Num. **0027**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

28

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO FANFANI**

Situato in via **A. FANFANI**

Num. **0028**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

29

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO GALCIANA**

Situato in via **BRASIMONE**

Num. **0029**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

30

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO IL TEATRO**

Situato in via **O. VALLECORSI**

Num. **0030**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

31

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO MALISETI**

Situato in via **CADUTI SENZA CROCE**

Num. **0031**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

32

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO MEDITERRANEO**

Situato in via **MEDITERRANEO**

Num. **0032**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1	Presenza di segnaletica	X		
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1	Presenza di segnaletica	X		
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )		X	
<b>Note:</b>				

33

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO PRATOCCHIO**

Situato in via **MAGGIO 1898**

Num. **0033**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

34

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO SAN PAOLO**

Situato in via **A. VIVALDI**

Num. **0034**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X		
<b>Note:</b>				

35

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VERGAIO**

Situato in via **TRAVERSA DI VERGAIO**

Num. **0035**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

36

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIA GARIBALDI**

Situato in via **ANITA GARIBALDI**

Num. **0036**

data del rilievo **09/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

37

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIA VALORI**

Situato in via **VALORI**

Num. **0037**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile		X	
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C**
**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X\*

Parzialmente accessibile per handicap motori.

**Note:** Occorre intervenire sul marciapiede con adeguata rampa o scivolo.

38

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIACCIA**


Situato in via **HERMADA**

Num. **0038**

data del rilievo **10/09/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

**Note:** Il giardino circondato da marciapiede con pali della illuminazione e privo di rampe d'accesso rendono difficile l'accesso ai portatori di handicap.

39

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIVALDI**

Situato in via **A. VIVALDI**

Num. **0039**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:** All'ingresso è presente uno scalino di 10 cm, non idoneo e che rende difficile arrivare agevolmente nello spazio verde.

40

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **ANTIPARCO CASCINE DI TAVOLA**

Situato in via **TRAVERSA DEL CROCIFISSO**

Num. **0040**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

41

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO BADIE**

Situato in via **DELLE BADIE**

Num. **0041**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori		X	
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

**Note:** Occorre realizzare dalla strada percorso agevolato con relativa segnaletica e posto riservato disabili.

42

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO CASALE**

Situato in via **DON GIULIO FACIBENI**

Num. **0042**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

43

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO DI IOLO**

Situato in via **A. DA QUARATA**

Num. **0043**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

44

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO FERRARIS**

Situato in via **GALILEO FERRARIS**

Num. **0044**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1 Ingresso accessibile		X	
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C**
**ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X\*

Parzialmente accessibile per handicap motori.

**Note:** Occorre realizzare adeguati scivoli e rampe di superamento dislivelli sul marciapiede perimetrale che si trova più alto rispetto al livello del giardino.

45

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO GIRAMONTE**

Situato in via **DI GIRAMONTE**

Num. **0045**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

Note:

46

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO GRIGNANO**

Situato in via **W. TOBAGI**

Num. **0046**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile		X	
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

47

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO SAN GIORGIO**

Situato in via **C. DAMI**

Num. **0047**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

48

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO TOBBIANA**

Situato in via **DELL'ORSA MINORE**

Num. **0048**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

49

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO TOBBIANA**

Situato in via **VULCANO**

Num. Inventario **0049**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

50

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO TURCHIA**

Situato in via **TURCHIA**

Num. **0050**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti	X		
B.2.1 Presenza di segnaletica	X		
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti	X		
B.4.1 Presenza di segnaletica	X		
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma	X		

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

**Note:** Il marciapiede d'accesso al giardino è privo di rampe, c'è uno scalino di 10 cm che non rende possibile arrivare agevolmente nello spazio verde.

51

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIA BEETHOVEN**

Situato in via **BEETHOVEN**

Num. **0051**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

52

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIA BELLANDI**

Situato in via **E. BELLANDI**

Num. **0052**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

53

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIA GIANNI**

Situato in via **LAPO GIANNI**

Num. **0053**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

54

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**


**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIA PASTORE**

Situato in via **G. PASTORE**

Num. **0054**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**

55

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **GIARDINO VIA ROMA**

Situato in via **ROMA**

Num. **0055**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

<b>B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO</b>		SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b>	Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1	Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2	Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b>	Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1	Presenza di segnaletica		X	
B.2.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b>	Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori		X	
B.3.1	Ingresso accessibile	X		
B.3.2	Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3	Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.4</b>	Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1	Presenza di segnaletica		X	
B.4.2	Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>C</b>	<b>ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE</b> ( <i>requisiti minimi</i> )	X*		Parzialmente accessibile per handicap motori.
<b>Note:</b>				

56

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

**A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobile **PARCO LIBERAZIONE E PACE - EX IPPODROMO**

Situato in via **DEL PURGATORIO**

Num. **0056**

data del rilievo **10/04/2018**



Foto



Mappa

**B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO**

	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1</b> Accessibilità percorsi esterni al perimetro per handicap motori	X		
B.1.1 Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2 Presenza almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
<b>B.2</b> Orientamento esterno al perimetro per non vedenti		X	
B.2.1 Presenza di segnaletica		X	
B.2.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	
<b>B.3</b> Accessibilità percorsi interni al perimetro per handicap motori	X		
B.3.1 Ingresso accessibile	X		
B.3.2 Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.3.3 Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
<b>B.4</b> Orientamento interno al perimetro per non vedenti		X	
B.4.1 Presenza di segnaletica		X	
B.4.2 Presenza di ausili per la mobilità autonoma		X	

**C ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA  
DELL'IMMOBILE (requisiti minimi)**

X

**Note:**